



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CM-2023-086  
SERVICIO DE REPARACIÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 02/05/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PROCITROM S.R.L.			COFEMONT S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
12. A. 7)	5	Comunicación aceptando los tiempos de entrega (20 días calendario) y las condiciones de pagos establecidas (20% de avance y 80% restante luego de la recepción conforme del servicio).	CUMPLE		A. 7) Carta de aceptación tiempo de entrega y condiciones de pago.	CUMPLE		A. 7) Aceptación condiciones de pago y A. 6) Carta compromiso.
12. B. 1)	5	Especificaciones técnicas en base a lo indicado en el numeral 6 del presente documento.	CUMPLE		B. 1) Especificaciones técnicas.	CUMPLE		C. 1) Presupuesto reparación muro cortina.
12. B. 2)	5	Listado de cantidades firmado y sellado por el oferente.	CUMPLE		B. 2) Listado de cantidades.	CUMPLE		B. 2) Listado de cantidades.
12. B. 3)	5	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios similares.	CUMPLE		B. 3) Evidencia de experiencia del oferente.	CUMPLE	Documento subsanado.	Carpeta B). C1, C2, C4, C7, C8, Ministerio de hacienda, Rehabilitación de parqueo y readecuación oficina Sambil. C9.1 Carta satisfacción cliente.
12. B. 4)	5	Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.	CUMPLE		B. 4) Perfil profesional del personal a cargo.	CUMPLE		B. F1) CV Julio Acosta Montes de Oca y B. F) Experiencia del profesional principal SNCC.D.048.
12. B. 5)	5	Ficha técnica del laminado oscuro. Rechazo mínimo de un 99% de los rayos UV y rechazo mínimo de un 72% del calor total.	CUMPLE		B. 5) Brochure-residencial-comercial 1 y 2.	CUMPLE	Documento subsanado.	B. Documento C.9 Ficha Técnica

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras SERVICIO DE REPARACIÓN DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL, proceso CM-2023-086, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Massiel Estévez  
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan J. Mejía  
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia  
Gerente de Diseño y Planificación