

Consejo del Poder Judicial  
FORMULARIO DE EVALUACION ECONOMICA

Nombre del Proceso:	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACION PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA 3
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-01-2022
Fecha Solicitud de Evaluación:	22/03/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación económica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas									
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Nu Energy		Cross Rivera & Asociados S.R.L		Peypac S.R.L		CQ Construcciones S.R.L		COSMO CARIBE	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
<b>1</b>	<b>SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO MUNICIPAL</b>												
1.01	Mantenimiento de puerta en caoba existente	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Mantenimiento de estrado y plataforma existentes	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Suministro y colocación de celosía de cristal natural (0.71m x 0.10m) en ventana existente	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo (Incluye preparación de superficie)	30.81	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores	30.81	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Retiro de aire acondicionado existente	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Limpieza continua	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
<b>2</b>	<b>NUEVA ÁREA DEL MINISTERIO PUBLICO</b>												
2.01	Cierres de huecos en estructura de sheetrock	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Demolición de muro de sheetrock existentes	15.25	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Retiro de aire acondicionado existente	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Desmonte de puerta existente de 0.91m 2.10m. (Incluye marco)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Desmonte y demolición de counter existente (Estructura en sheetrock) L= 2.20m	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.06	Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo (Incluye preparación de superficie)	33.98	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.07	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	83.82	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.08	Mantenimiento en puerta doble existentes	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.09	Traslado de escombros demolidos	2.29	m3	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.1	Bote de escombros	2.29	m3	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.11	Limpieza continua	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
<b>3</b>	<b>SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO DE PAZ ORDINARIO</b>												
3.01	Mantenimiento de puerta en caoba existente	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
3.02	Mantenimiento de estrado y plataforma existentes	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
3.03	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	36.22	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
3.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	9	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
3.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	70	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
3.06	Limpieza continua	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
<b>4</b>	<b>BAÑO EMPLEADO</b>												
4.01	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
4.02	Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo existente	2.28	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
4.03	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	19.01	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
4.04	Limpieza continua	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
4.05	Suministro y colocación de pisos en vibrados	15.58	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
<b>5</b>	<b>PASILLOS DE CIRCULACIÓN</b>												
5.01	Apertura de hueco de muro de bloques para comunicación de pasillos (Incluye terminación)	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
5.02	Reposición de piso similar al existente bajo muro demolido	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
5.03	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	36.22	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
5.04	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	179.49	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	

5.05	Suministro y colocación de sheetrock (Incluye estructura)	13.07	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
5.06	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
5.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	9	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
5.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
5.09	Limpieza continua y bote	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
<b>6</b>	<b>ÁREA DE RECEPCIÓN</b>			<b>NO OFERTÓ</b>		<b>NO OFERTÓ</b>		<b>NO OFERTÓ</b>				
6.01	Apertura de hueco de muro de bloques para puerta de 1.00m x 2.10m (Incluye terminación)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
6.02	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras estructura de 3 5/8" galvanizada	13.13	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
6.03	Mantenimiento de puertas existentes	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
6.04	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
6.05	Suministro y aplicación de pintura blanco 00 en techo	42.39	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
6.06	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	110.22	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
6.07	Limpieza continua y bote	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
<b>7</b>	<b>OFICINA DEL JUEZ MUNICIPAL</b>			<b>NO OFERTÓ</b>		<b>NO OFERTÓ</b>		<b>NO OFERTÓ</b>				
7.01	Suministro y colocación de muros de Denglass 2 caras con insulación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta doble	3.81	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
7.02	Demolición de muro de sheetrock (Apertura de hueco cierre en sheetrock)	2.17	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
7.03	Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m en muro de block 6" (acero 3/8" @ 0.20m hoyos llenos)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
7.04	Viga de amarre sobre nuevo muro de block 6" (4 3/8", estr-3/8" @0.20m) hormigón grout con grava 1/4")	0.9	ml	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
7.05	Pañete en muro y vigas de bloques	4.54	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
7.06	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insulación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada	31.32	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
7.07	Desmonte de puerta doble de cristal	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
7.08	Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
7.09	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
7.1	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	46.33	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
7.11	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	9.72	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
7.12	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
7.13	Limpieza continua y bote	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
<b>8</b>	<b>OFICINA DEL JUEZ JUZGADO DE PAZ</b>			<b>NO OFERTÓ</b>		<b>NO OFERTÓ</b>		<b>NO OFERTÓ</b>				
8.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insulación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta existente	2.08	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
8.02	Desmonte de puerta de caoba existente	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
8.03	Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
8.04	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
8.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	46.33	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
8.06	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	9.72	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
8.07	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
8.08	Limpieza continua y bote	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
<b>9</b>	<b>OFICINISTAS</b>			<b>NO OFERTÓ</b>		<b>NO OFERTÓ</b>		<b>NO OFERTÓ</b>				
9.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insulación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta existente	2.08	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
9.02	Desmonte de puerta de caoba existente	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
9.03	Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE

9.04	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
9.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	49.9	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
9.06	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	15.24	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
9.07	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
9.08	Limpieza continua y bote	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
<b>10</b>	<b>SECRETARIA</b>			NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ			
10.01	Demolición de muros de sheetrock existentes	10.36	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
10.02	Apertura de puerta (Incluye terminación)	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
10.03	Suministro y colocación de puerta de cristal 3/8" tipo comercial con perfilera P40, cierre, tirador y brazo hidráulico (Incluye paños fijos, ver planos)	63.13	p2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
10.04	Desmonte de puerta de caoba existente	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
10.05	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
10.06	Retiro de ventana existente	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
10.07	Retiro de protector de ventana existentes	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
10.08	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	43.76	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
10.09	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	12.05	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
10.10	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
10.11	Limpieza continua y bote	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
<b>11</b>	<b>BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES</b>			NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ			
11.01	Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones especiales (incluye mortero)	1.27	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.02	Traslado de material retirado a lugar de acopio	1.9	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.03	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tonos claros acorde con los porcelanato de pared, antideslizantes. Y de alto trafico	12.68	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.04	Suministro e instalación de porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	70	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.05	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	12.68	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.06	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.07	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.08	Suministro e instalación de inodoros alargados blanco con asiento de calda lenta, con push botón, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.09	Suministro e instalación de divisiones de inodoros en Denglass (ver plano de detalles)	14	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.10	Suministro e instalación de lavamanos colgado de la pared apto para discapacitados con instalación de protector	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.11	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 0.40 kg KG/CM2 monomando de lavado con contra. cuadrado inclinado 1/2".	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.12	Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave para cambio de rollo	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado
11.13	Suministro e instalación de Dosificador mecánico para jabón líquido, incluye paquete de sujeción.	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.14	Suministro e instalación de Dispensador de papel toalla para secado de manos	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado
11.15	Suministro e instalación de Espejo con marcos de aluminio de 1" (Ancho= 0.70m, Altura=1.00m)	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.16	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.17	Suministro y colocación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	
11.18	Desagüe de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	

11.19	Suministro e instalación de barra para minusválido acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
11.2	Suministro e instalación de salida para Tomacorrientes doble 120 v Color blanco	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
11.21	Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.	3	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
11.22	Desmonte de puertas de entrada	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
11.23	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m en baños para discapacitados	3	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
11.24	Suministro y aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	20	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
11.25	Bote de escombros	27.43	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
11.26	Limpieza continua	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
<b>12</b>	<b>CÁMARA SEPTICA (2.75M X 2.50M*2.0M)</b>			NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ		
12.01	Excavación material no clasificado	38.84	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.02	Traslado de material retirado a lugar de acopio	58.26	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.03	Relleno de reposición	2	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.04	Hormigón armado en losa de fondo e= 0.15m, 3/8" @ 0.20 A.D.	2.43	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.05	Muro de bloques de 0.20m 3/8 @ 0.40m todos hoyos llenos	32.89	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.06	Pañete en muros de bloques	34.1	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.07	Terminación de piso frotado	7.56	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.08	Zabaletas interiores	20.35	ml	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.09	Hormigón armado en losa superior e= 0.15m, 3/8" @ 0.20 A.D.	2.43	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.10	Tapa de hormigón 0.70m x 0.70m e=0.10m	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.11	Suministro y colocación de piezas y tuberías de entrada y salida	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.12	Filtrante encamisado en 8" PVC SDR 32.50 (Incluye bote de material y limpieza)	100	pies	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.13	Conexión a séptico-filtrante con tubería de 4" SDR-32.5 (Incluye excavación, asiento y colchón de arena, relleno y terminación final)	10	ml	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.14	Bote de escombros	58.26	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.15	Limpieza continua	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
<b>13</b>	<b>RAMPA DE ACCESO</b>			NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ		
13.01	Demolición de piso existente en área de descanso e inicio de rampa	0.38	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
13.02	Demolición de jardinera existente en área de rampa	6.5	ml	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
13.03	Apertura de hueco en muro de block para acceso de personas con condiciones especiales (Incluye terminación)	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
13.04	Retiro de verja metálica en área de nueva puerta de acceso a personas con condiciones especiales	4.92	pl	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
13.05	Piso de hormigón rayado con malla electrosoldada D2.3 10X10 en rampa de acceso frotado hormigón 180KG/CM2	1.3	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
13.06	Suministro y aplicación pintura en muros	75	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
13.07	Señalización horizontal en rampa de acceso	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
13.08	Suministro y confección baranda en hierro negro con tratamiento anticorrosivo negro, y pintura epoxica final color gris (Ver detalle en planos)	17.21	ml	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
13.09	Confección e instalación Puerta corrediza en hierro negro diseño similar a las existente	47.08	p2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
13.10	Bote y limpieza	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
<b>14</b>	<b>EXPLANADA FRONTAL</b>			NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ		
14.01	Piso de hormigón con malla electrosoldada D2.3 10X10 en rampa de acceso frotado hormigón 180KG/CM2	6.56	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
14.02	Bote y limpieza	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
14.03	Suministro y confección de techo en aluzinc de (11.50 x 3.50 m) incluye estructura	433.09	p2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
<b>15</b>	<b>PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.</b>			NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ		
15.01	Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye resane de imperfecciones en pañete)	877.64	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE

15.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles ( incluye resane de imperfecciones en pañete)	474.04	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
15.03	Mantenimiento y pintura de puertas	17	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas									
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Refrielectrico Agüero Suriel		Consorcio Viasan-GA		Puro Maria Sanchez		Artiex		Planta Física SRL	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
<b>1</b>	<b>SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO MUNICIPAL</b>												
1.01	Mantenimiento de puerta en caoba existente	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Mantenimiento de estrado y plataforma existentes	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Suministro y colocación de celosía de cristal natural (0.71m x 0.10m) en ventana existente	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE	
1.04	Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo (Incluye preparación de superficie)	30.81	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores	30.81	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Retiro de aire acondicionado existente	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE	Precio bajo, fuera de Mercado	CUMPLE	
1.07	Limpieza continua	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
<b>2</b>	<b>NUEVA ÁREA DEL MINISTERIO PUBLICO</b>												
2.01	Cierres de huecos en estructura de sheetrock	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Demolición de muro de sheetrock existentes	15.25	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Retiro de aire acondicionado existente	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Desmonte de puerta existente de 0.91m 2.10m. (Incluye marco)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Desmonte y demolición de counter existente (Estructura en sheetrock) L= 2.20m	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.06	Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo (Incluye preparación de superficie)	33.98	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.07	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	83.82	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.08	Mantenimiento en puerta doble existentes	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.09	Traslado de escombros demolidos	2.29	m3	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.1	Bote de escombros	2.29	m3	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
2.11	Limpieza continua	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
<b>3</b>	<b>SALA DE AUDIENCIAS JUZGADO DE PAZ ORDINARIO</b>												
3.01	Mantenimiento de puerta en caoba existente	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
3.02	Mantenimiento de estrado y plataforma existentes	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
3.03	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	36.22	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
3.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	9	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado
3.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	70	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
3.06	Limpieza continua	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
<b>4</b>	<b>BAÑO EMPLEADO</b>												
4.01	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
4.02	Suministro e aplicación de pintura blanco 00 en techo existente	2.28	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
4.03	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	19.01	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
4.04	Limpieza continua	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
4.05	Suministro y colocación de pisos en vibrados	15.58	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
<b>5</b>	<b>PASILLOS DE CIRCULACIÓN</b>												
5.01	Apertura de hueco de muro de bloques para comunicación de pasillos (Incluye terminación)	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
5.02	Reposición de piso similar al existente bajo muro demolido	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
5.03	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	36.22	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
5.04	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	179.49	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	

5.05	Suministro y colocación de sheetrock (Incluye estructura)	13.07	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
5.06	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado
5.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	9	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
5.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
5.09	Limpieza continua y bote	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
<b>6</b>	<b>ÁREA DE RECEPCIÓN</b>					NO OFERTÓ		NO OFERTÓ					
6.01	Apertura de hueco de muro de bloques para puerta de 1.00m x 2.10m (Incluye terminación)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
6.02	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras estructura de 3 5/8" galvanizada	13.13	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
6.03	Mantenimiento de puertas existentes	2	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
6.04	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado
6.05	Suministro y aplicación de pintura blanco 00 en techo	42.39	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
6.06	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	110.22	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
6.07	Limpieza continua y bote	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
<b>7</b>	<b>OFICINA DEL JUEZ MUNICIPAL</b>					NO OFERTÓ		NO OFERTÓ					
7.01	Suministro y colocación de muros de Denglass 2 caras con insulación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta doble	3.81	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
7.02	Demolición de muro de sheetrock (Apertura de hueco cierre en sheetrock)	2.17	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
7.03	Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m en muro de block 6" (acero 3/8" @ 0.20m hoyos llenos)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
7.04	Viga de amarre sobre nuevo muro de block 6" (4 3/8", estr-3/8" @0.20m) hormigón grout con grava 1/4")	0.9	ml	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
7.05	Pañete en muro y vigas de bloques	4.54	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
7.06	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insulación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada	31.32	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
7.07	Desmonte de puerta doble de cristal	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
7.08	Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
7.09	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
7.1	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	46.33	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
7.11	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	9.72	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
7.12	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
7.13	Limpieza continua y bote	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
<b>8</b>	<b>OFICINA DEL JUEZ JUZGADO DE PAZ</b>					NO OFERTÓ		NO OFERTÓ					
8.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insulación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta existente	2.08	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
8.02	Desmonte de puerta de caoba existente	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
8.03	Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
8.04	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
8.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	46.33	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
8.06	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	9.72	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
8.07	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
8.08	Limpieza continua y bote	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
<b>9</b>	<b>OFICINISTAS</b>					NO OFERTÓ		NO OFERTÓ					
9.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insulación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, para cierre de puerta existente	2.08	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
9.02	Desmonte de puerta de caoba existente	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
9.03	Apertura de hueco de puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	

9.04	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
9.05	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	49.9	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
9.06	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	15.24	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Esta variando los costos de este analisis con relación a partidas similares	CUMPLE
9.07	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
9.08	Limpieza continua y bote	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
<b>10</b>	<b>SECRETARIA</b>								
10.01	Demolición de muros de sheetrock existentes	10.36	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
10.02	Apertura de puerta (Incluye terminación)	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
10.03	Suministro y colocación de puerta de cristal 3/8" tipo comercial con perfilera P40, cierre, tirador y brazo hidráulico (Incluye pafos fijos, ver planos)	63.13	p2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
10.04	Desmonte de puerta de caoba existente	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
10.05	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
10.06	Retiro de ventana existente	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
10.07	Retiro de protector de ventana existentes	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
10.08	Suministro e aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	43.76	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
10.09	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" incluye estructura	12.05	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Esta variando los costos del analisis con relación a partidas similares	CUMPLE
10.10	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
10.11	Limpieza continua y bote	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
<b>11</b>	<b>BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES</b>								
11.01	Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones especiales (incluye mortero)	1.27	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.02	Traslado de material retirado a lugar de acopio	1.9	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE
11.03	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanato de pared, antideslizantes. Y de alto trafico	12.68	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.04	Suministro e instalación de porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	70	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.05	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	12.68	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Esta variando los costos del analisis con relación a partidas similares	CUMPLE
11.06	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Esta variando los costos del analisis con relación a partidas similares	CUMPLE
11.07	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Esta variando los costos del analisis con relación a partidas similares	CUMPLE
11.08	Suministro e instalación de inodoros alargados blanco con asiento de caída lenta, con push botón, acabado pulido (incluye piezas y M.O.)	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.09	Suministro e instalación de divisiones de inodoros en Denglass (ver plano de detalles)	14	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.10	Suministro e instalación de lavamanos colgado de la pared apto para discapacitados con instalación de protector	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.11	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos. Presión mínima de 0.40 kg KG/CM2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE
11.12	Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave para cambio de rollo	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.13	Suministro e instalación de Dosificador mecánico para jabón líquido, incluye paquete de sujeción.	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.14	Suministro e instalación de Dispensador de papel toalla para secado de manos	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.15	Suministro e instalación de Espejo con marcos de aluminio de 1" (Ancho= 0.70m, Altura=1.00m)	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE

11.16	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE
11.17	Suministro y colocación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE
11.18	Desague de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.19	Suministro e instalación de barra para minusválido acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.2	Suministro e instalación de salida para Tomacorrientes doble 120 v Color blanco	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.21	Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.	3	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.22	Desmonte de puertas de entrada	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE
11.23	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m en baños para discapacitados	3	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.24	Suministro y aplicación de pintura satinadas en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	20	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Esta variando los costos del analisis con relación a partidas similares	CUMPLE
11.25	Bote de escombros	27.43	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
11.26	Limpieza continua	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
<b>12</b>	<b>CÁMARA SEPTICA (2.75M X 2.50M*2.0M)</b>				NO OFERTÓ	NO OFERTÓ			
12.01	Excavación material no clasificado	38.84	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
12.02	Traslado de material retirado a lugar de acopio	58.26	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
12.03	Relleno de reposición	2	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
12.04	Hormigón armado en losa de fondo e= 0.15m, 3/8" @ 0.20 A.D.	2.43	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
12.05	Muro de bloques de 0.20m 3/8 @ 0.40m todos hoyos llenos	32.89	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
12.06	Pañete en muros de bloques	34.1	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
12.07	Terminación de piso frotado	7.56	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE
12.08	Zabaletas interiores	20.35	ml	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
12.09	Hormigón armado en losa superior e= 0.15m, 3/8" @ 0.20 A.D.	2.43	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
12.10	Tapa de hormigón 0.70m x 0.70m e=0.10m	2	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE
12.11	Suministro y colocación de piezas y tuberías de entrada y salida	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
12.12	Filtrante encamisado en 8" PVC SDR 32.50 (Incluye bote de material y limpieza)	100	pies	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
12.13	Conexión a séptico-filtrante con tubería de 4" SDR-32.5 (Incluye excavación, asiento y colchón de arena, relleno y terminación final)	10	ml	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
12.14	Bote de escombros	58.26	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
12.15	Limpieza continua	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
<b>13</b>	<b>RAMPA DE ACCESO</b>				NO OFERTÓ	NO OFERTÓ			
13.01	Demolición de piso existente en área de descanso e inicio de rampa	0.38	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
13.02	Demolición de jardinera existente en área de rampa	6.5	ml	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
13.03	Apertura de hueco en muro de block para acceso de personas con condiciones especiales (Incluye terminación)	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
13.04	Retiro de verja metálica en área de nueva puerta de acceso a personas con condiciones especiales	4.92	pl	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
13.05	Piso de hormigón rayado con malla electrosoldada D2.3 10X10 en rampa de acceso frotado hormigón 180KG/CM2	1.3	m3	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
13.06	Suministro y aplicación pintura en muros	75	m2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
13.07	Señalización horizontal en rampa de acceso	1	ud	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
13.08	Suministro y confección baranda en hierro negro con tratamiento anticorrosivo negro, y pintura epoxica final color gris (Ver detalle en planos)	17.21	ml	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
13.09	Confección e instalación Puerta corrediza en hierro negro diseño similar a las existente	47.08	p2	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE
13.10	Bote y limpieza	1	pa	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	CUMPLE		CUMPLE

14	<b>EXPLANADA FRONTAL</b>					NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		
14.01	Piso de hormigón con malla electrosoldada D2.3 10X10 en rampa de acceso frotado hormigón 180KG/CM2	6.56	m3	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
14.02	Bote y limpieza	1	pa	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
14.03	Suministro y confección de techo en aluzinc de (11.50 x 3.50 m) incluye estructura	433.09	p2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
15	<b>PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.</b>					NO OFERTÓ		NO OFERTÓ				
15.01	Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye resane de imperfecciones en pañete)	877.64	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
15.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles ( incluye resane de imperfecciones en pañete)	474.04	m2	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE
15.03	Mantenimiento y pintura de puertas	17	ud	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		CUMPLE	Esta variando los costos del analisis con relación a partidas similares	CUMPLE
				NO OFERTÓ								
Comentario General:												
<b>FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN</b>												