SEGUROS RESERVAS

Seguro de Fianzas de Licitación

Condiciones Generales y Particulares Fianza Número : **2-2-704-0104255**

Vigencia(s) :

Período de la Fianza	: Fecha Inicio Vigencia	: **05-01-2018**	Fecha Fin Vigencia	:	**05-05-2018**
			A las	:	**4:00 PM** del último día.

Datos del Afianzado :

Número de Cuenta	:	**00001139 Malespin Constructora Srl**
Dirección	:	**C/ B Esq. C/ 20, Villa Aura, Zona Urbana, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo**
Teléfono	:	**(809) 561-1562**

Intermediario(s) :

3237 Richard Enrique Sanchez Castillo

Valores en Pesos (DOP) :

Monto Afianzado	:	**6,900,000.00**	Prima Neta	:	**35,190.00**
Prima Anualizada	:	**35,190.00**	Impuesto (16.00%)	:	**5,630.40**
FACTURA EMISION No.:		**01631377**			**40,820.40**

SEGUROS RESERVAS declara y conviene que de acuerdo con las condiciones y previsiones de esta FIANZA, y siempre que el AFIANZADO haya cumplido con el pago de la prima, pagará al BENEFICIARIO, el importe de cualquier perdida que sufra como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del AFIANZADO frente al Beneficiario, sujeto a los términos y condiciones especificados en la presente FIANZA.
Todos los valores consignados en este documento estan expresados en Pesos (DOP).

Tel.(809) 561-7778 pinsa Santo Domingo R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Seguros Reservas, S.A. SEGUROS RESERVAS República Dominicana

1- **POR CUANTO: MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL.**
Ha solicitado en fecha de 5 Enero de 2018 a Seguros Reservas, S. A. una FIANZA por valor de $6,900,000.00 Pesos (DOP) para responder a las obligaciones siguientes: GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, CONSISTENTE EN CUATRO (4) NAVES METALICAS DE DOS NIVELES CADA UNA; LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-CPJ-28-2017. ***ESTA FIANZA NO ES PAGADERA AL PRIMER REQUERIMIENTO***.

2- **POR CUANTO:** La presente FIANZA deberá ser depositada en: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de vigencia desde el 5 de Enero de 2018 hasta el 5 de Mayo de 2018 a las 4:00 PM o antes, si el AFIANZADO ha cumplido su obligación.

3- **POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural ó jurídica.

4- **POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS ,S.A, no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directa o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, perdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

5- **POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS no será responsable por los daños y perjuicios que sufra la obra u obligación garantizada por demora originada por falta o atraso de pago o de cumplimiento de condiciones por parte del Beneficiario o falta de cubicaciones presentadas por el AFIANZADO.

La responsabilidad de SEGUROS RESERVAS no quedara comprometida con respecto a ampliaciones o extensiones del contrato objeto de esta FIANZA, a menos que haya sido notificado previamente a la misma y esta haya dado su conformidad mediante endoso a la FIANZA con el cargo correspondiente de prima adicional, si hubiere lugar.

Queda excluida de la presente FIANZA cualquier obligación que asuma el AFIANZADO frente a terceros, incluyendo cargos fiscales.

El Beneficiario de esta FIANZA, en un plazo de diez (10) días, deberá enviar copia a SEGUROS RESERVAS de cualquier aviso dado al AFIANZADO que contenga observaciones sobre la obra u obligación garantizada así como de cualquier notificación de terminación, modificación o alteración del contrato, extensión o prorroga del mismo, obteniendo de esta acuse de recibo.

La falta de lo antes indicado liberará a SEGUROS RESERVAS de toda responsabilidad bajo la presente FIANZA que pudiera surgir por tales circunstancias.

6- **POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia de incumplimiento de las obligaciones contractuales del AFIANZADO, hasta el límite y condiciones de la presente FIANZA siempre que la notificación a SEGUROS RESERVAS sea recibida dentro del periodo de vigencia establecido en la FIANZA y que la misma haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la Ley 146-02 y Código Civil de la República Dominicana. Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

7- **POR CUANTO:** Esta FIANZA será válida, sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el AFIANZADO haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

8- **POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS. No realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el AFIANZADO.

9- **POR CUANTO:** La Ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas, a la prestación de FIANZA a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

10- **POR CUANTO:** SEGUROS RESERVAS Legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente FIANZA por $6,900,000.00 Pesos (DOP) Seis Millones Novecientos Mil con 00/100

Exigida a: MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL. y tiene como fecha de vigencia desde el 5 de Enero de 2018 hasta el 5 de Mayo de 2018 a las 4:00 PM o cuando sea cumplida la obligación, lo que ocurra primero.

Esta póliza está sujeta a las cláusulas y condiciones especificadas en los anexos abajo detallados :

Seguros Reservas, S.A. SEGUROS RESERVAS República Dominicana

Eugenia Ureña

Firma Autorizada y Sello

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel. 1-7778 Bimsa Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO
MALESPIN
CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778
pinsa
Santo Domingo, R.D.

Presupuesto

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto para "Construcción Modulo de Archivo General del Poder Judicial"**

Fecha creación :
Fecha impresión:
Solicitado por : _____
Preparado por : _____

UBIC.: San Isidro, Prov. Santo Domingo

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
	MODULO 1					
1	**PRELIMINARES**					
1.01	Replanteo y control topográfico	1,000.00	m2	43.76	43,760.00	
1.02	Limpieza de área	1,276.00	m2	45.80	58,443.10	
1.03	Fumigación del terreno	1,276.00	m2	111.08	141,738.08	
1.04	Caseta de materiales	1.00	ud	63,617.99	63,617.99	
1.05	Bote de desperdicios	5.00	ud	26,204.83	131,024.13	
	Sub-Total					**438,589.30**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.01	Excavación de zapatas en roca dura	163.58	m3	507.99	83,096.45	
2.02	Corte de terreno	87.50	m3	126.56	11,073.70	
2.03	Relleno de reposición	64.51	m3	149.75	9,660.30	
2.04	Bote de material excavado	99.07	m3	240.76	23,852.09	
2.05	Relleno compactado	987.04	m3	606.65	598,790.78	
	Sub-Total					**726,473.32**
3	**HORMIGON ARMADO EN:**					
3.01	H.A. zapata muro 60 x 30 (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	5.66	m3	12,081.49	68,381.23	
3.02	Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	90.00	m3	13,261.34	1,193,520.60	
3.03	Zapata Placa Zp1 (Escalera) (1x1x.15) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	0.60	m3	15,990.29	9,594.17	
3.04	H.A. Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)	11.88	m3	35,002.53	415,830.06	
3.05	H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)	4.48	m3	31,545.49	141,323.80	
3.06	Mechones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	26.34	m3	31,676.37	834,355.59	
3.07	Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel	22.10	m3	28,507.21	630,009.34	
3.08	Topping sobre Metaldeck (1er nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	101.60	m3	10,958.27	1,113,360.23	
3.09	Topping sobre aluzinc cal 22 (2do nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	100.00	m3	11,102.84	1,110,284.00	
	Sub-Total					**5,516,659.02**
4	**MUROS**					
4.01	Muro bloques hormigón 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms y serpentinas)	93.20	m2	1,715.08	159,845.46	
4.02	Muro bloques hormigón 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)	980.10	m2	1,570.26	1,539,011.83	
	Sub-Total					**1,698,857.29**
5	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					
5.01	Fraguache en dinteles y vigas de amaree	407.28	m2	66.56	27,108.56	
5.02	Empañete maestreado muros	2,173.40	m2	366.28	796,072.95	
5.03	Cantos	1,449.80	ml	134.80	195,433.04	
5.04	Fino de techo inclinado	1,152.66	m2	581.99	670,836.59	
	Sub-Total					**1,689,451.14**
6	**TERMINACION PISO**					
6.01	Piso hormigón rayado y malla electrosoldada terminado con helicóptero primer nivel	1,000.00	m2	1,473.86	1,473,860.00	
6.02	Piso terminado con helicóptero segundo nivel	1,000.00	m2	1,270.99	1,270,990.00	
6.03	Aceras perimetral	174.20	m2	953.61	166,118.86	
	Sub-Total					**2,910,968.86**
7	**ESTRUCTURA METALICA**					
	COLUMNAS METALICAS					
.01	Columnas P1 (W14X90)	108.00	ml	9,144.96	987,655.68	
.02	Columnas P2 (Bracer PIPE 4 SCH40)	144.53	ml	2,357.61	340,745.37	
7.03	Columnas P3 (HSS10X10X.375)	124.80	ml	4,211.95	525,651.36	

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 pinsa Santo Domingo R.D.

9

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto para "Construcción Modulo de Archivo General del Poder Judicial"**

Fecha creación :
Fecha impresión:
Solicitado por : _____
Preparado por : _____

UBIC: San Isidro, Prov. Santo Domingo

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
	VIGAS ENTREPISO					
7.04	Vigas pricipal VP1 (W24X68)	150.00	ml	14,924.57	2,238,685.50	
7.05	Vigas secundarias Vs1 (W18X35)	464.01	ml	7,673.14	3,560,413.69	
7.06	Vigas pricipal VP3 (W18X40)	176.00	ml	8,772.14	1,543,896.64	
	VIGAS TECHO A DOS AGUAS					
7.07	Vigas portico pricipal VP4 (W21X44)	152.10	ml	9,459.03	1,438,718.46	
7.08	Vigas secundarias Vs2 (W14X22)	160.00	ml	4,824.68	771,948.80	
7.09	Vigas secundarias Vs3 (W16X26)	560.00	ml	5,294.61	2,964,981.60	
7.1	Conexiones, anclajes y tornilleria	1.00	PA	1,904,846.72	1,904,846.72	
	ENCOFRADO METALICO DECK.					
	ENTREPISO					
7.11	Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico	1,000.41	m2	1,462.45	1,463,049.60	
7.12	Gualderas para Entrepisos	130.60	ml	1,384.45	180,809.17	
	TECHO					
7.13	Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico	1,098.90	m2	1,462.45	1,607,086.31	
7.14	Gualderas Cubierta de Techo	108.40	ml	1,384.45	150,074.38	
7.15	Canalón (No incluye bajantes)	267.07	pl	508.19	135,722.30	
	ESCALERAS					
7.16	Suministro, fabricacion y montaje de estructura metálica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)	1.00	uds	824,428.86	824,428.86	
7.17	Pasamanos Tubo Ø 1"	60.00	ml	1,592.72	95,563.20	
	Sub-Total					**20,734,277.64**
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
	PRIMER NIVEL					
8.01	Salida Cenitales (Tuberia EMT de 1/2")	148.00	ud.	2,632.00	389,536.00	
8.02	Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania, instalada	137.00	ud	1,792.00	245,504.00	
8.03	Lámparas Tipo secadora con fotocelda incluida, instalada	4.00	ud.	2,352.00	9,408.00	
8.04	Lámpara de pared, instalada	2.00	ud.	2,352.00	4,704.00	
8.05	Lámparas de emergencia, instalada	5.00	ud.	2,576.00	12,880.00	
8.06	Interruptor doble (bticino)	3.00	ud.	1,286.19	3,858.57	
8.07	Interruptor triple (bticino)	2.00	ud.	1,507.65	3,015.30	
8.08	Interruptor tres vias (bticino)	2.00	ud.	1,645.83	3,291.66	
8.09	Toma corriente doble 120 v (bticino)	10.00	ud.	1,351.55	13,515.50	
8.10	Salida de teléfono y data	4.00	ud.	756.03	3,024.12	
8.11	Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30",(incluye ventana Dayton, base de metal)	9.00	ud.	2,912.00	26,208.00	
8.12	Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado	1.00	ud.	10,528.00	10,528.00	
8.13	Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado	4.00	ud.	672.00	2,688.00	
8.14	Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado	2.00	ud.	672.00	1,344.00	
8.15	Sistema de Puesta a Tierra con Varillas de tierra 5/8" x 6' conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación	15.00	ml	2,464.00	36,960.00	
8.16	Acometida principal de teléfono en PVC de 1"	35.00	ml	218.40	7,644.00	
8.17	Acometida eléctrica para Panel de Distribución de 24 espacio trifásico Con 3 THW # 02 (P) y 1 THW # 04 (Neutro),	90.00	ml	470.40	42,336.00	
8.18	Switch de segundad 3P 100A GE	1.00	ud.	13,440.00	13,440.00	
	Sub-total					**829,885.15**
	SEGUNDO NIVEL					
8.19	Salida Cenitales (Tuberia EMT de 1/2")	148.00	ud.	2,632.00	389,536.00	
8.20	Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania instalada	143.00	ud.	1,792.00	256,256.00	
21	Lámparas de emergencia, instalada	5.00	ud.	2,352.00	11,760.00	
22	Interruptor doble (bticino)	3.00	ud.	1,286.19	3,858.57	
8.23	Interruptor triple (bticino)	2.00	ud.	1,507.65	3,015.30	

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 pinsa Santo Domingo, R.D.

10

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto para "Construcción Modulo de Archivo General del Poder Judicial"**

Fecha creación :
Fecha impresión:
Solicitado por : _____
Preparado por : _____

UBIC.: San Isidro, Prov. Santo Domingo

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
8.24	Interruptor tres vias (bticino)	2.00	ud	1,645.83	3,291.66	
8.25	Toma corriente doble 120 v (bticino)	10.00	ud	1,351.55	13,515.50	
8.26	Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)	9.00	ud	4,704.00	42,336.00	
8.27	Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado	1.00	ud	10,528.00	10,528.00	
8.28	Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado	4.00	ud	672.00	2,688.00	
	Sub-total					**736,785.03**
9	**PORTAJE**					
9.01	Puerta principal de malla ciclonica corrediza para hueco de 2.50 x 2.80 (según detalle)	1.00	ud	55,156.95	55,156.95	
9.02	Puerta tracera 1.00 X 2.10 metalica en tola	1.00	ud	43,986.51	43,986.51	
9.03	Puertas metálica enrollables frontal y posterior	1.00	PA	98,177.97	98,177.97	
	Sub-Total					**197,321.43**
10	**VENTANAS**					
10.01	Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)	626.67	p2	223.05	139,778.74	
	Sub-Total					**139,778.74**
11	**PINTURA**					
11.01	Pintura con acrílica de calidad reconocida	2,173.40	m2	180.82	392,994.19	
	Sub-Total					**392,994.19**
12	**MISCELANEOS**					
12.01	Impermeabilizante asfaltico 4 mm de poliester	1,152.66	m2	583.68	672,783.90	
12.02	Juntas de contracción en pisos	1.00	PA	53,879.20	53,879.20	
12.03	Cerradura de emergencia (Barra de panico) para puerta tracera	1.00	PA	7,866.80	7,866.80	
12.04	Sistema de deteccion de incendio	1.00	ud	700,000.00	700,000.00	
12.05	Protectores de ventanas	626.67	p2	431.17	270,201.30	
12.06	Shutter de aluminio en ventanas de extractores	18.00	uds	6,717.31	120,911.58	
12.07	Letras identificacion nave	1.00	PA	65,419.20	65,419.20	
12.08	Desagues pluviales 4" de techo	12.00	uds	7,486.12	89,833.44	
12.09	Limpieza final	1.00	PA	42,815.16	42,815.16	
	Sub-Total					**2,023,710.58**
	MODULO 2					
13	**PRELIMINARES**					
13.01	Replanteo y control topográfico	1,000.00	m2	43.76	43,760.00	
13.02	Limpieza de área	1,276.00	m2	45.80	58,443.10	
13.03	Fumigación del terreno	1,276.00	m2	111.08	141,738.08	
13.04	Bote de desperdicios	5.00	ud	26,204.83	131,024.13	
	Sub-Total					**374,965.31**
14	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
14.01	Excavación de zapatas en roca dura	163.58	m3	507.99	83,096.45	
14.02	Corte de terreno	87.50	m3	126.56	11,073.70	
14.03	Relleno de reposición	64.51	m3	149.75	9,660.30	
14.04	Bote de material excavado	99.07	m3	240.76	23,852.09	
14.05	Relleno compactado	987.04	m3	606.65	598,790.78	
	Sub-Total					**726,473.32**
15	**HORMIGON ARMADO EN:**					
15.01	H.A. zapata muro 60 x 30 (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	5.66	m3	12,081.49	68,381.23	
15.02	Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	90.00	m3	13,261.34	1,193,520.60	
15.03	Zapata Placa Zp1 (Escalera) (1x1x.15) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	0.60	m3	15,990.29	9,594.17	
15.04	H.A. Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)	11.88	m3	35,002.53	415,830.06	
15.05	H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)	4.48	m3	31,545.49	141,323.80	

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7

Dirsa Santo Domingo, R.D.

11

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto para "Construcción Modulo de Archivo General del Poder Judicial"**

Fecha creación :
Fecha impresión:
Solicitado por : _____
Preparado por : _____

UBIC.: San Isidro, Prov. Santo Domingo

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
15.06	Mechones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	26.34	m3	31,676.37	834,355.59	
15.07	Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel	22.10	m3	28,507.21	630,009.34	
15.08	Topping sobre Metaldeck (1er nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	101.60	m3	10,958.27	1,113,360.23	
15.09	Topping sobre aluzinc cal 22 (2do nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	100.00	m3	11,102.84	1,110,284.00	
	Sub-Total					**5,516,659.02**
16	**MUROS**					
16.01	Muro bloques hormigón 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms y serpentinas)	93.20	m2	1,715.08	159,845.46	
16.02	Muro bloques hormigón 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)	980.10	m2	1,570.26	1,539,011.83	
	Sub-Total					**1,698,857.29**
17	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					
17.01	Fraguache en dinteles y vigas de amaree	407.28	m2	66.56	27,108.56	
17.02	Empañete maestreado muros	2,173.40	m2	366.28	796,072.95	
17.03	Cantos	1,449.80	ml	134.80	195,433.04	
17.04	Fino de techo inclinado	1,152.66	m2	581.99	670,836.59	
	Sub-Total					**1,689,451.14**
18	**TERMINACION PISO**					
8.01	Piso hormigón rayado y malla electrosoldada terminado con helicóptero primer nivel	1,000.00	m2	1,473.86	1,473,860.00	
18.02	Piso terminado con helicóptero segundo nivel	1,000.00	m2	1,270.99	1,270,990.00	
18.03	Aceras perimetral	174.20	m2	953.61	166,118.86	
	Sub-Total					**2,910,968.86**
19	**ESTRUCTURA METALICA**					
	COLUMNAS METALICAS					
19.01	Columnas P1 (W14X90)	108.00	ml	9,144.96	987,655.68	
19.02	Columnas P2 (Bracer PIPE 4 SCH40)	144.53	ml	2,357.61	340,745.37	
19.03	Columnas P3 (HSS10X10X.375)	124.80	ml	4,211.95	525,651.36	
	VIGAS ENTREPISO					
19.04	Vigas pricipal VP1 (W24X68)	150.00	ml	14,924.57	2,238,685.50	
19.05	Vigas secundarias Vs1 (W18X35)	464.01	ml	7,673.14	3,560,413.69	
19.06	Vigas pricipal VP3 (W18X40)	176.00	ml	8,772.14	1,543,896.64	
	VIGAS TECHO A DOS AGUAS					
19.07	Vigas portico pricipal VP4 (W21X44)	152.10	ml	9,459.03	1,438,718.46	
19.08	Vigas secundarias Vs2 (W14X22)	160.00	ml	4,824.68	771,948.80	
19.09	Vigas secundarias Vs3 (W16X26)	560.00	ml	5,294.61	2,964,981.60	
19.10	Conexiones, anclajes y tornilleria	1.00	PA	1,904,846.72	1,904,846.72	
	ENCOFRADO METALICO DECK.					
	ENTREPISO					
19.11	Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico	1,000.41	m2	1,462.45	1,463,049.60	
19.12	Gualderas para Entrepisos	130.60	ml	1,384.45	180,809.17	
	TECHO					
19.13	Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico	1,098.90	m2	1,462.45	1,607,086.31	
19.14	Gualderas Cubierta de Techo	108.40	ml	1,384.45	150,074.38	
19.15	Canalón (No incluye bajantes)	267.07	pl	508.19	135,722.30	
	ESCALERAS					
19.16	Suministro, fabricacion y montaje de estructura metálica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)	1.00	uds	824,428.86	824,428.86	
19.17	Pasamanos Tubo Ø 1"	60.00	ml	1,592.72	95,563.20	
	Sub-Total					**20,734,277.64**
20	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 Pinsa Santo Domingo, R.D.

12

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto para "Construcción Modulo de Archivo General del Poder Judicial"**

Fecha creación :
Fecha impresión:
Solicitado por : _____
Preparado por : _____

UBIC: San Isidro, Prov. Santo Domingo

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
	PRIMER NIVEL					
20.01	Salida Cenitales (Tubería EMT de 1/2")	148.00	ud	2,632.00	389,536.00	
20.02	Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania, instalada	137.00	ud	1,792.00	245,504.00	
20.03	Lámparas Tipo secadora con fotocelda incluida, instalada	4.00	ud	2,352.00	9,408.00	
20.04	Lámpara de pared, instalada	2.00	ud	2,352.00	4,704.00	
20.05	Lámparas de emergencia, instalada	5.00	ud	2,576.00	12,880.00	
20.06	Interruptor doble, (bticino)	3.00	ud	1,286.19	3,858.57	
20.07	Interruptor triple (bticino)	2.00	ud	1,507.65	3,015.30	
20.08	Interruptor tres vias (bticino)	2.00	ud	1,645.83	3,291.66	
20.09	Toma corriente doble 120 v (bticino)	10.00	ud	1,351.55	13,515.50	
20.10	Salida de teléfono y data	4.00	ud	756.03	3,024.12	
20.11	Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)	9.00	ud	2,912.00	26,208.00	
20.12	Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado	1.00	ud	10,528.00	10,528.00	
20.13	Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado	4.00	ud	672.00	2,688.00	
20.14	Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado	2.00	ud	672.00	1,344.00	
20.15	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para vanilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación	15.00	ml	2,464.00	36,960.00	
20.16	Acometida principal de teléfono en PVC de 1"	35.00	ml	218.40	7,644.00	
20.17	Acometida eléctrica para Panel de Distribución de 24 espacio trifásico Con 3 THW # 02 (P) y 1 THW # 04 (Neutro)	90.00	ml	470.40	42,336.00	
20.18	Switch de seguridad 3P 100A GE	1.00	ud	13,440.00	13,440.00	
	Sub-total					**829,885.15**
	SEGUNDO NIVEL					
20.19	Salida Cenitales (Tubería EMT de 1/2")	148.00	ud	2,632.00	389,536.00	
20.20	Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania,instalada	143.00	ud	1,792.00	256,256.00	
20.21	Lámparas de emergencia, instalada	5.00	ud	2,352.00	11,760.00	
20.22	Interruptor doble, (bticino)	3.00	ud	1,286.19	3,858.57	
20.23	Interruptor triple (bticino)	2.00	ud	1,507.65	3,015.30	
20.24	Interruptor tres vias, (bticino)	2.00	ud	1,645.83	3,291.66	
20.25	Toma corriente doble 120 v (bticino)	10.00	ud	1,351.55	13,515.50	
20.26	Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)	9.00	ud	4,704.00	42,336.00	
20.27	Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado	1.00	ud	10,528.00	10,528.00	
20.28	Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado	4.00	ud	672.00	2,688.00	
	Sub-total					**736,785.03**
21	**PORTAJE**					
21.01	Puerta principal de malla ciclonica corrediza para hueco de 2.50 x 2.80 (según detalle)	1.00	ud	55,156.95	55,156.95	
21.02	Puerta tracera 1.00 X 2.10 metalica en tola	1.00	ud	43,986.51	43,986.51	
21.03	Puertas metálica enrollables frontal y posterior	1.00	PA	98,177.97	98,177.97	
	Sub-Total					**197,321.43**
22	**VENTANAS**					
22.01	Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)	626.67	p2	223.05	139,778.74	
	Sub-Total					**139,778.74**
23	**PINTURA**					
23.01	Pintura con acrilica de calidad reconocida	2,173.40	m2	180.82	392,994.19	
	Sub-Total					**392,994.19**
24	**MISCELANEOS**					
1.01	Impermeabilizante asfaltico 4 mm de poliester	1,152.66	m2	583.68	672,783.90	
24.02	Juntas de contracción en pisos	1.00	PA	53,879.20	53,879.20	

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

13

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto para "Construcción Modulo de Archivo General del Poder Judicial"**

Fecha creación :
Fecha impresión:
Solicitado por : _____
Preparado por : _____

UBIC: San Isidro, Prov. Santo Domingo

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
24.03	Cerradura de emergencia (Barra de panico) para puerta tracera	1.00	PA	7,866.80	7,866.80	
24.04	Sistema de deteccion de incendio	1.00	ud	700,000.00	700,000.00	
24.05	Protectores de ventanas	626.67	p2	431.17	270,201.30	
24.06	Shutter de aluminio en ventanas de extractores	18.00	uds	6,717.31	120,911.58	
24.07	Letras identificacion nave	1.00	PA	65,419.20	65,419.20	
24.08	Desagues pluviales 4" de techo	12.00	uds	7,486.12	89,833.44	
24.09	Limpieza final	1.00	PA	42,815.16	42,815.16	
	Sub-Total					**2,023,710.58**
	MODULO 3					
25	**PRELIMINARES**					
25.01	Replanteo y control topográfico	1,000.00	m2	43.76	43,760.00	
25.02	Limpieza de área	1,276.00	m2	45.80	58,443.10	
25.03	Fumigación del terreno	1,276.00	m2	111.08	141,738.08	
25.04	Bote de desperdicios	5.00	ud	26,204.83	131,024.13	
	Sub-Total					**374,965.31**
26	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
26.01	Excavación de zapatas en roca dura	163.58	m3	507.99	83,096.45	
26.02	Corte de terreno	87.50	m3	126.56	11,073.70	
26.03	Relleno de reposición	64.51	m3	149.75	9,660.30	
26.04	Bote de material excavado	99.07	m3	240.76	23,852.09	
26.05	Relleno compactado	987.04	m3	606.65	598,790.78	
	Sub-Total					**726,473.32**
27	**HORMIGON ARMADO EN:**					
27.01	H.A. zapata muro 60 x 30 (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	5.66	m3	12,081.49	68,381.23	
27.02	Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	90.00	m3	13,261.34	1,193,520.60	
27.03	Zapata Placa Zp1 (Escalera) (1x1x.15) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	0.60	m3	15,990.29	9,594.17	
27.04	H.A. Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)	11.88	m3	35,002.53	415,830.06	
27.05	H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)	4.48	m3	31,545.49	141,323.80	
27.06	Mechones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	26.34	m3	31,676.37	834,355.59	
27.07	Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel	22.10	m3	28,507.21	630,009.34	
27.08	Topping sobre Metaldeck (1er nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	101.60	m3	10,958.27	1,113,360.23	
27.09	Topping sobre aluzinc cal 22 (2do nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	100.00	m3	11,102.84	1,110,284.00	
	Sub-Total					**5,516,659.02**
28	**MUROS**					
28.01	Muro bloques hormigón 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms. y serpentinas)	93.20	m2	1,715.08	159,845.46	
28.02	Muro bloques hormigón 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)	980.10	m2	1,570.26	1,539,011.83	
	Sub-Total					**1,698,857.29**
29	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					
29.01	Fraguache en dinteles y vigas de amaree	407.28	m2	66.56	27,108.56	
29.02	Empañete maestreado muros	2,173.40	m2	366.28	796,072.95	
29.03	Cantos	1,449.80	ml	134.80	195,433.04	
29.04	Fino de techo inclinado	1,152.66	m2	581.99	670,836.59	
	Sub-Total					**1,689,451.14**
30	**TERMINACION PISO**					
30.01	Piso hormigón rayado y malla electrosoldada terminado con helicóptero primer nivel	1,000.00	m2	1,473.86	1,473,860.00	
30.02	Piso terminado con helicóptero segundo nivel	1,000.00	m2	1,270.99	1,270,990.00	
30.03	Aceras perimetral	174.20	m2	953.61	166,118.86	
	Sub-Total					**2,910,968.86**

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 561-7778 Bitesa

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

14

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto para "Construcción Modulo de Archivo General del Poder Judicial"**

Fecha creación :
Fecha impresión:
Solicitado por : _____
Preparado por : _____

UBIC.: San Isidro, Prov. Santo Domingo

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
31	**ESTRUCTURA METALICA**					
	COLUMNAS METALICAS					
31.01	Columnas P1 (W14X90)	108.00	ml	9,144.96	987,655.68	
31.02	Columnas P2. (Bracer PIPE 4 SCH40)	144.53	ml	2,357.61	340,745.37	
31.03	Columnas P3 (HSS10X10X.375)	124.80	ml	4,211.95	525,651.36	
	VIGAS ENTREPISO					
31.04	Vigas pricipal VP1 (W24X68)	150.00	ml	14,924.57	2,238,685.50	
31.05	Vigas secundarias Vs1 (W18X35)	464.01	ml	7,673.14	3,560,413.69	
31.06	Vigas pricipal VP3 (W18X40)	176.00	ml	8,772.14	1,543,896.64	
	VIGAS TECHO A DOS AGUAS					
31.07	Vigas portico pricipal VP4 (W21X44)	152.10	ml	9,459.03	1,438,718.46	
31.08	Vigas secundarias Vs2 (W14X22)	160.00	ml	4,824.68	771,948.80	
31.09	Vigas secundarias Vs3 (W16X26)	560.00	ml	5,294.61	2,964,981.60	
31.10	Conexiones, anclajes y tornilleria	1.00	PA	1,904,846.72	1,904,846.72	
	ENCOFRADO METALICO DECK.					
	ENTREPISO					
31.11	Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico	1,000.41	m2	1,462.45	1,463,049.60	
31.12	Gualderas para Entrepisos	130.60	ml	1,384.45	180,809.17	
	TECHO					
31.13	Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico	1,098.90	m2	1,462.45	1,607,086.31	
31.14	Gualderas Cubierta de Techo	108.40	ml	1,384.45	150,074.38	
31.15	Canalón (No incluye bajantes)	267.07	pl	508.19	135,722.30	
	ESCALERAS					
31.16	Suministro, fabricacion y montaje de estructura metálica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)	1.00	uds	824,428.86	824,428.86	
31.17	Pasamanos Tubo Ø 1"	60.00	ml	1,592.72	95,563.20	
	Sub-Total					**20,734,277.64**
32	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
	PRIMER NIVEL					
32.01	Salida Cenitales (Tubena EMT de 1/2")	148.00	ud	2,632.00	389,536.00	
32.02	Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania, instalada	137.00	ud	1,792.00	245,504.00	
32.03	Lámparas Tipo secadora con fotocelda incluida, instalada	4.00	ud	2,352.00	9,408.00	
32.04	Lámpara de pared, instalada	2.00	ud	2,352.00	4,704.00	
32.05	Lámparas de emergencia, instalada	5.00	ud	2,576.00	12,880.00	
32.06	Interruptor doble (bticino)	3.00	ud	1,286.19	3,858.57	
32.07	Interruptor triple (bticino)	2.00	ud	1,507.65	3,015.30	
32.08	Interruptor tres vias (bticino)	2.00	ud	1,645.83	3,291.66	
32.09	Toma corriente doble 120 v (bticino)	10.00	ud	1,351.55	13,515.50	
32.10	Salida de teléfono y data	4.00	ud	756.03	3,024.12	
32.11	Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)	9.00	ud	2,912.00	26,208.00	
32.12	Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado	1.00	ud	10,528.00	10,528.00	
32.13	Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado	4.00	ud	672.00	2,688.00	
32.14	Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado	2.00	ud	672.00	1,344.00	
32.15	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación	15.00	ml	2,464.00	36,960.00	
32.16	Acometida principal de teléfono en PVC de 1"	35.00	ml	218.40	7,644.00	
32.17	Acometida eléctrica para Panel de Distribución de 24 espacio trifásico. Con 3 THW # 02 (P) y 1 THW # 04 (Neutro).	90.00	ml	470.40	42,336.00	
2.18	Switch de seguridad 3P 100A GE	1.00	ud	13,440.00	13,440.00	
	Sub-total					**829,885.15**

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 561-7778

15

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto para "Construcción Modulo de Archivo General del Poder Judicial"**

Fecha creación :
Fecha impresión:
Solicitado por : _____
Preparado por : _____

UBIC.: San Isidro, Prov. Santo Domingo

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
	SEGUNDO NIVEL					
32.19	Salida Cenitales (Tuberia EMT de 1/2")	148.00	ud	2,632.00	389,536.00	
32.20	Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania,instalada	143.00	ud	1,792.00	256,256.00	
32.21	Lámparas de emergencia, instalada	5.00	ud	2,352.00	11,760.00	
32.22	Interruptor doble (bticino)	3.00	ud	1,286.19	3,858.57	
32.23	Interruptor triple (bticino)	2.00	ud	1,507.65	3,015.30	
32.24	Interruptor tres vias. (bticino)	2.00	ud	1,645.83	3,291.66	
32.25	Toma corriente doble 120 v (bticino)	10.00	ud	1,351.55	13,515.50	
32.26	Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)	9.00	ud	4,704.00	42,336.00	
32.27	Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado	1.00	ud	10,528.00	10,528.00	
32.28	Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado	4.00	ud	672.00	2,688.00	
	Sub-total					**736,785.03**
33	**PORTAJE**					
33.01	Puerta principal de malla ciclonica corrediza para hueco de 2.50 x 2.80 (según detalle)	1.00	ud	55,156.95	55,156.95	
33.02	Puerta tracera 1.00 X 2.10 metalica en tola	1.00	ud	43,986.51	43,986.51	
33.03	Puertas metálica enrollables frontal y posterior	1.00	PA	98,177.97	98,177.97	
	Sub-Total					**197,321.43**
34	**VENTANAS**					
4.01	Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)	626.67	p2	223.05	139,778.74	
	Sub-Total					**139,778.74**
35	**PINTURA**					
35.01	Pintura con acrílica de calidad reconocida	2,173.40	m2	180.82	392,994.19	
	Sub-Total					**392,994.19**
36	**MISCELANEOS**					
36.01	Impermeabilizante asfaltico 4 mm de poliester	1,152.66	m2	583.68	672,783.90	
36.02	Juntas de contracción en pisos	1.00	PA	53,879.20	53,879.20	
36.03	Cerradura de emergencia (Barra de panico) para puerta tracera	1.00	PA	7,866.80	7,866.80	
36.04	Sistema de deteccion de incendio	1.00	ud	700,000.00	700,000.00	
36.05	Protectores de ventanas	626.67	p2	431.17	270,201.30	
36.06	Shutter de aluminio en ventanas de extractores	18.00	uds	6,717.31	120,911.58	
36.07	Letras identificacion nave	1.00	PA	65,419.20	65,419.20	
36.08	Desagues pluviales 4" de techo	12.00	uds	7,486.12	89,833.44	
36.09	Limpieza final	1.00	PA	42,815.16	42,815.16	
	Sub-Total					**2,023,710.58**
	MODULO 4					
37	**PRELIMINARES**					
37.01	Replanteo y control topográfico	1,000.00	m2	43.76	43,760.00	
37.02	Limpieza de área	1,276.00	m2	45.80	58,443.10	
37.03	Fumigación del terreno	1,276.00	m2	111.08	141,738.08	
37.04	Bote de desperdicios	5.00	ud	26,204.83	131,024.13	
	Sub-Total					**374,965.31**
38	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
38.01	Excavación de zapatas en roca dura	163.58	m3	507.99	83,096.45	
38.02	Corte de terreno	87.50	m3	126.56	11,073.70	
38.03	Relleno de reposición	64.51	m3	149.75	9,660.30	
38.04	Bote de matenal excavado	99.07	m3	240.76	23,852.09	
38.05	Relleno compactado	987.04	m3	606.65	598,790.78	
	Sub-Total					**726,473.32**
39	**HORMIGON ARMADO EN:**					

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 561-7778 ciasa

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

16

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto para "Construcción Modulo de Archivo General del Poder Judicial"**

Fecha creación :
Fecha impresión:
Solicitado por : _____
Preparado por : _____

UBIC.: San Isidro, Prov. Santo Domingo

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
39.01	H A zapata muro 60 x 30 (Hor Ind 240 kg/cm2)	5.66	m3	12,081.49	68,381.23	
39.02	Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor Ind 240 kg/cm2)	90.00	m3	13,261.34	1,193,520.60	
39.03	Zapata Placa Zp1 (Escalera) (1x1x.15) (Hor Ind 240 kg/cm2)	0.60	m3	15,990.29	9,594.17	
39.04	H A Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)	11.88	m3	35,002.53	415,830.06	
39.05	H A Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)	4.48	m3	31,545.49	141,323.80	
39.06	Mechones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind 240 kg/cm2)	26.34	m3	31,676.37	834,355.59	
39.07	Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel	22.10	m3	28,507.21	630,009.34	
39.08	Topping sobre Metaldeck (1er nivel) (Hor Ind 240 kg/cm2)	101.60	m3	10,958.27	1,113,360.23	
39.09	Topping sobre aluzinc cal 22 (2do nivel) (Hor Ind 240 kg/cm2)	100.00	m3	11,102.84	1,110,284.00	
	Sub-Total					**5,516,659.02**
40	**MUROS**					
40.01	Muro bloques hormigón 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms y serpentinas)	93.20	m2	1,715.08	159,845.46	
40.02	Muro bloques hormigón 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)	980.10	m2	1,570.26	1,539,011.83	
	Sub-Total					**1,698,857.29**
41	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					
41.01	Fraguache en dinteles y vigas de amaree	407.28	m2	66.56	27,108.56	
41.02	Empañete maestreado muros	2,173.40	m2	366.28	796,072.95	
41.03	Cantos	1,449.80	ml	134.80	195,433.04	
41.04	Fino de techo inclinado	1,152.66	m2	581.99	670,836.59	
	Sub-Total					**1,689,451.14**
42	**TERMINACION PISO**					
42.01	Piso hormigón rayado y malla electrosoldada terminado con helicóptero primer nivel	1,000.00	m2	1,473.86	1,473,860.00	
42.02	Piso terminado con helicóptero segundo nivel	1,000.00	m2	1,270.99	1,270,990.00	
42.03	Aceras perimetral	174.20	m2	953.61	166,118.86	
	Sub-Total					**2,910,968.86**
43	**ESTRUCTURA METALICA**					
	COLUMNAS METALICAS					
43.01	Columnas P1 (W14X90)	108.00	ml	9,144.96	987,655.68	
43.02	Columnas P2, (Bracer PIPE 4 SCH40)	144.53	ml	2,357.61	340,745.37	
43.03	Columnas P3 (HSS10X10X.375)	124.80	ml	4,211.95	525,651.36	
	VIGAS ENTREPISO					
43.04	Vigas pricipal VP1 (W24X68)	150.00	ml	14,924.57	2,238,685.50	
43.05	Vigas secundarias Vs1 (W18X35)	464.01	ml	7,673.14	3,560,413.69	
43.06	Vigas pricipal VP3 (W18X40)	176.00	ml	8,772.14	1,543,896.64	
	VIGAS TECHO A DOS AGUAS					
43.07	Vigas portico pricipal VP4 (W21X44)	152.10	ml	9,459.03	1,438,718.46	
43.08	Vigas secundarias Vs2 (W14X22)	160.00	ml	4,824.68	771,948.80	
43.09	Vigas secundarias Vs3 (W16X26)	560.00	ml	5,294.61	2,964,981.60	
43.10	Conexiones, anclajes y tornilleria	1.00	PA	1,904,846.72	1,904,846.72	
	ENCOFRADO METALICO DECK.					
	ENTREPISO					
43.11	Suministro y colocacion de Metaldeck Cal 22, para Encofrado Metalico	1,000.41	m2	1,462.45	1,463,049.60	
43.12	Gualderas para Entrepisos	130.60	ml	1,384.45	180,809.17	
	TECHO					
43.13	Suministro y colocacion de Metaldeck Cal 22, para Encofrado Metalico	1,098.90	m2	1,462.45	1,607,086.31	
43.14	Gualderas Cubierta de Techo	108.40	ml	1,384.45	150,074.38	
43.15	Canalón (No incluye bajantes)	267.07	pl	508.19	135,722.30	
	ESCALERAS					

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 561-7778 pinsa

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

17

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto para "Construcción Modulo de Archivo General del Poder Judicial"**

Fecha creación :
Fecha impresión:
Solicitado por : _____
Preparado por : _____

UBIC.: San Isidro, Prov. Santo Domingo

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
43.16	Suministro, fabricacion y montaje de estructura metálica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)	1.00	uds	824,428.86	824,428.86	
43.17	Pasamanos Tubo Ø 1"	60.00	ml	1,592.72	95,563.20	
	Sub-Total					**20,734,277.64**
44	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
	PRIMER NIVEL					
44.01	Salida Cenitales (Tuberia EMT de 1/2")	148.00	ud.	2,632.00	389,536.00	
44.02	Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania, instalada	137.00	ud.	1,792.00	245,504.00	
44.03	Lámparas Tipo secadora con fotocelda incluida, instalada	4.00	ud	2,352.00	9,408.00	
44.04	Lámpara de pared, instalada	2.00	ud	2,352.00	4,704.00	
44.05	Lámparas de emergencia, instalada	5.00	ud	2,576.00	12,880.00	
44.06	Interruptor doble (bticino)	3.00	ud.	1,286.19	3,858.57	
44.07	Interruptor triple (bticino)	2.00	ud	1,507.65	3,015.30	
44.08	Interruptor tres vias (bticino)	2.00	ud	1,645.83	3,291.66	
44.09	Toma corriente doble 120 v (bticino)	10.00	ud.	1,351.55	13,515.50	
44.10	Salida de teléfono y data	4.00	ud.	756.03	3,024.12	
44.11	Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30",(incluye ventana Dayton, base de metal)	9.00	ud.	2,912.00	26,208.00	
44.12	Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado	1.00	ud.	10,528.00	10,528.00	
44.13	Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado	4.00	ud.	672.00	2,688.00	
44.14	Registro data y telefono 6"x6"x4" instalado	2.00	ud.	672.00	1,344.00	
44.15	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para vanilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación	15.00	ml	2,464.00	36,960.00	
44.16	Acometida principal de teléfono en PVC de 1"	35.00	ml	218.40	7,644.00	
44.17	Acometida eléctrica para Panel de Distribución de 24 espacio trifásico. Con 3 THW # 02 (P) y 1 THW # 04 (Neutro).	90.00	ml	470.40	42,336.00	
44.18	Switch de seguridad 3P 100A GE	1.00	ud.	13,440.00	13,440.00	
	Sub-total					**829,885.15**
	SEGUNDO NIVEL					
44.19	Salida Cenitales (Tuberia EMT de 1/2")	148.00	ud.	2,632.00	389,536.00	
44.20	Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania,instalada	143.00	ud.	1,792.00	256,256.00	
44.21	Lámparas de emergencia, instalada	5.00	ud.	2,352.00	11,760.00	
44.22	Interruptor doble (bticino)	3.00	ud.	1,286.19	3,858.57	
44.23	Interruptor triple (bticino)	2.00	ud.	1,507.65	3,015.30	
44.24	Interruptor tres vias (bticino)	2.00	ud.	1,645.83	3,291.66	
44.25	Toma corriente doble 120 v (bticino)	10.00	ud.	1,351.55	13,515.50	
44.26	Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)	9.00	ud.	4,704.00	42,336.00	
44.27	Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado	1.00	ud	10,528.00	10,528.00	
44.28	Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado	4.00	ud.	672.00	2,688.00	
	Sub-total					**736,785.03**
45	**PORTAJE**					
45.01	Puerta principal de malla ciclonica corrediza para hueco de 2.50 x 2.80 (según detalle)	1.00	ud	55,156.95	55,156.95	
45.02	Puerta tracera 1.00 X 2.10 metalica en tola	1.00	ud	43,986.51	43,986.51	
45.03	Puertas metálica enrollables frontal y posterior	1.00	PA	98,177.97	98,177.97	
	Sub-Total					**197,321.43**
46	**VENTANAS**					
46.01	Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)	626.67	p2	223.05	139,778.74	
	Sub-Total					**139,778.74**

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 567-7778 PGISID

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

18

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Departamento de Infraestructura Física

OBRA: **Presupuesto para "Construcción Modulo de Archivo General del Poder Judicial"**

Fecha creación :
Fecha impresión:
Solicitado por : _____
Preparado por : _____

UBIC: San Isidro, Prov. Santo Domingo

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Subtotal
47	**PINTURA**					
47.01	Pintura con acrilica de calidad reconocida	2,173.40	m2	180.82	392,994.19	
	Sub-Total					**392,994.19**
48	**MISCELANEOS**					
48.01	Impermeabilizante asfaltico 4 mm de poliester	1,152.66	m2	583.68	672,783.90	
48.02	Juntas de contracción en pisos	1.00	PA	53,879.20	53,879.20	
48.03	Cerradura de emergencia (Barra de panico) para puerta tracera	1.00	PA	7,866.80	7,866.80	
48.04	Sistema de deteccion de incendio	1.00	ud	700,000.00	700,000.00	
48.05	Protectores de ventanas	626.67	p2	431.17	270,201.30	
48.06	Shutter de aluminio en ventanas de extractores	18.00	uds	6,717.31	120,911.58	
48.07	Letras identificacion nave	1.00	PA	65,419.20	65,419.20	
48.08	Desagues pluviales 4" de techo	12.00	uds	7,486.12	89,833.44	
48.09	Limpieza final	1.00	PA	42,815.16	42,815.16	
	Sub-Total					**2,023,710.58**
	SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS					**$ 151,952,128.79**

GASTOS INDIRECTOS

	Descripción	%	Valor
01	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%	15,195,212.88
02	Gastos Administrativos	3.00%	4,558,563.86
03	Seguros y Fianzas	4.50%	6,837,845.80
04	Transporte	1.50%	2,279,281.93
05	Pensión y Jubilaciones de los trabajadores de la construcción	1.00%	1,519,521.29
06	CODIA (1X 1000)	0.10%	151,952.13
07	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18.00%	2,735,138.32
	SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS		**$ 33,277,516.21**
	SUB-TOTAL GENERAL		**$ 185,229,645.00**
	IMPREVISTOS	5%	7,597,606.44
	TOTAL GENERAL (RD$)		**$ 192,827,251.43**

Santo Domingo, R.D.
Tel. (809) 567-7778
Oficina

SANTO DOMINGO
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

19

SANTO DOMINGO
MALESPIN
CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

Santo Domingo, R.D.
Tel.(809) 561-7778

SANTO DOMINGO
MALESPIN
CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

Análisis de costo

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 1.01

Designacion: Replanteo y control topográfico

Cantidad: 1.000.00 m2 | Rendimiento Hs 25.0000 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
Cal (50 lb)	Funda	0.0174	234.00	4.08
Clavos corrientes	lb	0.0500	19.89	0.99
hilo nylon No 18	Libra	0.0500	187.20	9.36
Madera pino amencana bruta	P2	0.0300	38.03	1.14
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	15.57
	ITEBIS		18.00%	2.80
			TOTAL MATERIALES	18.37 41.95%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		2.00	144.56	289.13	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS	626.48	$/hs
			Rendimiento Hs	25.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD	25.06	57.27%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	25.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Brigada topográfica	0.0000	200000	8.33	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	8.33	$/hs
		Rendimiento Hs	25.00	
		TOTAL	0.33	

COSTO - COSTO ***43.76*** 99.25%

MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 1.02

Designacion: Limpieza de área

Cantidad: 1,276.00 m2 | Rendimiento Hs: 100.0000 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		2.00	144.56	289.13	$/hs
		-	-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:	626.48	$/hs
			Rendimiento Hs:	100.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	6.26	13.67%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
Tractor D6		1.00	3,351.03	3,351.03	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:	3,351.03	$/hs
			Rendimiento Hs:	100.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS:	33.51	
		ITEBIS	18.00%	6.03	
			TOTAL:	39.54	

E) OTROS:

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:		$/hs
		Rendimiento Hs:	100.00	
		TOTAL:		

COSTO - COSTO ***45.80*** 13.67%

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 591-7778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 1.03

Designacion: Fumigación del terreno

Cantidad: 1.276.00 m2 | Rendimiento Hs: 25.0000 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
DragNet (4 Litros) Fumigante	Ud	0.0200	4.461.86	89.24	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	89.24	
		ITEBIS	18.00%	16.06	
			TOTAL MATERIALES	105.30	94.80%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
			TOTAL POR HS	144.56	$/hs
			Rendimiento Hs	25.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	5.78	5.20%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	25.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
		TOTAL		$/hs
		Rendimiento Hs	25.00	
		TOTAL		

COSTO - COSTO ***111.08*** 100.00%

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 1.04

Designacion: Caseta de materiales

Cantidad: 1.00 ud | Rendimiento Hs 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
Madera pino americana bruta	P2	239.9700	38.03	9,124.86
Clavos corrientes	lb	12.8384	19.89	255.36
Zinc calibre 34	lb	19.0000	238.68	4,534.92
Clavos de zinc	lb	28.3985	40.95	1,162.92
Plywood pino (12mm) 1/2" x 4' x 8' Brasil	Ud	14.0000	1,076.40	15,069.60
Cal (50 lb)	Funda	0.0560	234.00	13.10
hilo nylon No 18	Libra	0.1700	187.20	31.82
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	30,192.58
	ITEBIS		18.00%	5,434.66
			TOTAL MATERIALES	35,627.24 56.00%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION	CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz	24.00	337.35	8,096.49	$/hs
Trabajador Calificado	24.00	144.56	3,469.53	$/hs
Trabajador No Calificado	72.00	112.38	8,091.40	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		TOTAL POR HS	19,657.42	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD	19,657.42	30.90%

C) TRANSPORTES INTERNOS

	CUANTIA	km/unidad	
			-
			-
			-
			-
		TOTAL	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion	Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		TOTAL	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00
		SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
ITEBIS		18.00%	-
		TOTAL	-

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Brigada topográfica	0.04	200000	8,333.33	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	8,333.33	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL	8,333.33	

COSTO - COSTO ***63,617.99*** 86.90%

Tel.(809) 567-7778 Santo Domingo, R.D.
SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMI

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 1.05

Designacion: Bote de desperdicios

Cantidad: 5.00 ud | Rendimiento Hs 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
				TOTAL POR HS:	$/hs
				Rendimiento Hs: 1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
			5.00	-	
			5.00	-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
Camión volcador		4.00	2,443.90	9,775.60	
Cargador frontal		4.00	3,107.97	12,431.88	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:	22,207.48	$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	22,207.48	
		ITEBIS	18.00%	3,997.35	
			TOTAL:	26,204.83	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			TOTAL:	$/hs
			Rendimiento Hs: 1.00	
			TOTAL:	

COSTO - COSTO ***26,204.83***

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 2.01

Designacion: Excavación de zapatas en roca dura

Cantidad: 163.58 m3 | Rendimiento Hs. 8.0000 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Trabajador Calificado		2.00	144.56	289.13	$/hs
		-	-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS	289.13	$/hs
			Rendimiento Hs	8.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD	36.14	7.11%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
Excavadora 320 B		1.00	2,610.58	2,610.58	
Martillo hidráulico		1.00	588.34	588.34	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL	3,198.92	$/hs
			Rendimiento Hs.	8.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	399.87	
		ITEBIS	18.00%	71.98	
			TOTAL	471.85	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL		$/hs
		Rendimiento Hs.	8.00	
		TOTAL		

COSTO - COSTO	***507.99***	7.11%

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 BINSA Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 2.02

Designacion: Corte de terreno

Cantidad: 87.50 m3 | Rendimiento Hs: 30.0000 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador No Calificado		2.00	112.38	224.76	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS	562.11	$/hs
			Rendimiento Hs	30.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD	18.74	14.81%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
Excavadora 320 B		1.05	2,610.58	2,741.11	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL	2,741.11	$/hs
			Rendimiento Hs	30.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	91.37	
		ITEBIS	18.00%	16.45	
			TOTAL:	107.82	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL		$/hs
		Rendimiento Hs	30.00	
		TOTAL		

COSTO - COSTO ***126.56*** 14.81%

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 BINSA Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 2.03

Designacion: Relleno de reposición

Cantidad: 64.51 m3 | Rendimiento Hs: 4.0000 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
Trabajador No Calificado		2.00	112.38	224.76	$/hs
		-	-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS	369.32	$/hs
			Rendimiento Hs	4.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD	92.33	61.66%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
Vibroapisonador (Maquito)		1.00	194.62	194.62	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL	194.62	$/hs
			Rendimiento Hs	4.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	48.66	
		ITEBIS	18.00%	8.76	
			TOTAL	57.42	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL		$/hs
		Rendimiento Hs	4.00	
		TOTAL		

COSTO - COSTO ***149.75*** 61.66%

Tel.(809) 561-7778 Pinsa Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 2.04

Designacion: Bote de material excavado

Cantidad: 99.07 m3 | Rendimiento Hs 21.0000 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
		-	-	-	$/hs
		-	-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	21.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
Acarreo de materiales a granel de 0 a 5 kms	21.34	1.30	5.00	138.71	
Acarreo de materiales a granel de 10.01 a 20	15.7	1.30	5.00	102.05	
				-	
				-	
			TOTAL	240.76	100.00%

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
		-	-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	21.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	21.00	
			TOTAL		

COSTO - COSTO	***240.76***	100.00%

Tel.(809) 561-
Pinsa
Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 2.05

Designacion: Relleno compactado

Cantidad: 987.04 m3 | Rendimiento Hs: 100.0000 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Derecho mina	m3s	1.3000	93.60	121.68	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	121.68	
		ITEBIS	18.00%	21.90	
			TOTAL MATERIALES:	143.58	23.67%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
Trabajador No Calificado		2.00	112.38	224.76	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:	369.32	$/hs
			Rendimiento Hs:	100.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	3.69	0.61%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
Acarreo de materiales a granel de 0 a 5 kms	21.34	1.25	5.00	133.38	
Acarreo de materiales a granel de 5.01 a 10	16.57	1.25	5.00	103.56	
Acarreo de materiales a granel de 10.01 a 20	15.7	1.25	5.00	98.13	
				-	
			TOTAL:	335.07	55.23%

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion	Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
Compactador de suelos	1.00	3,692.26	3,692.26	
Camion regador de agua	1.00	2,272.86	2,272.86	
Motoniveladora 14G	1.00	4,570.26	4,570.26	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		TOTAL:	10,535.38	$/hs
		Rendimiento Hs:	100.00	
		SUBTOTAL SIN ITEBIS	105.35	
	ITEBIS	18.00%	18.96	
		TOTAL:	124.31	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:		$/hs
		Rendimiento Hs:	100.00	
		TOTAL:		

COSTO - COSTO ***606.65*** 79.51%

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 3.01

Designacion: H. A. zapata muro .60 x 30 (Hor. Ind. 240 kg/cm2)

Cantidad: 5.66 m3 | Rendimiento Hs: 1.0000 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Hormigón 240 Kg/cm²	M3	1.0500	6,713.46	7,049.13	
Acero	Qq	0.6050	2,357.16	1,426.08	
Alambre (Calibre 18)	Lb	1.3310	39.78	52.95	
Bombeo y Colocación	M3	1.0500	760.50	798.53	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	9,326.69	
		ITEBIS	18.00%	1,678.80	
			TOTAL MATERIALES	11,005.49	91.09%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		2.00	144.56	289.13	$/hs
Trabajador No Calificado		4.00	112.38	449.52	$/hs
			TOTAL POR HS	1,076.00	$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD	1,076.00	8.91%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
		TOTAL		$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL		

COSTO - COSTO	***12,081.49***	100.00%

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

REPUBLICA DOMINICANA MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L. SANTO DOMINGO

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 3.02

Designacion: Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)

Cantidad: 90.00 m3 | Rendimiento Hs: 1.0000 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Hormigón 240 Kg/cm²	M3	1.0500	6,713.46	7,049.13	
Acero	Qq	1.0140	2,357.16	2,390.16	
Alambre (Calibre 18)	Lb	2.2308	39.78	88.74	
Bombeo y Colocación	M3	1.0500	760.50	798.53	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	10,326.56	
		ITEBIS	18.00%	1,858.78	
			TOTAL MATERIALES:	12,185.34	91.89%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		2.00	144.56	289.13	$/hs
Trabajador No Calificado		4.00	112.38	449.52	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:	1,076.00	$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		1,076.00	8.11%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:		$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:		

COSTO - COSTO	***13,261.34***	100.00%

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo R.D.

REPUBLICA DOMINICANA MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L. SANTO DOMINGO

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 3.03

Designacion: Zapata Placa Zp1 (Escalera) (1x1x.15) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)

Cantidad: 0.60 m3 | Rendimiento Hs 1.0000 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
Hormigón 240 Kg/cm²	M3	1.0500	6,713.46	7,049.13
Acero	Qq	1.9600	2,357.16	4,620.04
Alambre (Calibre 18)	Lb	4.3120	39.78	171.53
Bombeo y Colocación	M3	1.0500	760.50	798.53
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	12,639.23
	ITEBIS		18.00%	2,275.06
			TOTAL MATERIALES	14,914.29 93.27%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION	CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz	1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado	2.00	144.56	289.13	$/hs
Trabajador No Calificado	4.00	112.38	449.52	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		TOTAL POR HS	1,076.00	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD	1,076.00	6.73%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion	Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		TOTAL	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00
		SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
ITEBIS		18.00%	-
		TOTAL	-

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		TOTAL	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00
		TOTAL	

COSTO - COSTO	***15,990.29***	100.00%

REPUBLICA DOMINICANA MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. DOMINGO

Tel.(809) 561-7778 BIMSA Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 3.04

Designacion: H.A. Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)

Cantidad: 11.88 m3 | Rendimiento Hs 0.2500 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Hormigón 210 Kg/cm²	M3	1.0500	6,479.46	6,803.43	
Acero	Qq	3.7030	2,357.16	8,728.58	
Alambre (Calibre 18)	Lb	8.1466	39.78	324.07	
Bombeo y Colocación	M3	1.0500	760.50	798.53	
Madera de pino americano cepillada	P2	180.8800	40.95	7,407.04	
Clavos corrientes	lb	9.9484	19.89	197.87	
Alambre (Calibre 14)	Lb	6.2500	37.18	232.39	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	24,491.91	
		ITEBIS	18.00%	4,408.54	
			TOTAL MATERIALES	28,900.45	82.57%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		2.00	144.56	289.13	$/hs
Trabajador No Calificado		8.00	112.38	899.04	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS	1,525.52	$/hs
			Rendimiento Hs	0.25	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		6,102.08	17.43%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	0.25	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion		Cantidad	PU	Costo Parcial	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	0.25	
			TOTAL		

COSTO - COSTO	***35,002.53***	100.00%

REPUBLICA DOMINICANA MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. SANTO DOMINGO

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 3.05

Designacion: H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)

Cantidad: 4.48 m3 | Rendimiento Hs: 0.2500 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
Hormigón 210 Kg/cm²	M3	1.0500	6,479.46	6,803.43
Acero	Qq	4.0600	2,357.16	9,570.09
Alambre (Calibre 18)	Lb	8.9320	39.78	355.31
Bombeo y Colocación	M3	1.0500	760.50	798.53
Madera de pino americano cepillada	P2	90.4400	40.95	3,703.52
Clavos corrientes	lb	4.9742	19.89	98.94
Alambre (Calibre 14)	Lb	6.2500	37.18	232.39
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	21,562.21
	ITEBIS		18.00%	3,881.20
			TOTAL MATERIALES	25,443.41	80.66%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION	CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz	1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado	2.00	144.56	289.13	$/hs
Trabajador No Calificado	8.00	112.38	899.04	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		TOTAL POR HS:	1,525.52	$/hs
		Rendimiento Hs:	0.25	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	6,102.08	19.34%

C) TRANSPORTES INTERNOS

	CUANTIA	km/unidad	
			-
			-
			-
			-
		TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion	Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		TOTAL:		$/hs
		Rendimiento Hs:	0.25	
		SUBTOTAL SIN ITEBIS:	-	
	ITEBIS	18.00%	-	
		TOTAL:	-	

E) OTROS:

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:		$/hs
		Rendimiento Hs:	0.25	
		TOTAL:		

COSTO - COSTO ***31,545.49*** 100.00%

REPUBLICA DOMINICANA
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
SANTO DOMINGO

Tel.(809) 561-7778
PRESA
Sante Domingo R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 3.06

Designacion: Mechones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)

Cantidad: 26.34 m3 | Rendimiento Hs 0.2500 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Hormigón 240 Kg/cm²	M3	1.0500	6,713.46	7,049.13	
Acero	Qq	5.0611	2,357.16	11,929.84	
Alambre (Calibre 18)	Lb	11.1344	39.78	442.93	
Bombeo y Colocación	M3	1.0500	760.50	798.53	
Madera de pino americano cepillada	P2	31.7300	40.95	1,299.34	
Clavos corrientes	lb	6.9806	19.89	138.84	
Alambre (Calibre 14)	Lb	0.3906	37.18	14.52	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	21,673.13	
		ITEBIS	18.00%	3,901.16	
			TOTAL MATERIALES	25,574.29	80.74%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		2.00	144.56	289.13	$/hs
Trabajador No Calificado		8.00	112.38	899.04	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS	1,525.52	$/hs
			Rendimiento Hs	0.25	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		6,102.08	19.26%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	0.25	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion		Cantidad	PU	Costo Parcial	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	0.25	
			TOTAL		

COSTO - COSTO ***31,676.37*** 100.00%

Tel.(809) 561-7778 Bimsa Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 3.07

Designacion: Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel

Cantidad: 22.10 m3 | Rendimiento Hs 0.2500 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Hormigón 210 Kg/cm²	M3	1.0500	6.479.46	6.803.43	
Acero	Qq	4.0630	2.357.16	9.577.16	
Alambre (Calibre 18)	Lb	8.9386	39.78	355.58	
Bombeo y Colocación	M3	1.0500	760.50	798.53	
Madera de pino americano cepillada	P2	31.7300	40.95	1.299.34	
Clavos corrientes	lb	6.9806	19.89	138.84	
Alambre (Calibre 14)	Lb	0.3906	37.18	14.52	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	18.987.40	
	ITEBIS		18.00%	3.417.73	
			TOTAL MATERIALES	22.405.13	78.59%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		2.00	144.56	289.13	$/hs
Trabajador No Calificado		8.00	112.38	899.04	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS	1.525.52	$/hs
			Rendimiento Hs.	0.25	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD	6.102.08	21.41%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs.	0.25	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL		$/hs
		Rendimiento Hs	0.25	
		TOTAL		

COSTO - COSTO ***28,507.21*** 100.00%

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 BIMSA Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 3.08

Designacion: Topping sobre Metaldeck (1er nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)

Cantidad: 101.60 m3 | Rendimiento Hs. 1.0000 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Hormigón 240 Kg/cm²	M3	1.0500	6 713.46	7 049.13	
Malla Electrosoldada D2.5 X D 2.5 20 X 20 – 2	Rollo	0.1432	7 195.50	1 030.61	
Bombeo y Colocación	M3	1.0500	760.50	798.53	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	8 878.27	
	ITEBIS		18.00%	1,598.09	
			TOTAL MATERIALES:	10,476.36	95.60%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
		-	-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:	481.91	$/hs
			Rendimiento Hs.	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD	481.91	4.40%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs.	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:		$/hs
		Rendimiento Hs.	1.00	
		TOTAL:		

COSTO - COSTO ***10,958.27*** 100.00%

REPUBLICA DOMINICANA MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. SANTO DOMINGO

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 3.09

Designacion: Topping sobre aluzinc cal 22 (2do nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)

Cantidad: 100.00 m3 | Rendimiento Hs 1.0000 m3

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Hormigón 240 Kg/cm²	M3	1.0500	6,713.46	7,049.13	
Malla Electrosoldada D2.5 X D.2.5.20 X 20 – 2	Rollo	0.1432	7,195.50	1,030.61	
Bombeo y Colocación	M3	1.0500	760.50	798.53	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	8,878.27	
		ITEBIS	18.00%	1,598.09	
			TOTAL MATERIALES	10,476.36	94.36%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		2.00	144.56	289.13	$/hs
		-	-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS	626.48	$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD	626.48	5.64%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL		$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL		

COSTO - COSTO ***11,102.84*** 100.00%

REPUBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 4.01

Designacion: Muro bloques hormigón 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms y serpentinas)

Cantidad: 93.20 m2 | Rendimiento Hs 1.3000 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
Bloques de 20 (8")	Ud	13.0000	30.42	395.46
Cemento gris 42.5Kg	Funda	0.2560	272.67	69.80
Arena	M3	0.0848	877.50	74.37
Grava	M3	0.0898	877.50	78.76
Agua	Gl	7.7790	0.59	4.55
Acero	Qq	0.1507	2,357.16	355.34
Alambre (Calibre 18)	Lb	0.3648	39.78	14.51
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

	SUBTOTAL SIN ITEBIS	992.79	
ITEBIS	18.00%	178.70	
	TOTAL MATERIALES	1,171.49	68.31%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
Trabajador No Calificado		2.00	112.38	224.76	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:	706.67	$/hs
			Rendimiento Hs:	1.30	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		543.59	31.69%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.30	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:		$/hs
		Rendimiento Hs:	1.30	
		TOTAL:		

COSTO - COSTO	***1,715.08***	100.00%

Tel.(809) 561-7778 bimsa Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 4.02

Designacion: Muro bloques hormigón 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)

Cantidad: 980.10 m2 | Rendimiento Hs 1.3500 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Bloques de 20 (8")	Ud	13.0000	30.42	395.46	
Cemento gris 42.5Kg	Funda	0.2560	272.67	69.80	
Arena	M3	0.0848	877.50	74.37	
Grava	M3	0.0898	877.50	78.76	
Agua	Gl	7.7790	0.59	4.55	
Acero	Qq	0.1077	2,357.16	253.81	
Alambre (Calibre 18)	Lb	0.2606	39.78	10.37	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	887.12	
		ITEBIS	18.00%	159.68	
			TOTAL MATERIALES:	1,046.80	66.66%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
Trabajador No Calificado		2.00	112.38	224.76	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:	706.67	$/hs
			Rendimiento Hs:	1.35	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	523.46	33.34%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.35	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:		$/hs
		Rendimiento Hs:	1.35	
		TOTAL:		

COSTO - COSTO	***1,570.26***	100.00%

Tel.(809) 561-7778 bimsa Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 5.01

Designacion: Fraguache en dinteles y vigas de amaree

Cantidad: 407.28 m2 | Rendimiento Hs: 8.6250 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
Agua	Gl	1.0000	0.59	0.59
Arena	M3	0.0100	877.50	8.78
Cemento gris 42.5Kg	Funda	0.0800	272.67	21.81
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

	SUBTOTAL SIN ITEBIS	31.18	
ITEBIS	18.00%	5.61	
	TOTAL MATERIALES:	36.79	55.27%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION	CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Trabajador Calificado	1.00	144.56	144.56	$/hs
Trabajador No Calificado	1.00	112.38	112.38	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs
		-	-	$/hs

	TOTAL POR HS:	256.94	$/hs
	Rendimiento Hs:	8.63	
TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		29.77	44.73%

C) TRANSPORTES INTERNOS

	CUANTIA	km/unidad	
			-
			-
			-
			-
		TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion	Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

	TOTAL:		$/hs
	Rendimiento Hs:	8.63	
	SUBTOTAL SIN ITEBIS:	-	
ITEBIS	18.00%	-	
	TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial
			-
			-
			-
			-
			-
			-

	TOTAL:		$/hs
	Rendimiento Hs:	8.63	
	TOTAL:		

COSTO - COSTO	***66.56***	100.00%

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 567-7778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 5.02

Designacion: Empañete maestreado muros

Cantidad: 2,173.40 m2 | Rendimiento Hs: 3.5000 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Cemento gris 42.5Kg	Funda	0.3150	272.67	85.89	
Arena	M3	0.0210	877.50	18.43	
Agua	Gl	1.4490	0.59	0.85	
Madera de pino americano cepillada	P2	0.8333	40.95	34.13	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	139.30	
	ITEBIS		18.00%	25.07	
			TOTAL MATERIALES:	164.37	44.88%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
Trabajador No Calificado		2.00	112.38	224.76	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:	706.67	$/hs
			Rendimiento Hs:	3.50	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	201.91	55.12%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	3.50	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS:	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion		Cantidad	PU	Costo Parcial	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	3.50	
			TOTAL:		

COSTO - COSTO ***366.28*** 100.00%

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 5.03

Designacion: Cantos

Cantidad: 1.449.80 ml | Rendimiento Hs: 3.7500 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Cemento gris 42.5Kg	Funda	0.0660	272.67	18.00	
Arena	M3	0.0044	877.50	3.86	
Agua	Gl	0.3036	0.59	0.18	
Madera de pino americano cepillada	P2	0.8333	40.95	34.13	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	56.17	
	ITEBIS		18.00%	10.11	
			TOTAL MATERIALES	66.28	49.17%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
Trabajador No Calificado		1.00	112.38	112.38	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS	256.94	$/hs
			Rendimiento Hs	3.75	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD	68.52	50.83%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	3.75	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion		Cantidad	PU	Costo Parcial	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	3.75	
			TOTAL		

COSTO - COSTO ***134.80*** 100.00%

SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 5.04

Designacion: Fino de techo inclinado

Cantidad: 1.152.66 m2 | Rendimiento Hs 2.0000 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Cemento gris 42.5Kg	Funda	0.8580	272.67	233.95	
Arena	M3	0.0750	877.50	65.81	
Agua	Gl	4.8300	0.59	2.83	
Madera de pino americano cepillada	P2	0.8333	40.95	34.13	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	336.72	
	ITEBIS		18.00%	60.61	
			TOTAL MATERIALES:	397.33	68.27%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
Trabajador No Calificado		2.00	112.38	224.76	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:	369.32	$/hs
			Rendimiento Hs:	2.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	184.66	31.73%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	2.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS		
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion		Cantidad	PU	Costo Parcial	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	2.00	
			TOTAL:		

COSTO - COSTO	***581.99***	100.00%

Tel.(809) 561-7778
Santo Domingo R.D.
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 6.01

Designacion: Piso hormigón rayado y malla electrosoldada terminado con helicóptero primer nivel

Cantidad: 1,000.00 m2 | Rendimiento Hs. 2.2500 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Hormigón 240 Kg/cm²	M3	0.1100	6,713.46	738.48	
Madera de pino americano cepillada	P2	0.3813	40.95	15.61	
Clavos corrientes	lb	0.1048	19.89	2.09	
Cemento gris 42.5Kg	Funda	0.0715	272.67	19.50	
Malla Electrosoldada D2.5 X D.2.5 20 X 20 – 2	Rollo	0.0107	7,195.50	77.20	
Bombeo y Colocación	M3	0.1100	760.50	83.66	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	936.54	
		ITEBIS	18.00%	168.58	
			TOTAL MATERIALES:	1,105.12	74.98%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
Trabajador No Calificado		2.00	112.38	224.76	$/hs
Trabajador Medio Calificado		1.00	123.00	123.00	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS	829.67	$/hs
			Rendimiento Hs	2.25	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		368.74	25.02%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	2.25	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			TOTAL	$/hs
			Rendimiento Hs	2.25
			TOTAL	

COSTO - COSTO ***1,473.86*** 100.00%

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 541-7778

REPUBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 6.02

Designacion: Piso terminado con helicóptero segundo nivel

Cantidad: 1.000.00 m2 | Rendimiento Hs. 2.7500 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Hormigón 240 Kg/cm²	M3	0.1100	6,713.46	738.48	
Madera de pino americano cepillada	P2	0.3813	40.95	15.61	
Clavos corrientes	lb	0.1048	19.89	2.09	
Cemento gris 42.5Kg	Funda	0.0715	272.67	19.50	
Bombeo y Colocación	M3	0.1100	760.50	83.66	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	859.34	
		ITEBIS	18.00%	154.68	
			TOTAL MATERIALES:	1,014.02	79.78%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		1.00	337.35	337.35	$/hs
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
Trabajador No Calificado		2.00	112.38	224.76	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS.	706.67	$/hs
			Rendimiento Hs.	2.75	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	256.97	20.22%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	2.75	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:		$/hs
		Rendimiento Hs	2.75	
		TOTAL:		

COSTO - COSTO	***1,270.99***	100.00%

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Santo Domingo Tel.(809) 567-7116

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 6.03

Designacion: Aceras perimetral

Cantidad: 174.20 m2 | Rendimiento Hs 2.5000 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Hormigon 210 Kg/cm²	M3	0.1050	6,479.46	680.34	
Madera de pino americano cepillada	P2	0.0504	40.95	2.06	
Clavos corrientes	lb	0.0277	19.89	0.55	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	682.95	
		ITEBIS	18.00%	122.93	
			TOTAL MATERIALES:	805.88	84.51%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
Trabajador No Calificado		2.00	112.38	224.76	$/hs
		-	-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:	369.32	$/hs
			Rendimiento Hs:	2.50	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	147.73	15.49%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	2.50	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL		$/hs
		Rendimiento Hs:	2.50	
		TOTAL		

COSTO - COSTO ***953.61*** 100.00%

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 567-7778 DGII

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.01

Designacion: Columnas P1 (W14X90)

Cantidad: 108.00 ml | Rendimiento Hs: 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Columnas P1 (W14X90)	1.00	9144.96	9,144.96	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	9,144.96	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL	9,144.96	

COSTO - COSTO ***9,144.96***

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 567-7778
SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.02

Designacion: Columnas P2, (Bracer PIPE 4 SCH40)

Cantidad: 144.53 ml | Rendimiento Hs: 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
			5.00	-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial
Columnas P2, (Bracer PIPE 4 SCH40)	1.00	2357.61	2,357.61
			-
			-
			-
			-
			-
		TOTAL:	2,357.61 $/hs
		Rendimiento Hs:	1.00
		TOTAL:	2,357.61

COSTO - COSTO ***2,357.61***

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 561-7778
SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.03

Designacion: Columnas P3 (HSS10X10X.375)

Cantidad: 124.80 ml | Rendimiento Hs 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Columnas P3 (HSS10X10X.375)	1.00	4211.95	4,211.95	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	4,211.95	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL	4,211.95	

COSTO - COSTO ***4,211.95***

Santo Domingo R.D. Tel.(809) 301-7778 PRISA

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.04

Designacion: Vigas pricipal VP1 (W24X68)

Cantidad: 150.00 ml | Rendimiento Hs: 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Vigas pricipal VP1 (W24X68)	1.00	14924.57	14,924.57	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	14,924.57	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	14,924.57	

COSTO - COSTO ***14,924.57***

Tel.(809) 561-7778 Bimsa Ingeniería y Construcción Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.05

Designacion: Vigas secundarias Vs1 (W18X35)

Cantidad: 464.01 ml | Rendimiento Hs. 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
		1.00	-	-	$/hs
		4.00	-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Vigas secundarias Vs1 (W18X35)	1.00	7673.14	7,673.14	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	7,673.14	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL	7,673.14	

COSTO - COSTO ***7,673.14***

Tel.(809) 561-1778 pinsa Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.06

Designacion: Vigas pricipal VP3 (W18X40)

Cantidad: 176.00 ml | Rendimiento Hs: 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Vigas pricipal VP3 (W18X40)	1.00	8772.14	8,772.14	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	8,772.14	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL	8,772.14	

COSTO - COSTO ***8,772.14***

Tel.(809) 561-7778 Bimsa Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.07

Designacion: Vigas portico pricipal VP4 (W21X44)

Cantidad:	152.10 ml	Rendimiento Hs	1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Vigas portico pricipal VP4 (W21X44)	1.00	9459.03	9.459.03	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	9.459.03	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	9.459.03	

COSTO - COSTO ***9,459.03***

Tel.(809) 561-7718 pinsa Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.08

Designacion: Vigas secundarias Vs2 (W14X22)

Cantidad: 160.00 ml | Rendimiento Hs 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Vigas secundarias Vs2 (W14X22)	1.00	4824.68	4,824.68	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	4,824.68	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL	4,824.68	

COSTO - COSTO ***4,824.68***

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.09

Designacion: Vigas secundarias Vs3 (W16X26)

Cantidad: 560.00 ml | Rendimiento Hs: 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT.	COSTO PARCIAL	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Vigas secundarias Vs3 (W16X26)	1.00	5294.61	5,294.61	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	5,294.61	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL	5,294.61	

COSTO - COSTO ***5,294.61***

Tel.(809) Santo Domingo, R.D.
SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.1

Designacion: Conexiones, anclajes y tornilleria

Cantidad: 1.00 PA | Rendimiento Hs: 1.0000 PA

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Conexiones, anclajes y tornillena	1.00	1904846.72	1.904.846.72	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	1.904.846.72	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL	1.904.846.72	

COSTO - COSTO ***1,904,846.72***

Tel.(809) 685-1362 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.11

Designacion: Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico

Cantidad: 1.000 41 m2 | Rendimiento Hs 1.0000 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs		
			SUBTOTAL SIN ITEBIS		
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal 22, para Encofrado Metalico	1.00	1462.45	1.462.45	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	1.462.45	$/hs
		Rendimiento Hs.	1.00	
		TOTAL	1.462.45	

COSTO - COSTO ***1,462.45***

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 567-7118

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.12

Designacion: Gualderas para Entrepisos

Cantidad: 130.60 ml | Rendimiento Hs 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Gualderas para Entrepisos	1.00	1384.45	1,384.45	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1,384.45	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	1,384.45	

COSTO - COSTO ***1,384.45***

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.13

Designacion: Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico

Cantidad: 1,098.90 m2 | Rendimiento Hs: 1.0000 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico	1.00	1462.45	1,462.45	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	1,462.45	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL	1,462.45	

COSTO - COSTO ***1,462.45***

Tel.(809) 567-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.14

Designacion: Gualderas Cubierta de Techo

Cantidad: 108.40 ml | Rendimiento Hs: 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Gualderas Cubierta de Techo	1.00	1384.45	1,384.45	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1,384.45	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	1,384.45	

COSTO - COSTO ***1,384.45***

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.15

Designacion: Canalón (No incluye bajantes)

Cantidad:	267.07 pl	Rendimiento Hs	1.0000 pl

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
				TOTAL POR HS:	$/hs
				Rendimiento Hs:	1.00
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
				TOTAL:	$/hs
				Rendimiento Hs:	1.00
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Canalón (No incluye bajantes)	1.00	508.19	508.19	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	508.19	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	508.19	

COSTO - COSTO ***508.19***

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 561-7778
SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.16

Designacion: Suministro, fabricacion y montaje de estructura metálica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)

Cantidad: 1.00 uds | Rendimiento Hs 1.0000 uds

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Suministro, fabricacion y montaje de estructura metálica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HS	1.00	824428.86	824,428.86	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	824,428.86	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	824,428.86	

COSTO - COSTO ***824,428.86***

Tel.(809) 561-7778 BIMSA Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 7.17

Designacion: Pasamanos Tubo Ø 1"

Cantidad: 60.00 ml | Rendimiento Hs: 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT.	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Pasamanos Tubo Ø 1"	1.00	1592.72	1,592.72	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1,592.72	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	1,592.72	

COSTO - COSTO ***1,592.72***

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.01

Designacion: Salida Cenitales (Tuberia EMT de 1/2")

Cantidad: 148.00 ud. | Rendimiento Hs: 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT.	COSTO PARCIAL	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES:	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Salida Cenitales (Tuberia EMT de 1/2")	1.00	2632	2,632.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	2,632.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	2,632.00	

COSTO - COSTO ***2,632.00***

Tel.(809) 561-7778 Ricsa Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.02

Designacion: Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania, instalada.

Cantidad:	137.00 ud.	Rendimiento Hs:	1.0000 ud.

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES:	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania, instalada.	1.00	1792	1,792.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1,792.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	1,792.00	

COSTO - COSTO ***1,792.00***

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.03

Designacion: Lámparas Tipo secadora con fotocelda incluida, instalada.

Cantidad:	4.00 ud.	Rendimiento Hs	1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Lámparas Tipo secadora con fotocelda incluida, instalada	1.00	2352	2,352.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	2,352.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	2,352.00	

COSTO - COSTO ***2,352.00***

Tel.(809) 501-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPÚBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.04

Designacion: Lámpara de pared, instalada.

Cantidad: 2.00 ud. | Rendimiento Hs. 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Lámpara de pared, instalada	1.00	2352	2,352.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	2,352.00	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL	2,352.00	

COSTO - COSTO ***2,352.00***

Tel.(809) 567-7778 Santo Domingo R.D.
SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.05

Designacion: Lámparas de emergencia, instalada.

Cantidad: 5.00 ud. | Rendimiento Hs 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Lámparas de emergencia, instalada	1.00	2576	2,576.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	2,576.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	2,576.00	

COSTO - COSTO ***2,576.00***

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 567-1118 Santo Domingo R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.06

Designacion: Interruptor doble. (bticino)

Cantidad: 3.00 ud. | Rendimiento Hs: 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Interruptor doble (bticino)	1.00	1286.19	1.286.19	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1.286.19	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	1.286.19	

COSTO - COSTO ***1,286.19***

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.07

Designacion: Interruptor triple. (bticino)

Cantidad: 2.00 ud. | Rendimiento Hs. 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES:	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs.	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Interruptor triple (bticino)	1.00	1507.65	1,507.65	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1,507.65	$/hs
		Rendimiento Hs.	1.00	
		TOTAL:	1,507.65	

COSTO - COSTO ***1,507.65***

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.08

Designacion: Interruptor tres vias. (bticino)

Cantidad: 2.00 ud. | Rendimiento Hs 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Interruptor tres vias. (bticino)	1.00	1645.83	1.645.83	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1.645.83	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	1.645.83	

COSTO - COSTO ***1,645.83***

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.09

Designacion: Toma corriente doble 120 v (bticino)

Cantidad: 10.00 ud. | Rendimiento Hs: 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS		
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Toma corriente doble 120 v (bticino)	1.00	1351.55	1,351.55	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1,351.55	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	1,351.55	

COSTO - COSTO ***1,351.55***

Tel.(809) 567-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.1

Designacion: Salida de teléfono y data

Cantidad: 4.00 ud. | Rendimiento Hs. 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Salida de teléfono y data	1.00	756.03	756.03	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	756.03	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	756.03	

COSTO - COSTO ***756.03***

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.11

Designacion: Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30",(incluye ventana

Cantidad: 9.00 ud. | Rendimiento Hs 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30",(incluye ventana Da	1.00	2912	2,912.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	2,912.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	2,912.00	

COSTO - COSTO ***2,912.00***

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 567-7778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.12

Designacion: Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado.

Cantidad: 1.00 ud. | Rendimiento Hs 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado.	1.00	10528	10,528.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	10,528.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	10,528.00	

COSTO - COSTO ***10,528.00***

Tel.(809) 561-7778
Santo Domingo R.D.
SANTO DOMINGO
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.13

Designacion: Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado.

Cantidad: 4.00 ud. | Rendimiento Hs 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado	1.00	672	672.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	672.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	672.00	

COSTO - COSTO ***672.00***

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA Tel. (809) 567-1778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.14

Designacion: Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado.

Cantidad: 2.00 ud. | Rendimiento Hs. 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			TOTAL	$/hs
			Rendimiento Hs	1.00
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL	-

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado	1.00	672	672.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	672.00	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL	672.00	

COSTO - COSTO ***672.00***

Tel.(809) 561-1778
Santo Domingo R.D.
SANTO DOMINGO
MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.15

Designacion: Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10

Cantidad: 15.00 ml | Rendimiento Hs 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS:	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS:	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10	1.00	2464	2,464.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	2,464.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	2,464.00	

COSTO - COSTO ***2,464.00***

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.16

Designacion: Acometida principal de teléfono en PVC de 1"

Cantidad: 35.00 ml | Rendimiento Hs 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES:	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Acometida principal de teléfono en PVC de 1"	1.00	218.4	218.40	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			TOTAL:	218.40	$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL:	218.40	

COSTO - COSTO ***218.40***

SANTO DOMINGO
MALESPIN
CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.17

Designacion: Acometida eléctrica para Panel de Distribución de 24 espacio trifásico. Con 3 THW # 02 (P) y 1 THW # 04 (Neutro).

Cantidad: 90.00 ml | Rendimiento Hs. 1.0000 ml

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Acometida eléctrica para Panel de Distribución de 24 espacio trifásico. Con 3 THW # 02 (P) y 1	1.00	470.4	470.40	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	470.40	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	470.40	

COSTO - COSTO ***470.40***

Santo Domingo R.D. Tel.(809) 561-7178
SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.18

Designacion: Switch de seguridad 3P 100A GE

Cantidad: 1.00 ud. | Rendimiento Hs 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Switch de seguridad 3P 100A GE	1.00	13440	13,440.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	13,440.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	13,440.00	

COSTO - COSTO ***13,440.00***

Santo Domingo R.D. Tel.(809) 567-7778
SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.19

Designacion: Salida Cenitales (Tuberia EMT de 1/2")

Cantidad:	148.00 ud.	Rendimiento Hs	1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS.	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS.		$/hs
			Rendimiento Hs.	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs.	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Salida Cenitales (Tuberia EMT de 1/2")	1.00	2632	2,632.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	2,632.00	$/hs
		Rendimiento Hs.	1.00	
		TOTAL:	2,632.00	

COSTO - COSTO ***2,632.00***

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 567-7778

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.2

Designacion: Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania,instalada.

Cantidad: 143.00 ud. | Rendimiento Hs 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania,instalada	1.00	1792	1,792.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1,792.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	1,792.00	

COSTO - COSTO ***1,792.00***

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL REPUBLICA DOMINICANA

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 567-7778

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.21

Designacion: Lámparas de emergencia, instalada.

Cantidad:	5.00 ud.	Rendimiento Hs	1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Lámparas de emergencia, instalada	1.00	2352	2.352.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	2.352.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	2.352.00	

COSTO - COSTO ***2,352.00***

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.22

Designacion: Interruptor doble. (bticino)

Cantidad: 3.00 ud. | Rendimiento Hs 1.0000 ud.

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES:	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Interruptor doble (bticino)	1.00	1286.19	1,286.19	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1,286.19	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	1,286.19	

COSTO - COSTO ***1,286.19***

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 567-7778
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.23

Designacion: Interruptor triple. (bticino)

Cantidad: 2.00 ud. | Rendimiento Hs. 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs.	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs.	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Interruptor triple. (bticino)	1.00	1507.65	1,507.65	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	1,507.65	$/hs
		Rendimiento Hs.	1.00	
		TOTAL	1,507.65	

COSTO - COSTO ***1,507.65***

Tel.(809) 567-1110
Santo Domingo
SANTO DOMINGO
MALESPIN CONSTRUCTORA SRL
REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.24

Designacion: Interruptor tres vias. (bticino)

Cantidad: 2.00 ud. | Rendimiento Hs: 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT.	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Interruptor tres vias. (bticino)	1.00	1645.83	1,645.83	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	1,645.83	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL	1,645.83	

COSTO - COSTO ***1,645.83***

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 567-7778 Santo Domingo, R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.25

Designacion: Toma corriente doble 120 v (bticino)

Cantidad:	10.00 ud.	Rendimiento Hs	1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS:	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Toma corriente doble 120 v (bticino)	1.00	1351.55	1.351.55	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	1.351.55	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	1.351.55	

COSTO - COSTO ***1,351.55***

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA
Santo Domingo R.D. Tel.(809) 541-1118

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.26

Designacion: Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)

Cantidad: 9.00 ud. | Rendimiento Hs: 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES:	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Da	1.00	4704	4,704.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	4,704.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	4,704.00	

COSTO - COSTO ***4,704.00***

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 567-7778

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.27

Designacion: Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado.

Cantidad: 1.00 ud. | Rendimiento Hs 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
		1.00	-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado.	1.00	10528	10,528.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	10,528.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	10,528.00	

COSTO - COSTO ***10,528.00***

Santo Domingo, R.D. Tel.(809) 567-7778
SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 8.28

Designacion: Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado.

Cantidad:	4.00 ud.	Rendimiento Hs:	1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado	1.00	672	672.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	672.00	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	672.00	

COSTO - COSTO ***672.00***

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 9.01

Designacion: Puerta principal de malla ciclonica corrediza para hueco de 2.50 x 2.80 (según detalle)

Cantidad: 1.00 ud | Rendimiento Hs: 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Puerta principal de malla ciclonica corrediza para hueco de 2.50 x 2.80 (según detalle)	1.00	55156.95	55,156.95	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	55,156.95	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	55,156.95	

COSTO - COSTO ***55,156.95***

Tel.(809) 561-7778 BOMSA Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 9.02

Designacion: Puerta tracera 1.00 X 2.10 metalica en tola

Cantidad: 1.00 ud | Rendimiento Hs: 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS:	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Puerta tracera 1.00 X 2.10 metalica en tola	1.00	43986.51	43,986.51	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	43,986.51	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	43,986.51	

COSTO - COSTO ***43,986.51***

Tel.(809) 561-7773 BIRSA Santo Domingo R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 9.03

Designacion: Puertas metálica enrollables frontal y posterior

Cantidad: 1.00 PA | Rendimiento Hs: 1.0000 PA

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Puertas metálica enrollables frontal y posterior	1.00	98177.97	98,177.97	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	98,177.97	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	98,177.97	

COSTO - COSTO ***98,177.97***

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo,R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 10.01

Designacion: Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)

Cantidad:	626.67 p2	Rendimiento Hs	1.0000 p2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Suministro y colocacion de Ventana Aluminio	1.00	223.05	223.05	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	223.05	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	223.05	

COSTO - COSTO ***223.05***

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 11.01

Designacion: Pintura con acrílica de calidad reconocida

Cantidad: 2,173.40 m2 | Rendimiento Hs: 2.0000 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Pintura acrilica Tropical Plus	Gls	0.0833	906.75	75.56	
Piedra	Ud	0.0025	175.50	0.44	
Rolos para pintar	UD	0.0500	152.10	7.61	
Brochas	UD	0.0500	93.60	4.68	
Porta rolos	UD	0.0100	292.50	2.93	
Thinner th-1000	Gls	0.0020	380.25	0.76	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	91.98	
		ITEBIS	18.00%	16.56	
			TOTAL MATERIALES	108.54	60.03%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS	144.56	$/hs
			Rendimiento Hs	2.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		72.28	39.97%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	2.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL		$/hs
		Rendimiento Hs	2.00	
		TOTAL		

COSTO - COSTO ***180.82*** 100.00%

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 12.01

Designacion: Impermeabilizante asfaltico 4 mm de poliester

Cantidad: 1.152.66 m2 | Rendimiento Hs 3.2000 m2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
Lona asfaltica Geco 3mm rollo 10 m2	Rollo	0.1050	2,012.90	211.35
Impermeabilizante asfaltico Vodipren PR 25kg	Gls	0.0333	4,803.15	160.11
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	371.46
	ITEBIS		18.00%	66.86
			TOTAL MATERIALES	438.32

75.10%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Trabajador Calificado		1.00	144.56	144.56	$/hs
Trabajador Medio Calificado		1.00	123.00	123.00	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS	267.56	$/hs
			Rendimiento Hs:	3.20	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD	83.61	

14.32%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
				-
			TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
Equipo menor		1.00	167.45	167.45	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:	167.45	$/hs
			Rendimiento Hs:	3.20	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	52.33	
	ITEBIS		18.00%	9.42	
			TOTAL:	61.75	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:		$/hs
		Rendimiento Hs:	3.20	
		TOTAL:		

COSTO - COSTO ***583.68*** 89.42%

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA Tel.(809) 537-7778 Santo Domingo R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 12.02

Designacion: Juntas de contracción en pisos

Cantidad: 1.00 PA | Rendimiento Hs: 1.0000 PA

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT.	COSTO PARCIAL	
Acero	Qq	2.6900	2,357.16	6,340.77	
Sellador elástico de poliuretano para juntas Sik	Cub	5.0000	5,903.57	29,517.86	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	35,858.63	
	ITEBIS		18.00%	6,454.55	
			TOTAL MATERIALES:	42,313.18	78.53%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		24.00	337.35	8,096.49	$/hs
Trabajador Calificado		24.00	144.56	3,469.53	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:	11,566.02	$/hs
			Rendimiento Hs.	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	11,566.02	21.47%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs.	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS		
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:		$/hs
		Rendimiento Hs.	1.00	
		TOTAL:		

COSTO - COSTO ***53,879.20*** 100.00%

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 12.03

Designacion: Cerradura de emergencia (Barra de panico) para puerta tracera

Cantidad:	1.00 PA	Rendimiento Hs	1.0000 PA

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS.	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS		
		ITEBIS	18.00%		
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Barra antipanico horizontal en aluminio 40" (Incl. M.O. y suministro)	1.00	7866.8	7.866.80	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	7.866.80	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	7.866.80	

COSTO - COSTO ***7,866.80***

Tel.(809) 567-1118 Santo Domingo R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 12.04

Designacion: Sistema de deteccion de incendio

Cantidad: 1.00 ud | Rendimiento Hs. 1.0000 ud

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
				TOTAL POR HS:	$/hs
				Rendimiento Hs:	1.00
				TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
				TOTAL:	$/hs
				Rendimiento Hs:	1.00
				SUBTOTAL SIN ITEBIS	
		ITEBIS		18.00%	-
				TOTAL:	-

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Sistema de deteccion de incendio	1.00	700000	700,000.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			TOTAL:	700,000.00 $/hs
			Rendimiento Hs:	1.00
			TOTAL:	700,000.00

COSTO - COSTO ***700,000.00***

Tel.(809) 561-7778
Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 12.05

Designacion: Protectores de ventanas

Cantidad: 626.67 p2 | Rendimiento Hs. 1.0000 p2

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Protectores de ventanas	1.00	431.17	431.17	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL	431.17	$/hs
		Rendimiento Hs	1.00	
		TOTAL	431.17	

COSTO - COSTO ***431.17***

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 12.06

Designacion: Shutter de aluminio en ventanas de extractores

Cantidad:	18.00 uds	Rendimiento Hs	1.0000 uds

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT.	COSTO PARCIAL
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS:	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:			

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS:	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Suministro e instalación Shutter aluminio para extractor	1.00	6717.31	6,717.31	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	6,717.31	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	6,717.31	

COSTO - COSTO ***6,717.31***

Tel.(809) 561-7710 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 12.07

Designacion: Letras identificacion nave

Cantidad:	1.00 PA	Rendimiento Hs	1.0000 PA

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT.	COSTO PARCIAL	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL MATERIALES:	-	

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS		$/hs
			Rendimiento Hs	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:		

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
Letras identificacion nave	1.00	65419.2	65.419.20	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:	65.419.20	$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:	65.419.20	

COSTO - COSTO ***65,419.20***

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 12.08

Designacion: Desagues pluviales 4" de techo

Cantidad: 12.00 uds | Rendimiento Hs: 1.0000 uds

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL	
Tubo 4" x 19 PVC SCH 40	UD	2.0000	2.554.11	5.108.22	
Codo de Ø 4"x 90° P.V.C. SCH - 40	UD	1.0000	148.34	148.34	
Cemento solvente	gls	0.0300	859.29	25.78	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS:	5.282.34	
	ITEBIS		18.00%	950.82	
			TOTAL MATERIALES:	6.233.16	83.26%

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Capataz		2.00	337.35	674.71	$/hs
Trabajador Calificado		4.00	144.56	578.25	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:	1.252.96	$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	1.252.96	16.74%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad	
				-
				-
				-
			TOTAL:	

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:		$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS:	-	
		ITEBIS	18.00%	-	
			TOTAL:	-	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			TOTAL:	$/hs
			Rendimiento Hs: 1.00	
			TOTAL:	

COSTO - COSTO	***7,486.12***	100.00%

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA Tel.(809) 565-7178 Santo Domingo R.D.

MALESPIN CONSTRUCTORA

ITEM : 12.09

Designacion: Limpieza final

Cantidad: 1.00 PA | Rendimiento Hs: 1.0000 PA

A) MATERIALES

DESIGNACION	UNIDAD	CUANTIA	COSTO UNIT	COSTO PARCIAL
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	-
		ITEBIS	18.00%	-
			TOTAL MATERIALES:	-

B) MANO DE OBRA

DESIGNACION		CANT. HS	COSTO X HORAS	COSTO PARCIAL	
Trabajador No Calificado		48.00	112.38	5,394.27	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			-	-	$/hs
			TOTAL POR HS:	5,394.27	$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			TOTAL MANO DE OBRA POR UNIDAD:	5,394.27	12.60%

C) TRANSPORTES INTERNOS

		CUANTIA	km/unidad		
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL:		

D) COSTO DE EQUIPOS INCLUYE REPARACION, REPUESTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Designacion		Cantidad	Costo unitario	Costo Parcial	
Retropala		8.00	1,520.18	12,161.43	
Camión volcador		8.00	2,443.90	19,551.19	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			TOTAL:	31,712.62	$/hs
			Rendimiento Hs:	1.00	
			SUBTOTAL SIN ITEBIS	31,712.62	
		ITEBIS	18.00%	5,708.27	
			TOTAL:	37,420.89	

E) OTROS.

Designacion	Cantidad	PU	Costo Parcial	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		TOTAL:		$/hs
		Rendimiento Hs:	1.00	
		TOTAL:		

COSTO - COSTO ***42,815.16*** 12.60%

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 Santo Domingo, R.D.

Tel.(809) 561-7778
pinsa
Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO
MALESPIN
CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

Flujo de caja

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
Construccion Modulo de Archivo General - Poder Judicial											
Construcción Nave #1 Modulo de Archivo General - P.J.											
Inicio											
PRELIMINARES											
Limpieza de area	RD$74,164.29										
Bote de desperdicios		RD$166,269.62									
Fumigacion del terreno		RD$179,865.67									
Caseta de materiales		RD$80,731.23									
Replanteo y control topografico		RD$55,931.44									
MOVIMIENTO DE TIERRA											
Corte de terreno		RD$14,052.53									
Relleno compactado		RD$759,865.50									
Excavacion de zapatas en roca dura		RD$105,449.40									
Bote de material excavado		RD$30,268.40									
PRIMER NIVEL											
H. A. Zapata muro 60 x 80 (Hor. Ind. 240 kg/cm2)		RD$86,775.78									
Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)		RD$1,514,577.64									
Zapata Placa Z01 (Escalera) (1x1x.15) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)		RD$17,175.00									
Mechones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)		RD$705,864.83	RD$352,932.41								
Muro bloques hormigon 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms y serpentinas)			RD$202,843.89								
H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)			RD$179,339.90								
Relleno de reposicion			RD$12,258.92								
Columnas P1 (W14X90)			RD$626,667.53								
Columnas P2 (Bracer PIPE 4 SCH40)			RD$216,202.94								
Columnas P3 (HSS10X10X.375)			RD$333,525.79								
Vigas principal VP1 (W24X68)			RD$2,840,891.90								
Vigas principal VP3 (W18X40)			RD$1,959,204.84								
Vigas secundarias Vs1 (W18X35)			RD$4,518,164.97								
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico			RD$1,856,609.94								
Gualderas para Entrepisos			RD$172,065.13	RD$57,361.71							
Topping sobre Metaldeck (1er nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)				RD$1,412,854.13							
SEGUNDO NIVEL											
Columnas P1 (W14X90)				RD$626,667.53							
Columnas P2 (Bracer PIPE 4 SCH40)				RD$216,202.94							
Columnas P3 (HSS10X10X.375)				RD$333,525.79							
Vigas portico principal VP4 (W21X44)				RD$1,825,733.73							
Vigas secundarias Vs2 (W14X22)				RD$979,603.03							
Vigas secundarias Vs3 (W16X26)				RD$3,762,561.65							
Conexiones, anclajes y tornilleria				RD$2,417,250.49							
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico				RD$1,365,367.16	RD$674,025.37						
Gualderas Cubierta de Techo					RD$190,444.39						
Topping sobre aluzinc cal.22 (2do nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)					RD$1,408,950.40						
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL											
Muro bloques hormigon 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)					RD$1,953,006.01						
H.A. Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)					RD$527,688.35						
Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel					RD$799,481.85						
Fraguache en dinteles y vigas de amarre					RD$34,400.76						
Empañete maestreado muros					RD$336,738.86	RD$673,477.71					
Cantos						RD$748,064.53					
Fino de techo inclinado						RD$851,291.63					
Piso hormigon rayado y malla electrosoldada terminado con helicopterio primer nivel						RD$1,870,328.34					
Piso terminado con helicopterio segundo nivel						RD$1,612,886.31					
Aceras perimetral						RD$210,804.83					
ESCALERAS											
Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica, para escalera (2 UDS) (C17x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)						RD$1,046,200.22					
Pasamanos Tubo Ø 1"						RD$121,269.70					
PINTURA											
Pintura con acrilica de calidad reconocida						RD$290,913.95	RD$207,795.68				
INSTALACIONES ELECTRICAS											
PRIMER NIVEL											
Salida Centales (Tuberia EMT de 1/2")							RD$494,371.18				
Lamparas fluorescentes 2x96 de 2x59W electronica Sylvania, instalada							RD$111,544.58				
Lamparas Tipo secadora con tulucella incluida, instalada							RD$11,948.76				
Lampara de pared, instalada							RD$5,969.38				
Lamparas de emergencia, instalada							RD$16,344.72				
Interruptor doble (bticino)							RD$4,896.53				
Interruptor triple (bticino)							RD$3,826.42				
Interruptor tres vias (bticino)							RD$4,177.12				
Toma corriente doble 120 v (bticino)							RD$17,151.17				
Salida de telefono y data							RD$3,837.61				
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30",(incluye ventana Dayton, base de metal)							RD$33,257.95				
Shutter de aluminio en ventanas de extractores							RD$153,436.80				
Panel de distribucion G.E. 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado							RD$13,360.03				
Registro electrico 10"x10"x4", instalado							RD$3,411.07				
Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado							RD$1,705.54				
Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalacion							RD$46,902.24				

SANTO DOMINGO
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778
pinsa
Santo Domingo, R.D.

109

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre
Acometida principal de telefono en PVC de 1"							RD$9,700.24			
Acometida eléctrica para Panel de Distribucion de 24 espacio trifasico. Con 3 THW # 02 (P) y 1 THW # 04 (Neutro).							RD$53,724.38			
Switch de seguridad 3P 100A GE							RD$17,055.36			
SEGUNDO NIVEL										
Salida Centrales (Tubería EMT de 1/2")							RD$494,321.18			
Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania, instalada							RD$125,188.86			
Lámparas de emergencia, instalada							RD$14,923.44			
Interruptor doble (bticino)							RD$4,896.53			
Interruptor triple (bticino)							RD$3,826.42			
Interruptor tres vias (bticino)							RD$4,177.12			
Toma corriente doble 120 v (bticino)							RD$17,151.17			
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 40"X40" (incluye ventana Dayton, base de metal)							RD$53,724.38			
Panel de distribucion G.E. 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado							RD$13,360.03			
Registro electrico 10"x10"x4", instalado							RD$3,411.07			
PORTAJE										
Puerta principal de malla ciclonica corredera para hueco de 7.50 x 2.80 (segun detalle)							RD$69,994.17			
Puerta tracera 1.00 X 2.10 metalica en tola							RD$55,818.88			
Puertas metalica enrrollables frontal y posterior							RD$174,587.84			
Cerradura de emergencia (Barra de panico) para puerta trasera							RD$9,982.97			
VENTANAS										
Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)							RD$177,379.22			
Proyectores de ventanas							RD$342,885.45			
MISCELANEOS										
Impermeabilizante asfaltico 4 mm de poliester							RD$853,762.77			
Canalon (No incluye bajantes)							RD$172,231.60			
Desagues pluviales 4" de techo							RD$113,998.64			
Juntas de contraccion en pisos							RD$68,372.70			
Sistema de detection de incendio							RD$888,300.00			
Letras identificacion nave							RD$83,016.96			
Limpieza final							RD$54,332.44			
Fin										
Construcion Nave #2 - Modulo de Archivo General - P.J.										
Inicio										
PRELIMINARES										
Limpiera de area				RD$74,164.79						
Bote de desperdicios				RD$166,269.62						
Fumigacion del terreno				RD$179,865.62						
Replanteo y control topografico				RD$55,531.44						
MOVIMIENTO DE TIERRA										
Corte de terreno				RD$14,052.53						
Relleno compactado				RD$126,644.25	RD$633,221.25					
Excavacion de zapatas en roca dura					RD$105,449.40					
Bote de material excavado					RD$30,768.30					
PRIMER NIVEL										
H.A. Zapata muro (60 x 30 (Hor. Ind. 240 kg/cm2)					RD$86,775.78					
Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)					RD$1,514,577.64					
Zapata Placa Z01 (Escalera) (1x1x.15) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)					RD$12,175.00					
Merhones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)					RD$1,058,797.24					
Muro bloques hormigón 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms y serpentinas)					RD$202,843.89					
H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)					RD$179,339.90					
Relleno de reposicion					RD$12,258.92					
Columnas P1 (W14X90)					RD$620,667.53					
Columnas P2. (Bracer PIPE 4 SCH40)					RD$216,202.94					
Columnas P3 (HSS10X10X.375)					RD$333,525.79					
Vigas pricipal VP1 (W24X68)					RD$2,604,150.91	RD$236,740.99				
Vigas pricipal VP3 (W18X40)					RD$1,795,937.77	RD$163,267.07				
Vigas secundarias Vs1 (W18X35)						RD$4,518,164.97				
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico						RD$1,856,609.94				
Gualderas para Entrepisos						RD$229,446.84				
Topping sobre Metaldeck (1er nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)						RD$1,412,854.13				
SEGUNDO NIVEL										
Columnas P1 (W14X90)						RD$313,333.77	RD$313,333.77			
Columnas P2. (Bracer PIPE 4 SCH40)						RD$108,101.47	RD$108,101.47			
Columnas P3 (HSS10X10X.375)						RD$166,762.90	RD$166,762.90			
Vigas portico principal VP4 (W21X44)							RD$1,825,733.73			
Vigas secundarias Vs2 (W14X22)							RD$979,604.04			
Vigas secundarias Vs3 (W16X26)							RD$3,762,561.65			
Conexiones, anclajes y tornilleria						RD$604,312.62	RD$1,812,937.87			
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico							RD$2,039,392.53			
Gualderas Cubierta de Techo							RD$190,444.39			
Topping sobre aluzinc cal 22 (2do nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)							RD$1,408,950.40			
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL										
Muro bloques hormigón 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)								RD$1,953,006.01		
H.A. Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)								RD$527,648.35		
Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel								RD$799,481.85		
Fraguache en dinteles y vigas de amarre								RD$14,400.76		

SANTO DOMINGO
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA
Tel.(809) 561-7778
Santo Domingo, R.D.

110

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre
Empañete maestreado muros								RD$1,010,716.57		
Cantos								RD$248,004.54		
Fino de techo inclinado								RD$851,291.63		
Piso hormigon rayado y malla electrosoldada terminado con helicoptero primer nivel									RD$1,870,328.44	
Piso terminado con helicoptero segundo nivel									RD$1,612,886.11	
Aceras perimetral									RD$210,804.65	
ESCALERAS										
Suministro, fabricación y montaje de estructura metalica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)									RD$1,046,200.22	
Pasamanos Tubo Ø 1									RD$121,269.70	
PINTURA										
Pintura con acrilica de calidad reconocida									RD$498,709.63	
INSTALACIONES ELECTRICAS										
PRIMER NIVEL										
Salida Centales (Tubería EMT de 1/2")									RD$494,321.18	
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania, instalada									RD$311,544.98	
Lámparas Tipo secadora con fotocelda incluida, instalada									RD$11,938.75	
Lampara de pared, instalada									RD$5,969.38	
Lamparas de emergencia, instalada									RD$16,344.77	
Interruptor doble. (bticino)									RD$4,896.53	
Interruptor triple. (bticino)									RD$3,826.42	
Interruptor tres vias. (bticino)									RD$4,177.17	
Toma corriente doble 120 v (bticino)									RD$17,151.17	
Salida de telefono y data									RD$3,847.61	
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30",(Incluye ventana Dayton, base de metal)									RD$33,757.95	
Shutter de aluminio en ventanas de extractores									RD$76,716.40	
Panel de distribucion G.E. 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado										
Registro electrico 10"x10"x4", instalado										
Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado										
Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 8', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalacion										
Acometida principal de telefono en PVC de 1"										
Acometida electrica para Panel de Distribucion de 24 espacio trifasico. Con 3 THW # 02 (P) y 1 THW # 04 (Neutro),										
Switch de seguridad 3P 100A Gt										
SEGUNDO NIVEL										
Salida Centales (Tubería EMT de 1/2")										
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania, instalada										
Lamparas de emergencia, instalada.										
Interruptor doble. (bticino)										
Interruptor triple. (bticino)										
Interruptor tres vias. (bticino)										
Toma corriente doble 120 v (bticino)										
Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (Incluye ventana Dayton, base de metal)										
Panel de distribucion G.E. 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado.										
Registro electrico 10"x10"x4", instalado										
PORTAJE										
Puerta principal de malla ciclonica corrediza para hueco de 2.50 x 2.80 (segun detalle)									RD$69,994.17	
Puerta tracera 1.00 X 2.10 metalica en tola									RD$55,818.68	
Puertas metalica enrrollables frontal y posterior									RD$174,587.84	
Cerradura de emergencia (Barra de panico) para puerta tracera									RD$9,982.47	
VENTANAS										
Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)									RD$177,379.22	
Protectores de ventanas.									RD$342,885.45	
MISCELANEOS										
Impermeabilizante asfaltico 4 mts de poliester									RD$426,891.89	
Canalon (No incluye bajantes)										
Desagues pluvales 4" de techo										
Juntas de contracción en pisos										
Sistema de detenimiento de incendio										
Letras identificacion nave										
Limpieza final										
Fin										
Construccion Nave #3 - Modulo de Archivo General - P.J.										
Inicio										
PRELIMINARES										
Limpieza de area							RD$74,164.29			
Bote de desperdicios							RD$166,269.62			
Fumigacion del terreno							RD$179,865.62			
Replanteo y control topografico							RD$55,531.44			
MOVIMIENTO DE TIERRA										
Corte de terreno							RD$14,052.53			
Relleno compactado							RD$759,865.50			
Excavacion de zapatas en roca dura							RD$105,449.40			
Bote de material excavado							RD$30,268.30			
PRIMER NIVEL										
H. A. Zapata muro 60 x 30 (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$86,775.28		
Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$2,534,577.04		
Zapata Placa Zp1 (Escalera) (1x1x.15) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$12,175.00		

SANTO DOMINGO
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778
PIRSA
Santo Domingo, R.D.

Mechones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$1,058,797.74		
Muro bloques hormigon 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms y serpentinas)								RD$202,843.89		
H.A. Viga VA a ravel de piso (0.20 x 0.20)								RD$179,339.90		
Relleno de reposicion								RD$12,258.92		
Columnas P1 (W14X90)								RD$626,067.53		
Columnas P2. (Bracer PIPE 4 SCH40)								RD$216,202.94		
Columnas P3 (HSS10X10X.375)								RD$333,525.79		
Vigas principal VP1 (W24X68)								RD$2,840,891.90		
Vigas principal VP3 (W18X40)								RD$1,994,204.84		
Vigas secundarias Vs1 (W18X35)								RD$4,518,164.97		
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal 22, para Encofrado Metalico								RD$530,459.38	RD$1,026,149.86	
Gualderas para Entrepisos									RD$229,446.84	
Topping sobre Metaldeck (1er ravel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)									RD$1,417,854.13	
SEGUNDO NIVEL										
Columnas P1 (W14X90)									RD$626,067.53	
Columnas P2. (Bracer PIPE 4 SCH40)									RD$216,202.94	
Columnas P3 (HSS10X10X.375)									RD$333,525.79	
Vigas portico principal VP4 (W21X44)									RD$760,777.39	
Vigas secundarias Vs2 (W14X22)									RD$408,367.93	
Vigas secundarias Vs3 (W16X26)									RD$1,567,714.02	
Conexiones, anclajes y tornilleria									RD$1,737,719.10	
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal 22, para Encofrado Metalico										
Gualderas Cubierta de Techo										
Topping sobre aluzinc cal 22 (2do nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)										
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL										
Muro bloques hormigon 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)										
H.A. Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)										
Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel										
Fraguache en dinteles y vigas de amarre										
Empanete maestreado muros										
Cantos										
Fino de techo inclinado										
Piso hormigon rayado y malla electrosoldada terminado con helicoptero primer nivel										
Piso terminado con helicoptero segundo nivel										
Aceras perimetral										
ESCALERAS										
Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)										
Pasamanos Tubo Ø 1"										
PINTURA										
Pintura con acrilica de calidad reconocida										
INSTALACIONES ELECTRICAS										
PRIMER NIVEL										
Salida Centales (Tuberia EMT de 1/2")										
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania, instalada										
Lamparas Tipo secadora con fotocelda incluida, instalada										
Lampara de pared, instalada.										
Lamparas de emergencia, instalada										
Interruptor doble (bticino)										
Interruptor triple (bticino)										
Interruptor tres vias. (bticino)										
Toma corriente doble 120 v (bticino)										
Salida de telefono y data										
Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30",(incluye ventana Dayton, base de metal)										
Shutter de aluminio en ventanas de extractores										
Panel de distribucion G.E. 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado										
Registro electrico 10"x10"x4", instalado										
Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado										
Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalacion										
Acometida principal de telefono en PVC de 1"										
Acometida eléctrica para Panel de Distribución de 24 espacio trifasico. Con 3 THW # 02 (P) y 1 THW # 04 (Neutro).										
Switch de seguridad 3P 100A Gt										
SEGUNDO NIVEL										
Salida Centales (Tuberia EMT de 1/2")										
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania,instalada										
Lamparas de emergencia, instalada										
Interruptor doble (bticino)										
Interruptor triple (bticino)										
Interruptor tres vias. (bticino)										
Toma corriente doble 120 v (bticino)										
Suministro e instalación de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)										
Panel de distribucion G.E. 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado										
Registro electrico 10"x10"x4", instalado										
PORTAJE										
Puerta principal de malla ciclonica corrediza para marco de 2.50 x 2.80 (segun detalle)										
Puerta trasera 1.00 X 2.10 metalica en tola										
Puertas metalica enrrollables frontal y posterior										

Tel.(809) 567-7778
RMSA
Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre
Cerradura de emergencia (Barra de panico) para puerta tracera										
VENTANAS										
Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)										
Protectores de ventanas										
MISCELANEOS										
Impermeabilizante asfaltico 4 mm de poliester										
Canalón (No incluye bajantes)										
Desagues pluviales 4" de techo										
Juntas de contraccion en pisos										
Sistema de deteccion de incendio										
Letras identificacion nave										
Limpieza final										
Fin										
Construccion Nave #4 - Modulo de Archivo General - P.J										
Inicio										
PRELIMINARES										
Limpieza de area										RD$74,164.29
Bote de desperdicios										RD$166,269.67
Fumigacion del terreno										RD$179,865.62
Replanteo y control topografico										RD$55,531.44
MOVIMIENTO DE TIERRA										
Corte de terreno										RD$14,052.53
Relleno compactado										RD$759,865.50
Excavacion de zapatas en roca dura										RD$105,449.40
Bote de material excavado										RD$80,206.30
PRIMER NIVEL										
H. A. zapata muro 60 x 30 (Hor. Ind. 240 kg/cm2)										RD$75,928.81
Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)										RD$1,125,255.44
Zapata Plaza Zp1 (Escalera) (1x1x.15) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)										RD$10,651.13
Mechones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)										
Muro bloques hormigon 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms y serpentinas)										
H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)										
Relleno de reposicion										
Columnas P1 (W14X90)										
Columnas P2, (Bracer PIPE 4 SCH40)										
Columnas P3 (HSS10X10X.375)										
Vigas pricipal VP1 (W24X68)										
Vigas pricipal VP3 (W18X40)										
Vigas secundarias Vs1 (W18X35)										
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal 22, para Encofrado Metalico										
Gualderas para Entrepisos										
Topping sobre Metaldeck (1er nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)										
SEGUNDO NIVEL										
Columnas P1 (W14X90)										
Columnas P2, (Bracer PIPE 4 SCH40)										
Columnas P3 (HSS10X10X.375)										
Vigas portico pricipal VP4 (W21X44)										
Vigas secundarias Vs2 (W14X22)										
Vigas secundarias Vs3 (W16X26)										
Conexiones, anclajes y tornilleria										
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal 22, para Encofrado Metalico										
Gualderas Cubierta de Techo										
Topping sobre aluzinc cal 22 (2do nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)										
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL										
Muro bloques hormigon 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)										
H.A. Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)										
Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel										
Fraguache en dinteles y vigas de amarre										
Empañete maestreado muros										
Cantos										
Fino de techo inclinado										
Piso hormigon rayado y malla electrosoldada terminado con helicoptero primer nivel										
Piso terminado con helicoptero segundo nivel										
Aceras perimetral										
ESCALERAS										
Suministro, fabricacion y montaje de estructura metálica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)										
Pasamanos Tubo Ø 1"										
PINTURA										
Pintura con acrilica de calidad reconocida										
INSTALACIONES ELECTRICAS										
PRIMER NIVEL										
Salida Centrales (Tuberia EMT de 1/2")										
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania, instalada										
Lamparas Tipo secadora con fotocelda incluida, instalada										
Lampara de pared, instalada										
Lamparas de emergencia, instalada										

SANTO DOMINGO MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778 BINSA Santo Domingo, R.D.

Flujo de caja el sáb 30-12-17
Construccion Modulo de Archivo General Poder Judicial

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre
Interruptor doble (bticino)										
Interruptor triple (bticino)										
Interruptor tres vias. (bticino)										
Toma corriente doble 120 v (bticino)										
Salida de teléfono y data										
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)										
Shutter de aluminio en ventanas de extractores										
Panel de distribucion G.E. 24 espacio trifasico, para fures y tomacorrientes, instalado										
Registro electrico 10"x10"x4", instalado										
Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado										
Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 8', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalacion										
Acometida principal de telefono en PVC de 1"										
Acometida eléctrica para Panel de Distribucion de 24 espacio trifasico. Con 3 THW # 02 (P) y 1 THW # 04 (Neutro).										
Switch de seguridad 3P 100A GE										
SEGUNDO NIVEL										
Salida Centrales (Tuberia EMT de 1/2")										
Lámparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania,instalada										
Lámparas de emergencia, instalada										
Interruptor doble (bticino)										
Interruptor triple (bticino)										
Interruptor tres vias. (bticino)										
Toma corriente doble 120 v (bticino)										
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)										
Panel de distribucion G.E. 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado										
Registro electrico 10"x10"x4", instalado										
PORTAJE										
Puerta principal de malla ciclonica corredira para hueco de 7.50 x 7.80 (según detalle)										
Puerta tracera 1.00 X 2.10 metalica en tola										
Puertas metálica enrrollables frontal y posterior										
Cerradura de emergencia (Barra de panico) para puerta tracera										
VENTANAS										
Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)										
Protectores de ventanas										
MISCELANEOS										
Impermeabilizante asfaltico 4 mm de poliester										
Canalón (No incluye bajantes)										
Desagues pluviales 4" de techo										
Juntas de contracción en pisos										
Sistema de deteccion de incendio										
Letras identificacion nave										
Limpieza final										
Fin										
Total	RD$74,164.29	RD$3,711,426.89	RD$13,270,728.16	RD$13,413,655.91	RD$15,536,928.25	RD$16,534,771.92	RD$19,357,289.03	RD$19,515,976.02	RD$18,942,707.47	

Tel.(809) 561-7778
Santo Domingo, R.D.

SANTO DOMINGO
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

114

	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	total
Construccion Modulo de Archivo General - Poder Judicial								
Construccion Nave #1 - Modulo de Archivo General - P.J.								
Inicio								
PRELIMINARES								
Limpieza de area								RD$74,164.29
Bote de desperdicios								RD$166,269.62
Fumigacion del terreno								RD$179,865.67
Caseta de materiales								RD$80,731.23
Replanteo y control topografico								RD$55,531.44
MOVIMIENTO DE TIERRA								
Corte de terreno								RD$14,052.53
Relleno compactado								RD$159,865.50
Excavacion de zapatas en roca dura								RD$105,449.40
Bote de material excavado								RD$30,268.30
PRIMER NIVEL								
H.A. zapata muro (60 x 30 (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$86,775.78
Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$1,514,577.64
Zapata Placa Zp1 (Escalera) (1x1x.15) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$12,175.00
Mechones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$1,058,797.24
Muro bloques hormigon 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms y serpentinas)								RD$202,843.69
H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)								RD$179,339.90
Relleno de reposicion								RD$12,258.92
Columnas P1 (W14X90)								RD$626,667.53
Columnas P2. (Bracer PIPE 4 SCH40)								RD$216,207.94
Columnas P3 (HSS10X10X.375)								RD$333,525.79
Vigas principal VP1 (W24X68)								RD$2,840,891.90
Vigas principal VP3 (W18X40)								RD$1,959,204.84
Vigas secundarias Vs1 (W18X35)								RD$4,518,164.97
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico								RD$1,856,609.94
Gualderas para Entrepisos								RD$729,446.84
Topping sobre Metaldeck (1er nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$1,412,854.13
SEGUNDO NIVEL								
Columnas P1 (W14X90)								RD$626,667.53
Columnas P2. (Bracer PIPE 4 SCH40)								RD$216,202.94
Columnas P3 (HSS10X10X.375)								RD$333,525.79
Vigas portico principal VP4 (W21X44)								RD$1,825,733.73
Vigas secundarias Vs2 (W14X22)								RD$979,603.03
Vigas secundarias Vs3 (W16X26)								RD$3,762,561.05
Conexiones, anclajes y tornillería								RD$2,417,250.49
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico								RD$2,039,392.53
Gualderas Cubierta de Techo								RD$190,444.39
Topping sobre aluzinc cal.22 (2do nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$1,408,950.40
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL								
Muro bloques hormigon 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)								RD$1,953,006.03
H.A. Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)								RD$527,688.35
Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel								RD$799,481.85
Fraguache en dinteles y vigas de amarre								RD$34,400.76
Empañete maestreado muros								RD$1,010,216.57
Cantos								RD$748,004.53
Piso de techo inclinado								RD$851,291.63
Piso hormigon rayado y malla electrosoldada terminado con helicoptero primer nivel								RD$1,870,328.34
Piso terminado con helicoptero segundo nivel								RD$1,612,886.31
Aceras perimetral								RD$210,804.83
ESCALERAS								
Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)								RD$1,046,200.22
Pasamanos Tubo Ø 1"								RD$121,269.70
PINTURA								
Pintura con acrilica de calidad reconocida								RD$498,709.63
INSTALACIONES ELECTRICAS								
PRIMER NIVEL								
Salida Comunes (Tuberia EMT de 1/2")								RD$494,371.18
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania, instalada								RD$311,544.58
Lamparas tipo secadora con fotocelda incluida, instalada								RD$11,938.75
Lampara de pared, instalada								RD$5,969.38
Lamparas de emergencia, instalada.								RD$16,344.72
Interruptor doble. (bticino)								RD$4,896.53
Interruptor triple. (bticino)								RD$3,826.42
Interruptor tres vias. (bticino)								RD$4,177.12
Toma corriente doble 120 v (bticino)								RD$17,151.17
Salida de telefono y data								RD$3,837.61
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30",(incluye ventana Dayton, base de metal)								RD$33,257.95
Shutter de aluminio en ventanas de extractores								RD$153,436.80
Panel de distribución G.E. 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado.								RD$13,360.03
Registro electrico 10"x10"x4", instalado								RD$3,411.07
Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado								RD$1,705.54
Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6 , conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalacion								RD$46,902.24

Tel.(809) 561-7778
pinsa
Santo Domingo, R.D.
SANTO DOMINGO
MALESPIN
CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

115

	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	Total
Acometida principal de teléfono en PVC de 1"								RD$9,700.74
Acometida electrica para Panel de Distribucion de 24 espacio trifasico. Con 3 THW # 02 (P) y 1 THW # 04 (Neutro).								RD$53,724.36
Switch de seguridad 3P 100A GE								RD$17,055.36
SEGUNDO NIVEL								
Salida Centrales (Tubería EMT de 1/2")								RD$494,321.18
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania,instalada								RD$325,188.86
Lamparas de emergencia, instalada.								RD$14,903.44
Interruptor doble. (bticino)								RD$4,896.53
Interruptor triple. (bticino)								RD$3,626.42
Interruptor tres vias. (bticino)								RD$4,177.12
Toma corriente doble 120 v (bticino)								RD$17,151.17
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)								RD$53,774.38
Panel de distribucion G.E. 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado.								RD$13,360.03
Registro electrico 10"x10" x4", instalado.								RD$3,411.07
PORTAJE								
Puerta principal de malla ciclonica corredera para hueco de 2.50 x 2.80 (según detalle)								RD$69,994.17
Puerta tracera 1.00 X 2.10 metalica en tola								RD$55,818.88
Puertas metalica enrollables frontal y posterior								RD$124,587.84
Cerradura de emergencia (Barra de panico) para puerta tracera								RD$9,982.97
VENTANAS								
Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)								RD$177,379.22
Protectores de ventanas								RD$342,885.45
MISCELANEOS								
Impermeabilizante asfaltico 4 mm de poliester								RD$853,767.77
Canalón (No incluye bajantes)								RD$172,231.60
Desagues pluviales 4" de techo								RD$113,998.64
Juntas de contraccion en pisos								RD$68,377.70
Sistema de detection de incendio								RD$888,800.00
Letras identificacion nave								RD$43,016.96
Limpieza final								RD$54,337.44
Fin								
Construccion Nave #2 - Modulo de Archivo General - P.J.								
Inicio								
PRELIMINARES								
Limpieza de área								RD$74,164.29
Bote de desperdicios								RD$166,269.62
Fumigacion del terreno								RD$179,865.62
Replanteo y control topografico								RD$55,531.44
MOVIMIENTO DE TIERRA								
Corte de terreno								RD$14,052.53
Relleno compactado								RD$759,865.50
Excavacion de zapatas en roca dura								RD$105,449.40
Bote de material excavado								RD$30,768.30
PRIMER NIVEL								
H. A. zapata muro. 60 x 30 (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$86,775.28
Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$1,514,577.64
Zapata Placa Zp1 (Escalera) (1x1x.15) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$12,175.00
Mechones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$1,058,797.24
Muro bloques hormigon 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms y serpentinas)								RD$202,843.89
H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)								RD$179,339.90
Relleno de reposicion								RD$12,258.92
Columnas P1 (W14X90)								RD$676,667.53
Columnas P2. (Bracer PIPE 4 SCH40)								RD$216,202.94
Columnas P3 (HSS10X10X.375)								RD$333,525.79
Vigas principal VP1 (W24X68)								RD$2,840,891.90
Vigas principal VP3 (W18X40)								RD$1,959,204.84
Vigas secundarias Vs1 (W18X35)								RD$4,518,164.97
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico								RD$1,856,609.94
Gualderas para Entrepisos								RD$229,446.84
Topping sobre Metaldeck (1er nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$1,412,854.13
SEGUNDO NIVEL								
Columnas P1 (W14X90)								RD$626,667.54
Columnas P2. (Bracer PIPE 4 SCH40)								RD$216,202.94
Columnas P3 (HSS10X10X.375)								RD$333,525.80
Vigas portico principal VP4 (W21X44)								RD$1,825,733.73
Vigas secundarias Vs2 (W14X22)								RD$979,603.03
Vigas secundarias Vs3 (W16X26)								RD$3,762,561.65
Conexiones, anclajes y tornillería								RD$2,417,250.49
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico								RD$2,039,392.53
Gualderas Cubierta de Techo								RD$190,444.39
Topping sobre aluzinc cal.22 (2do nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$1,408,950.40
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL								
Muro bloques hormigon 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)								RD$1,953,006.01
H.A. Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)								RD$527,688.35
Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel								RD$799,481.85
Fraguache en dinteles y vigas de amarre								RD$34,400.76

Tel.(809) 561-7778
pinsa
Santo Domingo, R.D.
SANTO DOMINGO
MALESPIN
CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	total
Empanete maestreado muros								RD$1,010,716.57
Cantos								RD$248,064.53
Fino de techo inclinado								RD$851,291.63
Piso hormigón rayado y malla electrosoldada terminado con helicóptero primer nivel								RD$1,870,378.34
Piso terminado con helicóptero segundo nivel								RD$1,612,886.31
Aceras perimetral								RD$210,604.83
ESCALERAS								
Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)								RD$1,046,200.22
Pasamanos Tubo Ø 1"								RD$121,269.70
PINTURA								
Pintura con acrilica de calidad residencial								RD$498,709.63
INSTALACIONES ELECTRICAS								
PRIMER NIVEL								
Salida Centrales (Tubería EMT de 1/2")								RD$494,321.18
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania, instalada								RD$311,544.58
Lamparas Tipo secadora con fotocelda incluida, instalada								RD$11,938.75
Lampara de pared, instalada								RD$5,969.38
Lamparas de emergencia, instalada								RD$16,344.72
Interruptor doble. (bticino)								RD$4,896.53
Interruptor triple. (bticino)								RD$3,826.42
Interruptor tres vias. (bticino)								RD$4,177.12
Toma corriente doble 120 v (bticino)								RD$17,151.17
Salida de telefono y data								RD$3,847.61
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)								RD$33,257.95
Shutter de aluminio en ventanas de extractores	RD$76,718.40							RD$153,436.80
Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado	RD$13,360.03							RD$13,360.03
Registro electrico 10"x10"x4", instalado	RD$3,411.07							RD$3,411.07
Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado	RD$1,705.54							RD$1,705.54
Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación	RD$46,902.24							RD$46,902.24
Acometida principal de teléfono en PVC de 1"	RD$9,700.24							RD$9,700.24
Acometida electrica para Panel de Distribucion de 24 espacio trifasico. Con 3 THW # 02 (P) y 1 THW # 04 (Neutro).	RD$53,724.38							RD$53,724.38
Switch de seguridad 3P 100A GE	RD$17,055.86							RD$17,055.86
SEGUNDO NIVEL								
Salida Centrales (Tubería EMT de 1/2")	RD$494,321.18							RD$494,321.18
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electrónica Sylvania instalada	RD$325,188.86							RD$325,188.86
Lamparas de emergencia, instalada	RD$14,923.44							RD$14,923.44
Interruptor doble. (bticino)	RD$4,896.53							RD$4,896.53
Interruptor triple. (bticino)	RD$3,826.42							RD$3,826.42
Interruptor tres vias. (bticino)	RD$4,177.12							RD$4,177.12
Toma corriente doble 120 v (bticino)	RD$17,151.17							RD$17,151.17
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)	RD$53,724.38							RD$53,724.38
Panel de distribución G.E. 24 espacio trifásico, para luces y tomacorrientes, instalado	RD$13,360.03							RD$13,360.03
Registro electrico 10"x10"x4", instalado	RD$3,411.07							RD$3,411.07
PORTAJE								
Puerta principal de malla ciclonica corrediza para hueco de 2.50 x 2.80 (según detalle)								RD$69,994.17
Puerta trasera 1.00 X 2.10 metalica en tola								RD$55,818.88
Puertas metálica enrollables frontal y posterior								RD$174,587.84
Cerradura de emergencia (Barra de pánico) para puerta trasera								RD$9,982.97
VENTANAS								
Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)								RD$177,179.22
Protectores de ventanas								RD$342,885.45
MISCELANEOS								
Impermeabilizante asfaltico 4 mm de poliester	RD$426,881.39							RD$853,762.78
Canalon (No incluye bajantes)	RD$172,231.60							RD$172,231.60
Desagues pluviales 4" de techo	RD$113,998.64							RD$113,998.64
Juntas de contraccion en pisos	RD$68,372.70							RD$68,372.70
Sistema de detección de incendio	RD$888,300.00							RD$888,300.00
Letras identificacion nave	RD$83,016.96							RD$83,016.96
Limpieza final	RD$54,332.44							RD$54,332.44
Fin								
Construccion Nave #3 - Modulo de Archivo General - P.J.								
Inicio								
PRELIMINARES								
Limpieza de area								RD$74,164.29
Bote de desperdicios								RD$166,269.62
Fumigacion del terreno								RD$179,869.67
Replanteo y control topografico								RD$55,531.44
MOVIMIENTO DE TIERRA								
Corte de terreno								RD$14,052.53
Relleno compactado								RD$759,865.50
Excavacion de zapatas en roca dura								RD$105,449.40
Bote de material excavado								RD$80,768.30
PRIMER NIVEL								
H. A. Zapata muro 60 x 30 (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$86,775.78
Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$1,514,577.64
Zapata Placa Zp1 (Escalera) (1x1x.15) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$12,175.00

Tel.(809) 561-7778
PRISA
Santo Domingo R.D.

SANTO DOMINGO
MALESPIN
CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

117

	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	total
Mechones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$1,058,797.24
Muro bloques hormigon 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms y serpentinas)								RD$202,843.89
H.A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.20)								RD$179,139.90
Relleno de reposicion								RD$17,258.92
Columnas P1 (W14X90)								RD$626,667.53
Columnas P2. (Bracer PIPE 4 SCH40)								RD$216,202.94
Columnas P3 (HSS10X10X.375)								RD$333,525.79
Vigas principal VP1 (W24X68)								RD$2,840,891.90
Vigas principal VP3 (W18X40)								RD$1,959,204.84
Vigas secundarias Vs1 (W18X35)								RD$4,518,164.97
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal 22, para Encofrado Metalico								RD$1,856,609.94
Gualderas para Entrepisos								RD$279,446.84
Topping sobre Metaldeck (1er nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)								RD$1,417,854.13
SEGUNDO NIVEL								
Columnas P1 (W14X90)								RD$626,667.53
Columnas P2. (Bracer PIPE 4 SCH40)								RD$716,707.94
Columnas P3 (HSS10X10X.375)								RD$333,525.79
Vigas portico principal VP4 (W21X44)	RD$1,065,011.34							RD$1,875,711.73
Vigas secundarias Vs2 (W14X22)	RD$571,435.10							RD$979,603.03
Vigas secundarias Vs3 (W16X26)	RD$2,194,827.63							RD$3,762,561.65
Conexiones, anclajes y tornilleria	RD$705,031.39							RD$2,417,250.49
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal 22, para Encofrado Metalico	RD$2,039,392.53							RD$2,039,392.53
Gualderas Cubierta de Techo	RD$190,444.39							RD$190,444.39
Topping sobre aluzinc cal 22 (2do nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	RD$1,408,950.40							RD$1,408,950.40
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL								
Muro bloques hormigon 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)	RD$1,953,006.01							RD$1,953,006.01
H.A. Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)	RD$527,688.35							RD$527,688.35
Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel	RD$133,246.98	RD$666,234.88						RD$799,481.86
Fraguache en dinteles y vigas de amarre		RD$34,400.76						RD$34,400.76
Empañete maestreado muros		RD$1,010,216.57						RD$1,010,216.57
Cantos		RD$248,004.53						RD$248,004.53
Fino de techo inclinado		RD$851,291.63						RD$851,291.63
Piso hormigon rayado y malla electrosoldada terminado con helicoptero primer nivel		RD$1,870,328.34						RD$1,870,328.34
Piso terminado con helicoptero segundo nivel		RD$1,612,886.31						RD$1,612,886.31
Aceras perimetral		RD$131,753.02	RD$79,051.81					RD$210,804.83
ESCALERAS								
Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)		RD$871,833.52	RD$174,366.70					RD$1,046,200.22
Pasamanos Tubo Ø 1"			RD$121,269.70					RD$121,269.70
PINTURA								
Pintura con acrilica de calidad reconocida			RD$498,709.63					RD$498,709.63
INSTALACIONES ELECTRICAS								
PRIMER NIVEL								
Salida Centrales (Tuberia EMT de 1/2")			RD$494,371.18					RD$494,371.18
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania, instalada.			RD$311,544.58					RD$311,544.58
Lamparas Tipo secadora con fotocelda incluida, instalada			RD$11,938.75					RD$11,938.75
Lampara de pared, instalada			RD$5,969.38					RD$5,969.38
Lamparas de emergencia, instalada.			RD$16,344.72					RD$16,344.72
Interruptor doble. (bticino)			RD$4,896.53					RD$4,896.53
Interruptor triple. (bticino)			RD$3,826.42					RD$3,826.42
Interruptor tres vias. (bticino)			RD$4,177.12					RD$4,177.12
Toma corriente doble 120 v (bticino)			RD$17,151.17					RD$17,151.17
Salida de telefono y data			RD$3,837.61					RD$3,837.61
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30",(incluye ventana Dayton, base de metal)			RD$33,257.95					RD$33,257.95
Shutter de aluminio en ventanas de extractores			RD$153,436.80					RD$153,436.80
Panel de distribucion G.E. 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado			RD$13,360.03					RD$13,360.03
Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado.			RD$3,411.07					RD$3,411.07
Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado			RD$1,705.54					RD$1,705.54
Sistema de Puesta a Tierra con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalacion.			RD$46,902.24					RD$46,902.24
Acometida principal de telefono en PVC de 1"			RD$9,700.24					RD$9,700.24
Acometida eléctrica para Panel de Distribución de 24 espacio trifasico. Con 3 THW # 02 (P) y 1 THW # 04 (Neutro).			RD$53,724.38					RD$53,724.38
Switch de seguridad 3P 100A GE			RD$17,055.36					RD$17,055.36
SEGUNDO NIVEL								
Salida Centrales (Tuberia EMT de 1/2")			RD$494,371.18					RD$494,371.18
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania,instalada.			RD$375,188.86					RD$375,188.86
Lamparas de emergencia, instalada.			RD$14,923.44					RD$14,923.44
Interruptor doble. (bticino)				RD$4,896.53				RD$4,896.53
Interruptor triple. (bticino)				RD$3,826.42				RD$3,826.42
Interruptor tres vias. (bticino)				RD$4,177.12				RD$4,177.12
Toma corriente doble 120 v (bticino)				RD$17,151.17				RD$17,151.17
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)				RD$53,724.38				RD$53,724.38
Panel de distribucion G.E. 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado.				RD$13,360.03				RD$13,360.03
Registro eléctrico 10"x10"x4", instalado				RD$3,411.07				RD$3,411.07
PORTAJE								
Puerta principal de malla ciclonica corrediza para hueco de 2.50 x 2.80 (segun detalle)			RD$69,994.17					RD$69,994.17
Puerta tracera 1.00 X 2.10 metalica en tola			RD$55,818.88					RD$55,818.88
Puertas metalica enrrollables frontal y posterior			RD$124,587.84					RD$124,587.84

	septiembre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	Total
Cerradura de emergencia (Barra de panico) para puerta trasera			RD$9,987.97					RD$9,987.97
VENTANAS								
Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)			RD$177,379.22					RD$177,379.22
Protectores de ventanas			RD$342,885.45					RD$342,885.45
MISCELANEOS								
Impermeabilizante asfaltico 4 mm de poliester			RD$853,762.77					RD$853,762.77
Canalon (No incluye bajantes)			RD$172,231.60					RD$172,231.60
Desagues pluviales 4" de techo			RD$113,998.64					RD$113,998.64
Juntas de contraccion en pisos			RD$68,372.70					RD$68,372.70
Sistema de detección de incendio				RD$888,300.00				RD$888,300.00
Letras identificacion nave				RD$83,016.96				RD$83,016.96
Limpieza final				RD$54,332.44				RD$54,332.44
Fin								
Construccion Nave #4 Modulo de Archivo General P.J.								
Inicio								
PRELIMINARES								
Limpieza de area								RD$74,164.29
Bote de desperdicios								RD$166,269.62
Fumigación del terreno								RD$179,865.62
Replanteo y control topografico								RD$55,531.44
MOVIMIENTO DE TIERRA								
Corte de terreno								RD$14,052.53
Relleno compactado								RD$799,865.50
Excavacion de zapatas en roca dura								RD$105,449.40
Bote de material excavado								RD$80,268.30
PRIMER NIVEL								
H. A. Zapata muro 60 x 30 (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	RD$10,846.97							RD$86,775.78
Zapata Columna Z1 (2.50 x 2.50 x 0.60) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	RD$189,322.21							RD$1,514,577.65
Zapata Placa Zp1 (Escalera) (1x1x.15) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	RD$1,521.88							RD$12,175.01
Mechones Columnas Cp (0.76 x 0.76 x 1.30) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)	RD$1,058,797.24							RD$1,058,797.24
Muro bloques hormigon 8" BNP(bastones 3/8" a 20 cms y serpentinas)	RD$202,843.89							RD$202,843.89
H. A. Viga VA a nivel de piso (0.20 x 0.70)	RD$179,339.90							RD$179,339.90
Relleno de reposicion	RD$12,258.92							RD$12,258.92
Columnas P1 (W14X90)	RD$626,667.53							RD$626,667.53
Columnas P2, (Bracer PIPE 4 SCH40)	RD$216,202.94							RD$216,202.94
Columnas P3 (HSS10X10X.375)	RD$333,525.79							RD$333,525.79
Vigas principal VP1 (W24X68)	RD$2,840,891.90							RD$2,840,891.90
Vigas principal VP1 (W18X40)	RD$1,959,204.84							RD$1,959,204.84
Vigas secundarias Vs1 (W18X35)	RD$4,518,164.97							RD$4,518,164.97
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico	RD$1,723,994.94	RD$132,615.00						RD$1,856,609.94
Gualderas para Entrepisos		RD$229,446.84						RD$229,446.84
Topping sobre Metaldeck (1er nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)		RD$1,412,854.13						RD$1,412,854.13
SEGUNDO NIVEL								
Columnas P1 (W14X90)		RD$626,667.53						RD$626,667.53
Columnas P2, (Bracer PIPE 4 SCH40)		RD$216,202.94						RD$216,202.94
Columnas P4 (HSS10X10X.375)		RD$333,525.79						RD$333,525.79
Vigas portico pricipal VP4 (W21X44)		RD$1,825,733.73						RD$1,825,733.73
Vigas secundarias Vs2 (W14X22)		RD$979,603.03						RD$979,603.03
Vigas secundarias Vs3 (W16X26)		RD$3,762,561.65						RD$3,762,561.65
Conexiones, anclajes y tornilleria		RD$2,417,250.49						RD$2,417,250.49
Suministro y colocacion de Metaldeck Cal.22, para Encofrado Metalico		RD$728,354.48	RD$1,311,038.06					RD$2,039,392.54
Gualderas Cubierta de Techo			RD$190,444.39					RD$190,444.39
Topping sobre aluzinc cal.22 (2do nivel) (Hor. Ind. 240 kg/cm2)			RD$1,408,950.40					RD$1,408,950.40
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL								
Muro bloques hormigon 8" SNP (bastones 3/8" a 60 cms) y serpentinas)			RD$1,953,006.01					RD$1,953,006.01
H. A. Columnas de amarre CA (0.20 x 0.20)			RD$527,688.35					RD$527,688.35
Vigas de amarre VA en muros SNP (0.20 x 0.20) y dintel			RD$799,481.85					RD$799,481.85
Fraguache en dinteles y vigas de amarre			RD$11,466.92	RD$22,933.84				RD$34,400.76
Empañete maestreado muros				RD$1,010,216.57				RD$1,010,216.57
Cantos				RD$248,004.53				RD$248,004.53
Fino de techo inclinado				RD$851,291.63				RD$851,291.63
Piso hormigon rayado y malla electrosuldada terminado con helicoptero primer nivel				RD$1,870,128.34				RD$1,870,128.34
Piso terminado con helicóptero segundo nivel				RD$1,612,886.31				RD$1,612,886.31
Aceras perimetral				RD$710,804.83				RD$710,804.83
ESCALERAS								
Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica, para escalera (2 UDS) (C12x20.7, HSS4x4x0.25, C10x15.3)				RD$1,046,200.22				RD$1,046,200.22
Pasamanos Tubo Ø 1"				RD$121,269.70				RD$121,269.70
PINTURA								
Pintura con acrilica de calidad reconocida				RD$249,354.87	RD$249,354.87			RD$498,709.04
INSTALACIONES ELECTRICAS								
PRIMER NIVEL								
Salida Centrales (Tuberia EMT de 1/2")					RD$494,371.18			RD$494,371.18
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania, instalada					RD$311,544.58			RD$311,544.58
Lamparas Tipo secadora con fotocelda incluida, instalada					RD$11,938.75			RD$11,938.75
Lampara de pared, instalada					RD$5,969.38			RD$5,969.38
Lamparas de emergencia, instalada					RD$16,344.72			RD$16,344.72

Tel.(809) 561-7778
Santo Domingo, R.D.
SANTO DOMINGO
MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

Flujo de caja el sab 30-12-17
Construcción Modulo de Archivo General Poder Judicial

	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	total
Interruptor doble. (bticino)					RD$4,896.53			RD$4,896.53
Interruptor triple. (bticino)					RD$3,826.42			RD$3,826.42
Interruptor tres vias. (bticino)					RD$4,177.12			RD$4,177.12
Toma corriente doble 120 v (bticino)					RD$17,151.17			RD$17,151.17
Salida de telefono y data					RD$3,837.61			RD$3,837.61
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30",(incluye ventana Dayton, base de metal)					RD$33,257.95			RD$33,257.95
Shutter de aluminio en ventanas de extractores					RD$153,436.80			RD$153,436.80
Panel de distribucion G E 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado					RD$13,360.03			RD$13,360.03
Registro electrico 10"x10"x4", instalado					RD$3,411.07			RD$3,411.07
Registro data y telefono 6"x6"x4", instalado					RD$1,705.54			RD$1,705.54
Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación					RD$46,902.24			RD$46,902.24
Acometida principal de teléfono en PVC de 1"					RD$9,700.24			RD$9,700.24
Acometida electrica para Panel de Distribucion de 24 espacio trifasico. Con 3 THW # 02 (Pl y 1 THW # 04 (Neutro).					RD$53,724.38			RD$53,724.38
Switch de seguridad 3P 100A GE					RD$17,055.36			RD$17,055.36
SEGUNDO NIVEL								
Salida Centrales (Tuberia EMT de 1/2")					RD$494,321.18			RD$494,321.18
Lamparas fluorescentes 2x96" de 2x59W electronica Sylvania instalada.					RD$325,188.86			RD$325,188.86
Lamparas de emergencia, instalada					RD$14,923.44			RD$14,923.44
Interruptor doble. (bticino)					RD$4,896.53			RD$4,896.53
Interruptor triple. (bticino)					RD$3,826.42			RD$3,826.42
Interruptor tres vias. (bticino)					RD$4,177.12			RD$4,177.12
Toma corriente doble 120 v (bticino)					RD$17,151.17			RD$17,151.17
Suministro e instalacion de Extractores de aire Monofasico KDK, 30"X30" (incluye ventana Dayton, base de metal)					RD$53,724.38			RD$53,724.38
Panel de distribucion G E 24 espacio trifasico, para luces y tomacorrientes, instalado					RD$13,360.03			RD$13,360.03
Registro electrico 10"x10"x4", instalado					RD$3,411.07			RD$3,411.07
PORTAJE								
Puerta principal de malla ciclonica corrediza para hueco de 2.50 x 2.80 (según detalle)					RD$69,994.17			RD$69,994.17
Puerta tracera 1.00 X 2.10 metalica en tola					RD$55,818.88			RD$55,818.88
Puertas metalica enrrallables frontal y posterior					RD$124,587.84			RD$124,587.84
Cerradura de emergencia (Barra de panico) para puerta tracera					RD$9,987.97			RD$9,987.97
VENTANAS								
Ventana salomonica, Aluminio (1.00 x 1.10 mts.)					RD$177,379.22			RD$177,379.22
Protectores de ventanas					RD$342,885.45			RD$342,885.45
MISCELANEOS								
Impermeabilizante asfaltico 4 mm de poliester					RD$853,767.77			RD$853,767.77
Canalon (No incluye bajantes)					RD$172,231.60			RD$172,231.60
Desagues pluviales 4" de techo					RD$113,998.64			RD$113,998.64
Juntas de contraccion en piso					RD$68,372.70			RD$68,372.70
Sistema de deteccion de incendio					RD$888,300.00			RD$888,300.00
Letras identificacion nave						RD$83,016.96		RD$83,016.96
Limpieza final						RD$54,332.44		RD$54,332.44
Fin								
Total	RD$27,627,309.23	RD$19,961,765.17	RD$11,105,482.61	RD$8,369,486.91	RD$5,268,210.33	RD$137,349.40		RD$192,827,251.59

SANTO DOMINGO
MALESPIN
CONSTRUCTORA, S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

Tel.(809) 561-7778
Santo Domingo, R.D.

120