

EMPRESAS INVITADAS: VEINTITRES (23)		OFERTAS RECIBIDAS:		VALIDACIÓN DE CREDENCIALES							
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 03/10/2022		COSMO CARIBE, SRL		RPE	DGII (Ibta / Antídoto)	TSS	REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OBSERVACIONES	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 03/10/2022		INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL (MINT)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				PROVEEDORES							
ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	COSMO CARIBE, SRL			INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL (MINT)				
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN		
1	1	SERVICIO	<b>EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA</b> • Mantenimiento de estructura Metálica incluye remoción de óxido y corrosión de pieza, suministro y aplicación de pintura anticorrosiva color gris con recubrimiento epóxico multipropósito tipo fenalcamina de dos componentes para uso industrial y marino en viga W, (h=16 pulg x b=5 1/2 pulg.). • Remoción, suministro, confección e instalación de soportes redondos inferiores para estructura metálica de h= 9pulg, d=6 pulg. • Suministro, confección e instalación de soportes en tubo rectangular 2x4 pulgadas en acero para estructura metálica inferiores, incluye soldadura y suministro y aplicación de pintura anticorrosiva color gris con recubrimiento epóxico multipropósito tipo fenalcamina de dos componentes para uso industrial y marino. • Mantenimiento de soportes de tuberías, incluye remoción de óxido y corrosión de pieza, suministro y aplicación de pintura anticorrosiva color gris con recubrimiento epóxico multipropósito tipo fenalcamina de dos componentes para uso industrial y marino. (h=1.87 cms x d=4 pulg.). • Limpieza continua y final del área a intervenir. <b>(Más detalles en TDR)</b>	RDS280,325.51	RDS280,325.51		RDS144,632.97	RDS144,632.97			
2	1	SERVICIO	<b>TRIBUNAL DE TRÁNSITO DEL D.N.</b> • Desmonte de estructura metálica existente. • Bote de escombros. • Suministro y colocación de estructura metálica en hierro galvanizado con perfiles perimetrales de 2x2" y perfiles interiores de 2x1", incluye pintura color negro anticorrosivo. Ver especificaciones en los planos. • Suministro y colocación de techo en aluzinc anaculado calibre 26 color gris plata. Incluye canalota para desague en aluzinc calibre 26. • Suministro y colocación de tubería de desague PVC de 3" SDR 41. • Suministro y colocación de puerta en hierro galvanizado, incluye pintura anticorrosiva color negro. Ver detalles de puerta en planos. • Limpieza continua y final del área a intervenir. <b>(Más detalles en TDR)</b>	RDS130,953.00	RDS130,953.00	Marca: N/A Entrega: 50 días Garantía: 1 año Cumple: NO	RDS73,678.11	RDS73,678.11	Marca: N/A Entrega: 45 días Garantía: 12 meses Cumple: SI		
3	1	SERVICIO	<b>PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE</b> • Desmonte de tola deterioradas en hierro negro para descamos de escalera. • Bote de escombros. • Suministro y colocación de tola corrugada para descamo de escalera en hierro negro, espesor 1/8". Incluye aplicación de pintura base para metales. • Suministro y colocación de pintura anticorrosiva color dorado clásico, para toda la escalera. Incluye preparación de la superficie. • Corrección de filtración en techo de aluzinc. • Limpieza continua y final del área a intervenir. <b>(Más detalles en TDR)</b>	RDS269,782.40	RDS269,782.40		RDS483,867.02	RDS483,867.02			
* TIEMPO DE ENTREGA: EDIF. SEJ. MÁX. 20 DIAS. EDIF. TRIBUNAL DE TRÁNSITO DEL D.N. Y P.J. STO. DGO. ESTE. MÁX. 15 DIAS * FORMA DE PAGO: AVANCE 20% Y 80% LLEGO DE RECEPCIÓN CONFORME * LOTE UNICO* Redactado por: Angel Ma. Mato C. Analista				SUBTOTAL		RDS681,061.51	SUBTOTAL		RDS702,178.10		
				ITBIS (18%)		RDS122,591.07	ITBIS (18%)		RDS126,392.06		
				<b>TOTAL</b>		<b>RDS803,652.58</b>	<b>TOTAL</b>		<b>RDS828,570.16</b>		
<b>Condiciones de pago:</b>				20% avance y 80% luego de recepción conforme			<b>Condiciones de pago:</b>	Crédito a 30 días			
<b>Comentario:</b>				*Existe una diferencia aritmética de RDS.06 centavos (ver correo) *Más detalles en oferta. *Nota: oferente no cumple en virtud de que la ficha técnica de la pintura presentada no cumple con los requisitos de la pintura solicitada para el trabajo del edificio SEDE, se solicitó pintura de uso marino y la presentada es de uso común.			<b>Comentario:</b>		*Más detalles en oferta.		
Redactado por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora				<b>EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b>							