

<b>Nombre del Proceso:</b>	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE DETECCIÓN DE FILTRACIÓN CON CÁMARA TERMOGRÁFICA EN EL EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
<b>Referencia del Proceso:</b>	PROCESO NO. CSM-2022-186
<b>Fecha de Evaluación:</b>	18/8/2022
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Evaluacion individual

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Gestion Energética e Industrial Suaport Geisa, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario
1	1	servicio	* Inspección detección de filtración con cámara termográfica (evaluación de la zona, diagnóstico y recomendaciones), a realizar en área de 400 metros cuadrados.	Cumple	
			* Deben contemplarse todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para ejecutar el trabajo propuesto.		
			* Se debe utilizar una cámara con resolución mínima de IR 1024x768, hasta 3.1 Megapíxeles con Ultramax, resolución espacial (IFOV) 0.20 mrad, rango espectral 7.5 - 14 µm, sensibilidad térmica / NETD < 20 mKa 30°C (86 ° F)		
			* Condiciones de Pago: 30 dias	Cumple	
			* Tiempo de entrega (Cinco (05) días calendario luego de ser emitida y remitida la orden de compra.	Cumple	

Solicitado por:

Ing. Julio Liriano, Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Autorizado por:

Ing. Carlos Espinal Diaz, Gerente de Proyecto de la Dirección de Infraestructura Física.

Arq. Rocio A. Alttagracia Aquino, Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física.