



Consejo del Poder Judicial

Republica Dominicana

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL SUAPORT (GEISA), S.R.L. 004071	Número : OC00030733
Contribuyente: 101897716	Fecha Orden : 08/23/2022
Teléfono : 829-213-2472 Fax :	Condición de Pago : Credito a 30 dias
Dirección : DETALLE: AV. INDEPENDENCIA KM 10 1/2, RESIDENCIAL JOSÉ CONTRERAS, MANZANA XI, LOCAL 212.	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE DETECCIÓN DE FILTRACIÓN CON CÁMARA TERMOGRÁFICA EN EL EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL <ul style="list-style-type: none">INSPECCIÓN DETECCIÓN DE FILTRACIÓN CON CÁMARA TERMOGRÁFICA (EVALUACIÓN DE LA ZONA, DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES), A REALIZAR EN ÁREA DE 400 METROS CUADRADOS.DEBEN CONTEMPLARSE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL TRABAJO PROPUESTO.SE DEBE UTILIZAR UNA CÁMARA CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE IR 1024X768, HASTA 3.1 MEGAPÍXELES CON ULTRAMAX, RESOLUCIÓN ESPACIAL (IFOV) 0.20 MRAD, RANGO ESPECTRAL 7.5 - 14 µM, SENSIBILIDAD TÉRMICA / NETD < 20 MKA 30°C (86 ° F). VER MÁS DETALLES EN TDR Y OFERTA.	UND	1.00	41,000.0000	41,000.0000

Cotización: P/INSP. DE DETEC. DE FILTR. CON CAM. TERMOGRÁFICA SOL. DIR. DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VER OFERTA ECON. S/N D/F 11/08/2022 Comentario Pago: G: N/A E: 05 DIAS CALENDARIO Observaciones : FORM. NO. DIF 2022-055 D/F 04/08/2022 DE DIR. DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, NRD S/N, PROC. CSM-2022-186, LOTE ÚNICO.	Total Mercadería: 41,000.00 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 7,380.00 <hr/> Total :RD\$ 48,380.00
---	--

Revisado Por

Autorizado Por