

Consejo del Poder Judicial
FORMULARIO DE EVALUACION ECONOMICA

Nombre del Proceso:	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACION PALACIO DE JUSTICIA SAMANA LOTE 2
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-01-2022
Fecha Solicitud de Evaluación:	22/03/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación económica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas									
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Nu Energy		Cross Rivera & Asociados S.R.L		Peypac S.R.L		CQ Construcciones S.R.L		COSMO CARIBE	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	BAÑOS 101-102												
1.01	Desmonte de inodoros existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.02	Desmonte de lavamanos existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.03	Demolición de cerámica de pisos existente	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.04	Demolición de cerámica de pared existente	35.6	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.05	Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.06	Desmonte de espejo existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.07	Desmonte de lámparas existentes	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.08	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.09	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.1	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.11	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.12	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.13	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.14	Suministro e instalación de porcelanato romano de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.15	Suministro e instalación de porcelanato romano de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2,60m	48.56	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.16	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.17	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.18	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	

1.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	32.87	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.2	Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	15.06	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.21	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos TecnoTecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.23	Suministro e instalación de puerta de polimetálica con trazo, con llavín de palanca de buena calidad (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.24	Bote de escombros y limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2	BAÑOS 103-104											
2.01	Desmonte de inodoros existentes	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.02	Desmonte de lavamanos existentes	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.03	Desmonte de orinal existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.04	Demolición de cerámica de pisos existente (Incluye mortero)	20.65	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.05	Demolición de cerámica de pared existente	48.2	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.06	Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.07	Demolición de muros de block de 8" y dintel para ampliar los huecos en puerta de baño	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.08	Terminación de Dintel para hueco de puertas (0.20 x 0.20 *1.20) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.09	Resane de muros de block de 8" de huecos para puertas de baños (pañete, cantos)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.1	Desmonte de espejos existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.11	Desmonte de lámparas existentes	8	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.12	Desmonte de tope de marmolite existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.13	Demolición de divisiones existentes (Incluye puertas)	18.2	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.14	Traslado de material retirado a lugar de acopio	11.85	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.15	Suministro e instalación de inodoros alargados blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.16	Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico de cambio, color blanco, manual de palanca (incluye piezas y M.O)	1	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.17	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.18	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.2	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.21	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.22	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	20.65	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.23	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2,60m	73.16	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.24	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.25	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.26	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	8	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ

2.27	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25 m)	43.47	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.28	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.29	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	21	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.3	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70) m con marco de aluminio de 1"	22.6	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.31	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.32	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.33	Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles) h=2.00 m	18.8	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.34	Suministro e instalación de Tuberías y piezas para tuberías de drenaje (Curvas, tubería, accesorios.)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.35	Suministro e instalación de Puerta de polimetálico con trazo, con llavín de palanca de buena calidad (1.00 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.36	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.37	Bote de escombros y limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3	ACCESIBILIDAD -RAMPA SALA DE ENTREVISTA											
3.01	Retiro de pisos en vibrasos existentes	17.81	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.02	Desmonte de puerta metálica en entrada principal	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.03	Desmonte de hierros en verja perimetral	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.04	Demolición de hormigón en piso de vibraso	1.78	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.05	Demolición de verja perimetral para entrada principal	1.44	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.06	Excavación, nivelación para rampa de acceso	4.5	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.07	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms, con ligadora	1.88	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.08	Colocación de pisos en vibrasos	17.81	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.09	Suministro e instalación de zócalos de vibraso	9.5	m	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.1	Suministro y colocación de puerta doble metálica de entrada centro de entrevista	30	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.11	Baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	15.5	ml	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.12	Señalización en rampas de acceso	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.13	Resane de pañete en verjas (Incluye cantos)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.14	Suministro y aplicación de pintura en hierros exteriores	344.32	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.15	Suministro y aplicación de pintura satinada en verja frontal y lateral	114.66	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.16	Suministro y colocación de hierros en verja perimetral	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.17	Jardinería (14 palmas areca mediana, 13 trinitarias, 3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca, 2 m3 tierra negra y m/o)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
3.18	Bote y Limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4	RAMPA ENTRADA PRINCIPAL											
4.01	Demolición de verja perimetral para entrada principal	1.44	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4.02	Desmonte de hierros en verja perimetral	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4.03	Excavación y nivelación para rampa	4.67	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4.04	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms con ligadora	1.8	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4.05	Suministro y colocación de pisos en vibrasos	15.58	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4.06	Suministro e instalación de zócalos de vibrasos	9.75	ml	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4.07	Suministro y colocación de puerta corrediza metálica en entrada principal	24.21	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4.08	Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	24	ml	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4.09	Señalización en rampas de acceso principal	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4.1	Resane de Verja (pañete y cantos)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4.11	Suministro y colocación de hierros en verja perimetral	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4.12	Jardinería (14 palmas areca mediana, 13 trinitarias, 3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca, 2 m3 tierra negra y m/o)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
4.13	Bote y Limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5	PARQUEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
5.01	Demolición de verja de bloques (Lado frontal y lateral)	0.93	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.02	Demolición de columnas en verja (Lado frontal)	2.34	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.03	Demolición de acera de hormigón simple (Área de parqueo)	0.82	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.04	Demolición de escalera existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.05	Bote de material	7.64	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.06	Retiro de protectores y banco eléctrico existente	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ

5.07	Retiro de verja metálica en muros a demoler	7.43	ml	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.08	Relleno compactado con material de mina (e=0.30m)	11.68	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.09	Piso de H.A. E=0.10m Malla electrosoldada 10 x 10 (Incluye terminación) F'c= 210 kg/cm2	39	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.1	Hormigón armado en acera frontal	0.82	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.11	Terminación de muro de verja frontal	1	p.a	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.12	Suministro e Instalación de puerta correderizas entrada de parqueo	140.47	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.13	Suministro e instalación de Paragomas	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.14	Señalización horizontal de parqueo para personas con Discapacidad	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.15	Señalización de parqueo	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.16	Colocación de muro de bloques 6" en paños de verja	11.2	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.17	Terminación de pañete en muro de bloques 6" paños de verja (Incluye cantos y mochetas)	24.96	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.18	Confección viga de amarre 0.15m x 0.20m en verja perimetral lateral derecho frente a la puerta de entrevista.	0.19	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.19	Hormigón 1:3:5 en acera perimetral (para sobreancho)	30	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.2	Jardinería (8 palmas areca mediana, 8 trinitarias, 3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca, 2 m3 tierra negra y m/o)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
5.21	Bote y Limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
				CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6	SALA DE LACTANCIA											
6.01	Demolición de pisos	8.5	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.02	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	8.5	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.03	Mantenimiento Puertas (reparación y pintura)	1	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.04	Suministro y aplicación de pintura paredes interiores satinada	50	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.05	Salidas cenitales	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.06	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8.5	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.07	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.08	Suministro e Instalación de fregadero acero inoxidable pequeño con su mueble	1	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.09	Suministro e instalación de Llave monomando para fregadero	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.1	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.11	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.12	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.13	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.14	Mano de obra del plomero	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.15	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL...	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.16	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.17	División de vidrio y aluminio P65 (h=1.7) y puerta correderiza de vidrio de 1.00 m de ancho y 1.70 de alto	42	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.18	Jardinería de block , h=40 cms (demolición y excavación, zapata muro, block 4", pañete, cantos y pintura)	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.19	Jardinería (4 palmas areca mediana, 4 trinitarias, 3 m2 gravilla blanca, 1 m3 tierra negra y m/o)	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
6.20	Limpieza y bote	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
				CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7	BAÑOS PUBLICOS 201-202											
7.01	Desmonte de inodoros existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.02	Desmonte de lavamanos existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.03	Demolición de cerámica de pisos existente	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.04	Demolición de cerámica de pared existente	35.6	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.05	Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.06	Desmonte de espejo existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.07	Desmonte de lámparas existentes	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
7.08	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de calda lenta, de push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ

7.09	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.1	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.11	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.12	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.13	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.14	Suministro e instalación de porcelanato rde piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.15	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2,60m	48.56	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.16	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.17	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.18	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	32.87	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.2	Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	15.06	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.21	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos TecnoTecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.23	Suministro e instalación de puerta de polimetálico con tranzo, con llavín de palanca de buena calidad (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7.24	Bote de escombros y limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
8	MISCELANEOS												
8.01	Suministro y aplicación de pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pañete)	1250	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
8.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles (incluye resane de imperfecciones en pañete)	500	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
8.03	Mantenimiento y pintura de puerta	10	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
8.04	Confección e instalación de escalera para subir al techo en metal (columnas de 4", huellas de tola corrugada y angular 1"x1 1/4", Chanel de 6" y pasamanos en tubos de 2 y 1 pulgadas ver en planos)	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas									
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Refrieelectrico Agüero Suriel		Consorcio Viasan-GA		Puro María Sanchez		Artix		Planta Física SRL	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	BAÑOS 101-102												
1.01	Desmonte de inodoros existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Desmonte de lavamanos existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Demolición de cerámica de pisos existente	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Demolición de cerámica de pared existente	35.6	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Desmonte de espejo existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Desmonte de lámparas existentes	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

1.08	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de calda lenta, de push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.09	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.1	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.11	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.12	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.13	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.14	Suministro e instalación de porcelanato romano de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.15	Suministro e instalación de porcelanato romano de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2.60m	48.56	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.16	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.17	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.18	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	32.87	p2	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.2	Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	15.06	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.21	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos TecnoTecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.23	Suministro e instalación de puerta de polimetálica con tranzo, con llavín de palanca de buena calidad (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1.24	Bote de escombros y limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2	BAÑOS 103-104					NO OFERTÓ						CUMPLE
2.01	Desmonte de inodoros existentes	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.02	Desmonte de lavamanos existentes	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.03	Desmonte de orinal existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.04	Demolición de cerámica de pisos existente (Incluye mortero)	20.65	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.05	Demolición de cerámica de pared existente	48.2	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.06	Desmonte de puertas existentes (0,80 x 2,45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.07	Demolición de muros de block de 8" y dintel para ampliar los huecos en puerta de baño	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE

2.08	Terminación de Dintel para hueco de puertas (0.20 x 0.20 *1.20) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.09	Resane de muros de block de 8" de huecos para puertas de baños (pañete, cantos)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE
2.1	Desmonte de espejos existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.11	Desmonte de lámparas existentes	8	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.12	Desmonte de tope de marmolite existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.13	Demolición de divisiones existentes (Incluye puertas)	18.2	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.14	Traslado de material retirado a lugar de acopio	11.85	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.15	Suministro e instalación de inodoros alongados blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.16	Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico de cambio, color blanco, manual de palanca (incluye piezas y M.O)	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.17	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.18	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.2	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.21	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.22	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	20.65	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.23	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2.60m	73.16	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.24	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.25	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	4	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.26	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	8	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.27	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25 m)	43.47	p2	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.28	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	2	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.29	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	21	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.3	Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70) m con marco de aluminio de 1"	22.6	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.31	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.32	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.33	Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles) h=2.00 m	18.8	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.34	Suministro e instalación de Tuberías y piezas para tuberías de drenaje (Curvas, tubería, accesorios.)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.35	Suministro e instalación de Puerta de polímetal con tranzo, con llavín de palanca de buena calidad (1.00 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.36	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	1	pa	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
2.37	Bote de escombros y limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
3	ACCESIBILIDAD -RAMPA SALA DE ENTREVISTA					NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
3.01	Retiro de pisos en vibrazos existentes	17.81	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
3.02	Desmonte de puerta metálica en entrada principal	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
3.03	Desmonte de hierros en verja perimetral	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
3.04	Demolición de hormigón en piso de vibrazo	1.78	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
3.05	Demolición de verja perimetral para entrada principal	1.44	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
3.06	Excavación, nivelación para rampa de acceso	4.5	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE

3.07	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms, con ligadora	1.88	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.08	Colocación de pisos en vibrazos	17.81	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.09	Suministro e instalación de zócalos de vibrazo	9.5	m	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.1	Suministro y colocación de puerta doble metálica de entrada centro de entrevista	30	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.11	Baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	15.5	ml	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.12	Señalización en rampas de acceso	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.13	Resane de pañete en verjas (Incluye cantos)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.14	Suministro y aplicación de pintura en hierros exteriores	344.32	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE	
3.15	Suministro y aplicación de pintura satinada en verja frontal y lateral	114.66	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.16	Suministro y colocación de hierros en verja perimetral	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		NO CUMPLE	No coloco precio para esta partida	CUMPLE	
3.17	Jardinería (14 palmas areca mediana, 13 trinitarias,3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca,2 m3 tierra negra y m/o)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.18	Bote y Limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4	RAMPA ENTRADA PRINCIPAL												
4.01	Demolición de verja perimetral para entrada principal	1.44	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.02	Desmonte de hierros en verja perimetral	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.03	Excavación y nivelación para rampa	4.67	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.04	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms con ligadora	1.8	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.05	Suministro y colocación de pisos en vibrazos	15.58	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.06	Suministro e instalación de zócalos de vibrazos	9.75	ml	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.07	Suministro y colocación de puerta corrediza metálica en entrada principal	24.21	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.08	Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	24	ml	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.09	Señalización en rampas de acceso principal	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.1	Resane de Verja (pañete y cantos)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE	Precio alto, fuera de Mercado	CUMPLE		CUMPLE	
4.11	Suministro y colocación de hierros en verja perimetral	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		NO CUMPLE	No coloco precio para esta partida	CUMPLE	
4.12	Jardinería (14 palmas areca mediana, 13 trinitarias,3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca,2 m3 tierra negra y m/o)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.13	Bote y Limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5	PARQUEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
5.01	Demolición de verja de bloques (Lado frontal y lateral)	0.93	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.02	Demolición de columnas en verja (Lado frontal)	2.34	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.03	Demolición de acera de hormigón simple (Área de parqueo)	0.82	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.04	Demolición de escalera existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.05	Bote de material	7.64	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.06	Retiro de protectores y banco eléctrico existente	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.07	Retiro de verja metálica en muros a demoler	7.43	ml	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.08	Relleno compactado con material de mina (e=0.30m)	11.68	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.09	Piso de H.A. E=0.10m Malla electrosoldada 10 x 10 (Incluye terminación) F'c= 210 kg/cm2	39	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.1	Hormigón armado en acera frontal	0.82	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.11	Terminación de muro de verja frontal	1	p.a	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.12	Suministro e Instalación de puerta corredizas entrada de parqueo	140.47	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.13	Suministro e instalación de Paragomas	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.14	Señalización horizontal de parqueo para personas con Discapacidad	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.15	Señalización de parqueo	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.16	Colocación de muro de bloques 6" en paños de verja	11.2	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.17	Terminación de pañete en muro de bloques 6" paños de verja (Incluye cantos y mochetas)	24.96	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.18	Confección viga de amarre 0.15m x 0.20m en verja perimetral lateral derecho frente a la puerta de entrevista.	0.19	m3	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.19	Hormigón 1:3:5 en acera perimetral (para sobreancho)	30	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.2	Jardinería (8 palmas areca mediana, 8 trinitarias,3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca,2 m3 tierra negra y m/o)	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.21	Bote y Limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6	SALA DE LACTANCIA												
6.01	Demolición de pisos	8.5	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6.02	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	8.5	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6.03	Mantenimiento Puertas (reparación y pintura)	1	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6.04	Suministro y aplicación de pintura paredes interiores satinada	50	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6.05	Salidas cenitales	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

6.06	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8.5	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.07	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.08	Suministro e Instalación de fregadero acero inoxidable pequeño con su mueble	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.09	Suministro e instalación de Llave monomando para fregadero	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.1	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.11	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.12	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.13	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.14	Mano de obra del plomero	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.15	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	3	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.16	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.17	División de vidrio y aluminio P65 (h=1.7) y puerta corredera de vidrio de 1.00 m de ancho y 1.70 de alto	42	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.18	Jardinería de block , h=40 cms (demolición y excavación, zapata muro, block 4", pañete, cantos y pintura)	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.19	Jardinería (4 palmas areca mediana, 4 trinitarias, 3 m2 gravilla blanca, 1 m3 tierra negra y m/o)	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
6.20	Limpieza y bote	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7	BAÑOS PUBLICOS 201-202					NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.01	Desmonte de inodoros existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.02	Desmonte de lavamanos existente	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.03	Demolición de cerámica de pisos existente	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.04	Demolición de cerámica de pared existente	35.6	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.05	Desmonte de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.06	Desmonte de espejo existente	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.07	Desmonte de lámparas existentes	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.08	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.09	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.1	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.11	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.12	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.13	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.14	Suministro e instalación de porcelanato rde piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.15	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2.60m	48.56	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.16	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.17	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.18	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	9.24	m2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	32.87	p2	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.2	Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	15.06	p2	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
7.21	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/4" x 3/16"	2	ud	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE

7.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos TecnoTecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.23	Suministro e instalación de puerta de polimetal con tranzo, con llavín de palanca de buena calidad (0.80 x 2.45) m	2	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.24	Bote de escombros y limpieza	1	pa	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8	MISCELANEOS					NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.01	Suministro y aplicación de pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pañete)	1250	m2	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles (incluye resane de imperfecciones en pañete)	500	m2	CUMPLE	Precio elevado, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.03	Mantenimiento y pintura de puerta	10	ud	CUMPLE	Precio bajo, fuera de Mercado	NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.04	Confección e instalación de escalera para subir al techo en metal (columnas de 4", huellas de tola corrugada y angular 1**1 1/4", Chanel de 6" y pasamanos en tubos de 2 y 1 pulgadas ver en planos)	1	ud	CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
				CUMPLE									
Comentario General:													
FIN MATRIZ DE EVALUACION													