

Nombre del Proceso: CSM-2021-185 SUMINISTRO E INSTALCION DE PLAFON

Referencia del Proceso: CSM-2021-185

Fecha de Evaluación: 19/05/2021

Evaluador - Tipo de evaluación: EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

No.	Cant.	UND	Artículo	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS IMINT, SRL (Propuesta 1)		PROCITROM, SRL (Propuesta 2)		CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL (Propuesta 3)		CONSTRUCTORA TUBIA, SRL (Propuesta 4)		PROCOMER, SRL (Propuesta 5)	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1			Credenciales										
a	1	ud	Cronograma de trabajo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
b	3	ud	Referencias comerciales	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2			Oferta tecnica										
c	120	m2	Desinstalación de Plafón existente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
d	120	m2	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
e	1	p.a	Traslado y Bote de Escombros	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

Observaciones:

Evaluación realizada por:



Joan Ml. Mora D.

Ingeniero Supervisor



Melvin Hernandez

Ingeniero Supervisor

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN