

EMPRESAS INVITADAS: UNA (01)			OFERTAS RECIBIDAS:	VALIDACIÓN DE CREDENCIALES						
FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB: 10/08/2022			GESTIÓN ENERGÉTICA E INDUSTRIAL SUAPORT (GEISA), SRL	RPE	DGII (Ibtis / Anticipo)	TSS	REGISTRO MERCANTIL	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OTROS ESPECIFICAR)
			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Registro Mercantil no fue validado debido a fallos en la página de validación
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				PROVEEDOR						
NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN ENERGÉTICA E INDUSTRIAL SUAPORT (GEISA), SRL						
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN				
1	1	SERV.	<p>SERVICIO DE INSPECCIÓN DE DETECCIÓN DE FILTRACIÓN CON CÁMARA TERMOGRÁFICA EN EL EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> INSPECCIÓN DETECCIÓN DE FILTRACIÓN CON CÁMARA TERMOGRÁFICA (EVALUACIÓN DE LA ZONA, DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES), A REALIZAR EN ÁREA DE 400 METROS CUADRADOS. DEBEN CONTEMPLARSE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL TRABAJO PROPUESTO. SE DEBE UTILIZAR UNA CÁMARA CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE IR 1024X768, HASTA 3.1 MEGAPÍXELES CON ULTRAMAX, RESOLUCIÓN ESPACIAL (FOV) 0.20 MRAD, RANGO ESPECTRAL 7.5 - 14 MM, SENSIBILIDAD TÉRMICA / NETD < 20 MKA 30°C (86 ° F) 	RDS\$41,000.00	RDS\$41,000.00	<p>Marca: N/A Entrega: 05 días Garantía: N/A Cumple: Si</p>				
LOTE ÚNICO FORMA DE PAGO: 30 DÍAS DE CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIO				SUBTOTAL		RDS\$41,000.00				
Preparado por: Alondra A. Alcántara Analista				ITBIS (18%)		RDS\$7,380.00				
				TOTAL		RDS\$48,380.00				
Revisado por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora				Condiciones de pago:		Crédito de 30 días				
				Comentario:						
OFERTA EVALUADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA										



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

EXP. No. CSM-2022-186
FECHA 8/22/2022
NDR N/T
FORM. NO. DIF 2022-055 D/F 04/08/2022

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA P/ INSPECCIÓN DE DETECCIÓN DE FILTRACIÓN CON CÁMARA TERMOGRÁFICA EN EL EDIFICIO SCJ-CPI.