



ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO P/ MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO NORTE, VILLA MELLA.

EMPRESAS INVITADAS: OCHO (08)	OFERTAS RECIBIDAS:	VALIDACIÓN DE CREDENCIALES					
		RPE	DGII (Itribis / Anticipo)	TSS	REGISTRO MERCANTIL	DECLARACIÓN JURADA	CARTA COMPROMISO
FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB: 14/02/2022	EMPRESA DE INGENIERÍA, SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	COMERCIO VELOCE (COMVE), SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				PROVEEDORES					
No.	Cant.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	EMPRESA DE INGENIERÍA, SAS			COMERCIO VELOCE (COMVE), SRL		
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	1	SERVICIO	<p>SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR</p> <p>1. TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, VOLTAJE 7200/120-240, 60HZ, MONOFÁSICO, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL (NUEVO)</p> <p>2. BAJAR DESDE AZOTEA DE SEGUNDO NIVEL (PALACIO DE JUSTICIA STO. DGO. NORTE) Y TRASLADAR A FÁBRICA.</p> <p>3. EVALUAR, REALIZAR MANTENIMIENTO Y EMITIR CERTIFICACIÓN A TRANSFORMADOR, ESPECIFICANDO LA GARANTÍA.</p> <p>4. TRANSPORTAR Y SUBIR HASTA AZOTEA DEL SEGUNDO NIVEL DE PALACIO DE JUSTICIADE STO. DGO. NORTE.</p> <p>5. UN (1) AÑO DE GARANTÍA</p> <p>NOTA: DEBE INCLUIR EL RETIRO DESDE EL TECHO DE UN SEGUNDO NIVEL HASTA LA FÁBRICA Y SUBIRLO NUEVAMENTE AL TECHO DEL SEGUNDO NIVEL.</p> <p>*TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS LABORABLES *CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS</p>	RDS66,800.00	RDS66,800.00	Marca: N/A Entrega: 10 días Garantía: 1 año Cumple: SI	RDS71,850.00	RDS71,850.00	Marca: N/A Entrega: 10 días Garantía: 1 año Cumple: SI
Preparado por: Alondra A. Alcántara Analista				SUBTOTAL	RDS66,800.00		SUBTOTAL	RDS71,850.00	
				ITBIS (18%)	RDS12,024.00		ITBIS (18%)	RDS12,933.00	
				TOTAL	RDS78,824.00		TOTAL	RDS84,783.00	
Revisado por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora				Condiciones de pago: Crédito 30 días			Condiciones de pago: Crédito 30 días		
				Comentario:			Comentario:		
OFERTAS EVALUADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO									

