

Consejo del Poder Judicial
FORMULARIO DE EVALUACION ECONOMICA

Nombre del Proceso:	ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACION PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI LOTE 1
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-01-2022
Fecha Solicitud de Evaluación:	22/03/2022
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación económica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas									
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Nu Energy		Cross Rivera & Asociados S.R.L		Peypac S.R.L		CQ Construcciones S.R.L		COSMO CARIBE	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1													
1.01	Demolición de cerámicas de pared existentes	188.64	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.02	Demolición de pisos existentes	121	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.03	Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	17	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.04	Desmonte de plafón existente	60	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.05	Muros de blocks de 6"	8.22	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.06	Pañete para colocación porcelanato	40.44	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.07	Cantos	15.4	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.08	Bote de material de las demoliciones	8	viaje	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.09	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	4	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.1	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	121	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.11	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	287.94	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.12	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	125	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.13	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolimero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	6	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.14	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	34	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.15	Confección e Instalación de base de meseta de granito en hierro. Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1 1/2" x 3/16"	4	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.16	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	5	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.17	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (incluye piezas y M.O.)	16	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.18	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	19	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
1.19	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	19	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	

1.2	Suministro e instalación de orinales ovalado con indicador óptico de cambio color blanco de fluxómetro manual de palanca (incluye piezas y M.O)	4	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.21	Suministro e instalación de fluxómetro para orinal de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	4	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.22	Suministro e Instalación de espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	36.5	p2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.23	Suministro e Instalación Dosisificador para jabón líquido	9	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.24	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	17	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.25	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	9	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.26	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m	7	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.27	Suministro de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	6	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.28	Suministro e Instalación de barra para minusválidos acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable.	8	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.29	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	6	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.3	División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas)	30	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
1.31	Bote de escombros, limpieza continua y final	1	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2	PRELIMINARES											
2.01	Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios	1	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
2.02	Desconexión de registros sanitarios existentes (Incluye excavación, cambio de pieza, taponado de instalación anterior)	1	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ

3	MOVIMIENTOS DE TIERRA												
3.01	Excavación a mano, para extracción de líneas de aguas negras presentes	11.52	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.02	Excavación a mano de cimentación de rampa	55.16	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.03	Excavación a mano para confección de registros sanitarios e instalación de línea de arrastre	1.58	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.04	Relleno de reposición compactado y regado	95.2	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
3.05	Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa	69.58	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4	HORMIGON ARMADO												
4.01	Losa de hormigón armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmx15cm	7.7	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.02	Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8	7.14	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.03	Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada Acero dir. X 3/8@20 cm	0.63	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.04	Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	1.05	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
4.05	Vigas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	2.04	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
5	MUROS DE BLOQUES												
5.01	Bloques de 8" cámara llena	123.05	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
6	TERMINACION DE SUPERFICIES												
6.01	Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante	140	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
6.02	Cortes de dilatación en rampa	9	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
6.03	Careteo y/o fraguache,losa,vigas y columnas.	88.84	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
6.04	Pañete en muros, vigas y columnas	88.84	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
7	PINTURA												
7.01	Suministro y aplicación pintura acrílica exterior en muros, columnas y vigas	76	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
8	OBRA CIVIL SANITARIA												
8.01	Confección de registros sanitarios (CI) 60x60 cm	5	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
8.02	Suministro e instalación de tubería de 4" para conducción de aguas residuales	32	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
8.03	Conexión de sistema existente a nuevo grupo de registros sanitarios	1	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
9	MISCELANEOS												
9.01	Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	89.88	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
9.02	Junta de expansión emseal 4" (10cm) suministro e instalación.	1	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
9.03	Limpieza Continua y Final	1	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
	RAMPA FRONTAL DESDE ACERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
10	PRELIMINARES												
10.01	Demolición rampa existente	1	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
10.02	Replanteo de rampa	1	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
11	MOVIMIENTOS DE TIERRA												
11.01	Excavación a mano de cimentación de rampa	14.58	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
11.02	Excavación a mano de terreno rampa	22	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
11.03	Relleno de reposición compactado y regado	22	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
11.04	Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa	27	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
12	HORMIGON ARMADO												
12.01	Losa de hormigón armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmx15cm	4.5	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
12.02	Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8	6.08	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
12.03	Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada Acero dir. X 3/8@20 cm	0.5	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
12.04	Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	1.12	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
12.05	Vigas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	2.16	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
13	MUROS DE BLOQUES												
13.01	Bloques de 8" cámara llena	54	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
14	TERMINACION DE SUPERFICIES												
14.01	Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante	72	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
14.02	Cortes de dilatación en rampa	9	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
14.03	Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols.	16.4	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
14.04	Pañete en muros, vigas y columnas	54	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
15	PINTURA												
15.01	Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas	54	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	
16	MISCELANEOS												
16.01	Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	54	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ	

16.02	Junta de expansión emseal 4" (10cm) suministro e instalación	1	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
16.03	Limpieza Continua y Final	1	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
17	PRELIMINARES											
17.01	Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios	1	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
18	MOVIMIENTOS DE TIERRA											
18.01	Excavación a mano de cimentación de rampa	11.52	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
18.02	Excavación a mano de terreno rampa	55.16	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
18.03	Relleno de reposición compactado y regado	95.2	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
18.04	Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa	18	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
19	HORMIGON ARMADO											
19.01	Losa de hormigón armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmx15cm	3	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
19.02	Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8	4.05	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
19.03	Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada Acero dir. X 3/8@20 cm	0.63	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
19.04	Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8"	0.64	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
19.05	Vigas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8"	2.04	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
20	MUROS DE BLOQUES											
20.01	Bloques de 8" cámara llena	123.05	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
21	TERMINACION DE SUPERFICIES											
21.01	Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante	140	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
21.02	Cortes de dilatación en rampa	3	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
21.03	Careteo y/o fraguache,losa,vigas y cols.	11	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
21.04	Pañete en muros, vigas y columnas	36	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
21	PINTURA											
21.01	Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas	36	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
22	MISCELANEOS											
22.01	Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	36	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
22.02	Junta de expansión emseal 4" (10cm) suministro e instalación	1	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
22.03	Limpieza Continua y Final	1	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
23	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.											
23.01	Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye resane de imperfecciones en pañete)	2500	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
23.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles (incluye resane de imperfecciones en pañete)	1200	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ
23.03	Mantenimiento y pintura de puertas	25	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTÓ		NO OFERTÓ

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas									
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Refrielectrico Agüero Suriel		Consorcio Viasan-GA		Puro Maria Sanchez		Artix		Planta Física SRL	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1													
1.01	Demolición de cerámicas de pared existentes	188.64	m2	NO OFERTÓ		CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Demolición de pisos existentes	121	m2	NO OFERTÓ		CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	17	ud	NO OFERTÓ		CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Desmonte de plafón existente	60	m2	NO OFERTÓ		CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Muros de blocks de 6"	8.22	m2	NO OFERTÓ		CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Pañete para colocación porcelanato	40.44	m2	NO OFERTÓ		CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Cantos	15.4	ml	NO OFERTÓ		CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Bote de material de las demoliciones	8	viaje	NO OFERTÓ		CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	
1.09	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	4	ud	NO OFERTÓ		CUMPLE		NO OFERTÓ		CUMPLE		CUMPLE	

1.1	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	121	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.11	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	287.94	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.12	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	125	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.13	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	6	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.14	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	34	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.15	Confección e Instalación de base de meseta de granito en hierro. Incluye tratamiento anticorrosivo, con angulares de 1 1/2" x 3/16"	4	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.16	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	5	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.17	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	16	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.18	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	19	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.19	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	19	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.2	Suministro e instalación de orinales ovalado con indicador óptico de cambio color blanco de fluxómetro manual de palanca (incluye piezas y M.O)	4	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.21	Suministro e instalación de fluxómetro para orinal de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	4	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.22	Suministro e Instalación de espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	36.5	p2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.23	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	9	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.24	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	17	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.25	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	9	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.26	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m	7	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.27	Suministro de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	6	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.28	Suministro e Instalación de barra para minusválidos acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable.	8	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE

1.29	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	6	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.3	División de PVC tipo hidrófugo en baños (incluye puertas)	30	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
1.31	Bote de escombros, limpieza continua y final	1	pa	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
2	PRELIMINARES				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
2.01	Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios	1	pa	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
2.02	Desconexión de registros sanitarios existentes (Incluye excavación, cambio de pieza, taponado de instalación anterior)	1	pa	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
3.01	Excavación a mano, para extracción de líneas de aguas negras presentes	11.52	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
3.02	Excavación a mano de cimentación de rampa	55.16	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
3.03	Excavación a mano para confección de registros sanitarios e instalación de línea de arrastre	1.58	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
3.04	Relleno de reposición compactado y regado	95.2	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
3.05	Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa	69.58	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
4	HORMIGON ARMADO				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
4.01	Losa de hormigón armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm	7.7	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
4.02	Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8	7.14	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
4.03	Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada Acero dir. X 3/8@20 cm	0.63	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
4.04	Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	1.05	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
4.05	Vigas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	2.04	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
5	MUROS DE BLOQUES				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
5.01	Bloques de 8" cámara llena	123.05	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
6	TERMINACION DE SUPERFICIES				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
6.01	Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante	140	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
6.02	Cortes de dilatación en rampa	9	m	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
6.03	Careteo y/o fraguache,losa,vigas y columnas.	88.84	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
6.04	Pañete en muros, vigas y columnas	88.84	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
7	PINTURA				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
7.01	Suministro y aplicación pintura acrílica exterior en muros, columnas y vigas	76	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
8	OBRA CIVIL SANITARIA				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
8.01	Confección de registros sanitarios (CI) 60x60 cm	5	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
8.02	Suministro e instalación de tubería de 4" para conducción de aguas residuales	32	m	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
8.03	Conexión de sistema existente a nuevo grupo de registros sanitarios	1	pa	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
9	MISCELANEOS				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
9.01	Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	89.88	m	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
9.02	Junta de expansión emseal 4" (10cm) suministro e instalación	1	m	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
9.03	Limpieza Continua y Final	1	pa	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
	RAMPA FRONTAL DESDE ACERA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
10	PRELIMINARES				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
10.01	Demolición rampa existente	1	pa	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
10.02	Replanteo de rampa	1	pa	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
11	MOVIMIENTOS DE TIERRA				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
11.01	Excavación a mano de cimentación de rampa	14.58	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
11.02	Excavación a mano de terreno rampa	22	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
11.03	Relleno de reposición compactado y regado	22	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
11.04	Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa	27	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12	HORMIGON ARMADO				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.01	Losa de hormigón armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm	4.5	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.02	Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8	6.08	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.03	Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada Acero dir. X 3/8@20 cm	0.5	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE

12.04	Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	1.12	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
12.05	Vigas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	2.16	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
13	MUROS DE BLOQUES				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
13.01	Bloques de 8" cámara llena	54	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
14	TERMINACION DE SUPERFICIES				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
14.01	Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante	72	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
14.02	Cortes de dilatación en rampa	9	m	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
14.03	Careteo y/o fraguache.losa,vigas y cols.	16.4	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
14.04	Pañete en muros, vigas y columnas	54	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
15	PINTURA				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
15.01	Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas	54	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
16	MISCELANEOS				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
16.01	Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	54	m	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
16.02	Junta de expansión emseal 4" (10cm) suministro e instalación	1	m	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
16.03	Limpieza Continua y Final	1	pa	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
17	PRELIMINARES				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
17.01	Replanteo de rampa y elementos hidrosanitarios	1	pa	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
18	MOVIMIENTOS DE TIERRA				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
18.01	Excavación a mano de cimentación de rampa	11.52	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
18.02	Excavación a mano de terreno rampa	55.16	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
18.03	Relleno de reposición compactado y regado	95.2	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
18.04	Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa	18	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
19	HORMIGON ARMADO				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
19.01	Losa de hormigón armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmx 15cm	3	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
19.02	Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8	4.05	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
19.03	Zapata de columna de amarre 60x60, 1 sola camada Acero dir. X 3/8@20 cm	0.63	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
19.04	Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8"	0.64	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
19.05	Vigas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8"	2.04	m3	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
20	MUROS DE BLOQUES				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
20.01	Bloques de 8" cámara llena	123.05	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
21	TERMINACION DE SUPERFICIES				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
21.01	Estriado superficial de rampa /Lineas antideslizante	140	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
21.02	Cortes de dilatación en rampa	3	m	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
21.03	Careteo y/o fraguache.losa,vigas y cols.	11	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
21.04	Pañete en muros, vigas y columnas	36	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
21	PINTURA				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
21.01	Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas	36	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
22	MISCELANEOS				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
22.01	Suministro e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	36	m	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
22.02	Junta de expansión emseal 4" (10cm) suministro e instalación	1	m	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
22.03	Limpieza Continua y Final	1	pa	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
23	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.				CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
23.01	Suministro y aplicación de pintura exterior del palacio (incluye resane de imperfecciones en pañete)	2500	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
23.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles (incluye resane de imperfecciones en pañete)	1200	m2	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE
23.03	Mantenimiento y pintura de puertas	25	ud	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE

Comentario General:								
FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN								